

Firma/Company Hydraulikk Finnmark AS Org.nr./Entity ID: 930584819 Samfunnsgata 6A 9980 Berlevåg Norge		Eier/Owner Vadsø Installasjon AS Kaigata 4 Vadsø Norge		Lokasjon/Location																																																	
KT2016																																																					
Eiers ID/Owner's ID Scanlift WLL (tonn) 200kg		Serienr./Serial No/Batch 08024		Prod. år/year 2009																																																	
Testet/kontrollert iht. - tested/inspected acc. to		Sjekkliste/Check list PX Personløfter - iht. AT Forskrift 1360 §8-7		Sertifikat/Certificate																																																	
Merknader/Remarks Det er generelt mye rust på maskinen, dette burde utbedres ved neste service.																																																					
<table border="1"> <tr> <td>02</td> <td>Dokumentasjon</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>02.02</td> <td>Samsvarserklæring Kontakt produsent for å få ny</td> <td>C</td> <td>02.03</td> <td>Dokumentert vedlikehold Framvises ved etterkontroll vinter 2025</td> <td>RC</td> </tr> <tr> <td>03</td> <td>Konstruksjon</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>04.05</td> <td>Leddbolter Bolter som står fast i foring må byttes ved neste service</td> <td>MO</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>04</td> <td>Funksjon</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>03.06</td> <td>Lys Lys i kurv virker ikke</td> <td>C</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>05</td> <td>Hydraulikk</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>05.01</td> <td>Hydraulikkolje tilstand og nivå Skal byttes ihht servicemanualens intervaller</td> <td>C</td> <td>05.02</td> <td>Hydraulikkfilter Skal byttes ihht servicemanualens intervaller</td> <td>C</td> </tr> </table>						02	Dokumentasjon					02.02	Samsvarserklæring Kontakt produsent for å få ny	C	02.03	Dokumentert vedlikehold Framvises ved etterkontroll vinter 2025	RC	03	Konstruksjon					04.05	Leddbolter Bolter som står fast i foring må byttes ved neste service	MO				04	Funksjon					03.06	Lys Lys i kurv virker ikke	C				05	Hydraulikk					05.01	Hydraulikkolje tilstand og nivå Skal byttes ihht servicemanualens intervaller	C	05.02	Hydraulikkfilter Skal byttes ihht servicemanualens intervaller	C
02	Dokumentasjon																																																				
02.02	Samsvarserklæring Kontakt produsent for å få ny	C	02.03	Dokumentert vedlikehold Framvises ved etterkontroll vinter 2025	RC																																																
03	Konstruksjon																																																				
04.05	Leddbolter Bolter som står fast i foring må byttes ved neste service	MO																																																			
04	Funksjon																																																				
03.06	Lys Lys i kurv virker ikke	C																																																			
05	Hydraulikk																																																				
05.01	Hydraulikkolje tilstand og nivå Skal byttes ihht servicemanualens intervaller	C	05.02	Hydraulikkfilter Skal byttes ihht servicemanualens intervaller	C																																																
OK-Ingen kommentarer/No comments C-Kommentar/Comments MO-Merknad/Memorandum RC-Pålegg/Recommendation NC-Avvik (Ikke godkjent)/Non-conformity NA-Ikke aktuell/Not applicable ✓ -Løst/Solved																																																					
Kontrolldato/Exam. Date 13.11.2024	Kontrolltype/Type of Examination Periodisk kontroll / Periodic control	Status RC - Pålegg/Recommendation Begrenset bruk/Limited use		Neste kont./Next Exam. 2025-11																																																	
Utført av/Done By  Håvard Stensvold		Ansvarlig/Responsible  Jørn Stensvold																																																			