

SERVICEHISTORIK

Datum: 2024-07-03

Sida: 1

TKHUH_1.QRP

Period: 2010-01-01 - 2017-07-03

Valuta SEK

Fordon : **TFK775** , **SCANIA R 480 LB8x4*4HS**
 Ch.nr : 2058632
 Ägare : 17738 , PGTECH AB

F.nr : 236305323 Arbetsordernu 56623 Serv.dat : 2010-12-30 Fakt.dat : 2011-01-05 Sum 43 846,99
 mmer:
 Kund : 58782 , LAGEN BYGGCENTER 4U I BORÅS AB Mät.st : 1
 Ref : /TFK775 /KM:1 Anv. tid :
 Avd : 400=Verkstad, Borås Dst : 123=123 Borås

| Kod | Lev. | Benämning | S | Grupp | Ant | A-pris | Rab% | Sum |
|---------------------------------------|------|-----------------------|-------|-------|-------|----------|--------|----------|
| AO | 898 | | 33582 | | 3,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| D-TILLSYN | | | | | | | | |
| 00165085 | 02 | D-TILLSYN - | 11137 | G | 1,00 | 2 840,63 | 0,00% | 2 840,63 |
| 00165134 | 02 | D-TILLSYN - | 11137 | G | 1,00 | 909,00 | 0,00% | 909,00 |
| 00165053 | 02 | D-TILLSYN - 8X2/4, 8X | 11137 | G | 1,00 | 1 704,38 | 0,00% | 1 704,38 |
| 00168000 | 898 | SMÖRJ | 11137 | G | 1,00 | 1 136,25 | 0,00% | 1 136,25 |
| 1926126 | 02 | DEKAL | 33582 | 04 | 1,00 | 26,25 | 0,00% | 26,25 |
| UPPSTART FÄRDSKRIVARE | | | | | | | | |
| 00165096 | 02 | D-TILLSYN - | 11137 | G | 1,00 | 1 931,63 | 0,00% | 1 931,63 |
| 1481880 | 02 | PLOMBERING | 33463 | 04 | 1,00 | 92,63 | 0,00% | 92,63 |
| TVÄTT | | | | | | | | |
| 00008013 | 898 | TVÄTT O STÄD NY BIL | 11137 | A | 2,00 | 1 211,25 | 0,00% | 2 422,50 |
| KONTROLL SÄKERHETSUTRUSTNING | | | | | | | | |
| 19658000 | 898 | KONTROLL SÄKERHE | 11137 | | 0,20 | 1 286,25 | 0,00% | 257,25 |
| MONT NUMMERPLÅTAR | | | | | | | | |
| 19658000 | 898 | MONT NUMMERPLÅT | 11137 | | 0,50 | 1 286,25 | 0,00% | 643,13 |
| 124-6900 | 124 | SKYLTHÅLLARE TILL | 11135 | 124 | 2,00 | 34,25 | 15,00% | 58,23 |
| MONT KAPSLAR PÅ DRIVHJUL | | | | | | | | |
| 09208000 | 898 | MONT NAVKAPSLAR | 11137 | | 0,50 | 1 286,25 | 0,00% | 643,13 |
| 110-74015581 | 110 | FÄLGINSATS 22,5 X 9" | 11135 | 110 | 4,00 | 2 056,25 | 25,00% | 6 168,75 |
| 1872116 | 02 | HJULMUTTER | 11135 | 04 | 4,00 | 196,25 | 15,00% | 667,25 |
| MONT HJULRINGAR PÅ 1:A O 4:E AXEL | | | | | | | | |
| 09208000 | 898 | MONT HJULRINGAR 1: | 11137 | | 0,60 | 1 286,25 | 0,00% | 771,75 |
| 1872116 | 02 | HJULMUTTER | 11135 | 04 | 4,00 | 196,25 | 15,00% | 667,25 |
| 110-74015703 | 110 | FÄLGRING SUPER SIN | 11135 | 110 | 4,00 | 1 562,50 | 25,00% | 4 687,50 |
| 1322707 | 02 | MUTTERSKYDD | 11135 | 04 | 4,00 | 482,50 | 25,00% | 1 447,50 |
| MONT VINDAVISARE BÅDA DÖRRAR | | | | | | | | |
| 18108000 | 898 | MONT VINDAVISARE | 11137 | | 1,20 | 1 286,25 | 0,00% | 1 543,50 |
| 1893533 | 02 | LUFTRIKTAR | 11135 | 04 | 1,00 | 1 156,25 | 15,00% | 982,81 |
| MONT MICRO I TAKHYLLA I BAK KANT HYTT | | | | | | | | |
| 19658000 | 898 | MONT MICRO | 11137 | | 4,00 | 1 286,25 | 0,00% | 5 145,00 |
| 1929084 | 02 | MIKROVÅGSU | 11135 | 04 | 1,00 | 6 950,00 | 15,00% | 5 907,50 |
| 0477763 | 02 | SÄKRINGSHÅ | 11135 | 04 | 1,00 | 181,25 | 0,00% | 181,25 |
| 0477772 | 02 | LEDN.SKO H | 11135 | 04 | 2,00 | 73,13 | 0,00% | 146,25 |
| 110-5201299040 | 110 | FLATSÄKRING 40 A O | 11135 | 110 | 1,00 | 15,94 | 0,00% | 15,94 |
| 158-19672108 | 158 | PRESSKABELSKO | 11135 | 158 | 3,00 | 7,00 | 0,00% | 21,00 |
| 112-8966-100 | 112 | KAROSSBR. FZB 8X25 | 11135 | 112 | 2,00 | 1,05 | 0,00% | 2,10 |
| 0812515 | 02 | FLÄNSBULT M8*16 | 11135 | 04 | 2,00 | 5,56 | 0,00% | 11,13 |
| 0807428 | 02 | LÅSMUTTER M8 | 11135 | 04 | 2,00 | 2,19 | 0,00% | 4,38 |
| 112-12467-100 | 112 | KABELSKO 3503 4665 | 11135 | 112 | 1,00 | 1,26 | 0,00% | 1,26 |
| 158-02144860 | 999 | SKRUV 4,8X60 | 11135 | 999 | 7,00 | 3,50 | 0,00% | 24,50 |
| 2030238 | 02 | BORD | | 04 | 1,00 | 1 562,50 | 0,00% | 1 562,50 |
| 0815361 | 02 | SPÄNNBAND | 33582 | 04 | 20,00 | 1,31 | 0,00% | 26,25 |
| 110-14011.02 | 110 | 1 x 10 kvmm, röd RK | 33582 | 110 | 4,00 | 28,13 | 0,00% | 112,52 |
| PROG KRAFTUTTAG 900VARV | | | | | | | | |
| 16158000 | 898 | PROGR. VARVTAL | 11137 | | 0,30 | 1 286,25 | 0,00% | 385,88 |
| PROG. BOOGIELYFT | | | | | | | | |

SERVICEHISTORIK

Datum: 2024-07-03

Sida: 2

TKHUH_1.QRP

Period: 2010-01-01 - 2017-07-03

Valuta SEK

| | | | | | | |
|----------|-----|-------------------------|------|----------|-------|--------|
| 16158000 | 898 | PROGR. BOGGILYFT. 11087 | 0,30 | 1 286,25 | 0,00% | 385,88 |
| | | FÖRBRUKNINGSMAT 11111 | | | 3,00% | 312,50 |
| | | Öresutjämnig 11111 | | | | -0,17 |

F.nr : 236305387 Arbetsordernr 56623 Serv.dat : 2011-01-18 Fakt.dat : 2011-01-18 Sum -43 847,00

mmer:

Kund : 58782 , LAGEN BYGGCENTER 4U I BORÅS AB

Mät.st : 1

Ref : KRED AV FAKT 236305323

Anv. tid :

Avd : 400=Verkstad, Borås

Dst : 123=123 Borås

| Kod | Lev. | Benämning | S | Grupp | Ant | A-pris | Rab% | Sum |
|---------------------------------------|------|-----------------------|-------|-------|--------|----------|--------|-----------|
| AO | 898 | | 33582 | | -3,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| D-TILLSYN | | | | | | | | |
| 00165085 | 02 | D-TILLSYN - | 11137 | G | -1,00 | 2 840,63 | 0,00% | -2 840,63 |
| 00165134 | 02 | D-TILLSYN - | 11137 | G | -1,00 | 909,00 | 0,00% | -909,00 |
| 00165053 | 02 | D-TILLSYN - 8X2/4, 8X | 11137 | G | -1,00 | 1 704,38 | 0,00% | -1 704,38 |
| 00168000 | 898 | SMÖRJ | 11137 | G | -1,00 | 1 136,25 | 0,00% | -1 136,25 |
| 1926126 | 02 | DEKAL | 33582 | 04 | -1,00 | 26,25 | 0,00% | -26,25 |
| UPPSTART FÄRDSKRIVARE | | | | | | | | |
| 00165096 | 02 | D-TILLSYN - | 11137 | G | -1,00 | 1 931,63 | 0,00% | -1 931,63 |
| 1481880 | 02 | PLOMBERING | 33463 | 04 | -1,00 | 92,63 | 0,00% | -92,63 |
| TVÄTT | | | | | | | | |
| 00008013 | 898 | TVÄTT O STÄD NY BIL | 11137 | A | -2,00 | 1 211,25 | 0,00% | -2 422,50 |
| KONTROLL SÄKERHETSUTRUSTNING | | | | | | | | |
| 19658000 | 898 | KONTROLL SÄKERHE | 11137 | | -0,20 | 1 286,25 | 0,00% | -257,25 |
| MONT NUMMERPLÅTAR | | | | | | | | |
| 19658000 | 898 | MONT NUMMERPLÅT | 11137 | | -0,50 | 1 286,25 | 0,00% | -643,13 |
| 124-6900 | 124 | SKYLTHÅLLARE TILL | 11135 | 124 | -2,00 | 34,25 | 15,00% | -58,23 |
| MONT KAPSLAR PÅ DRIVHJUL | | | | | | | | |
| 09208000 | 898 | MONT NAVKAPSLAR | 11137 | | -0,50 | 1 286,25 | 0,00% | -643,13 |
| 110-74015581 | 110 | FÄLGINSATS 22,5 X 9" | 11135 | 110 | -4,00 | 2 056,25 | 25,00% | -6 168,75 |
| 1872116 | 02 | HJULMUTTER | 11135 | 04 | -4,00 | 196,25 | 15,00% | -667,25 |
| MONT HJULRINGAR PÅ 1:A O 4:E AXEL | | | | | | | | |
| 09208000 | 898 | MONT HJULRINGAR 1: | 11137 | | -0,60 | 1 286,25 | 0,00% | -771,75 |
| 1872116 | 02 | HJULMUTTER | 11135 | 04 | -4,00 | 196,25 | 15,00% | -667,25 |
| 110-74015703 | 110 | FÄLGRING SUPER SIN | 11135 | 110 | -4,00 | 1 562,50 | 25,00% | -4 687,50 |
| 1322707 | 02 | MUTTERSKYDD | 11135 | 04 | -4,00 | 482,50 | 25,00% | -1 447,50 |
| MONT VINDAVISARE BÅDA DÖRRAR | | | | | | | | |
| 18108000 | 898 | MONT VINDAVISARE | 11137 | | -1,20 | 1 286,25 | 0,00% | -1 543,50 |
| 1893533 | 02 | LUFTRIKTAR | 11135 | 04 | -1,00 | 1 156,25 | 15,00% | -982,81 |
| MONT MICRO I TAKHYLLA I BAK KANT HYTT | | | | | | | | |
| 19658000 | 898 | MONT MICRO | 11137 | | -4,00 | 1 286,25 | 0,00% | -5 145,00 |
| 1929084 | 02 | MIKROVÅGSU | 11135 | 04 | -1,00 | 6 950,00 | 15,00% | -5 907,50 |
| 0477763 | 02 | SÄKRINGSHÅ | 11135 | 04 | -1,00 | 181,25 | 0,00% | -181,25 |
| 0477772 | 02 | LEDN.SKO H | 11135 | 04 | -2,00 | 73,13 | 0,00% | -146,25 |
| 110-5201299040 | 110 | FLATSÄKRING 40 A O | 11135 | 110 | -1,00 | 15,94 | 0,00% | -15,94 |
| 158-19672108 | 158 | PRESSKABELSKO | 11135 | 158 | -3,00 | 7,00 | 0,00% | -21,00 |
| 112-8966-100 | 112 | KAROSSBR. FZB 8X25 | 11135 | 112 | -2,00 | 1,05 | 0,00% | -2,10 |
| 0812515 | 02 | FLÄNSBULT M8*16 | 11135 | 04 | -2,00 | 5,56 | 0,00% | -11,13 |
| 0807428 | 02 | LÅSMUTTER M8 | 11135 | 04 | -2,00 | 2,19 | 0,00% | -4,38 |
| 112-12467-100 | 112 | KABELSKO 3503 4665 | 11135 | 112 | -1,00 | 1,26 | 0,00% | -1,26 |
| 158-02144860 | 999 | SKRUV 4,8X60 | 11135 | 999 | -7,00 | 3,50 | 0,00% | -24,50 |
| 2030238 | 02 | BORD | | 04 | -1,00 | 1 562,50 | 0,00% | -1 562,50 |
| 0815361 | 02 | SPÄNNBAND | 33582 | 04 | -20,00 | 1,31 | 0,00% | -26,25 |
| 110-14011.02 | 110 | 1 x 10 kvmm, röd RK | 33582 | 110 | -4,00 | 28,13 | 0,00% | -112,53 |
| PROG KRAFTUTTAG 900VARV | | | | | | | | |
| 16158000 | 898 | PROGR. VARVTAL | 11137 | | -0,30 | 1 286,25 | 0,00% | -385,88 |
| PROG. BOOGIELYFT | | | | | | | | |

SERVICEHISTORIK

Datum: 2024-07-03

Sida: 3

TKHUH_1.QRP

Period: 2010-01-01 - 2017-07-03

Valuta SEK

| | | | | | | |
|----------|-----|-------------------------|-------|----------|-------|---------|
| 16158000 | 898 | PROGR. BOGGILYFT. 11087 | -0,30 | 1 286,25 | 0,00% | -385,88 |
| | | FÖRBRUKNINGSMAT 11111 | 0,00 | | 3,00% | -312,50 |
| | | Öresutjämnig 11111 | 0,00 | | | 0,17 |

F.nr : 236403928 Arbetsordernu 56623 Serv.dat : 2010-12-30 Fakt.dat : 2011-01-18 Sum 33 849,64

mmer:

Kund : 1374 , Utrustn 13 I P/R/T-serien Förs avd Borås

Mät.st : 1

Ref : /TFK775 /KM:1

Anv. tid :

Avd : 400=Verkstad, Borås

Dst : 123=123 Borås

| Kod | Lev. | Benämning | S | Grupp | Ant | A-pris | Rab% | Sum |
|---------------------------------------|------|-----------------------|-------|-------|-------|----------|--------|----------|
| AO | 898 | | 33582 | | 3,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| D-TILLSYN | | | | | | | | |
| 00165085 | 02 | D-TILLSYN - | 11137 | G | 1,00 | 2 272,50 | 15,00% | 1 931,63 |
| 00165134 | 02 | D-TILLSYN - | 11137 | G | 1,00 | 727,20 | 15,00% | 618,12 |
| 00165053 | 02 | D-TILLSYN - 8X2/4, 8X | 11137 | G | 1,00 | 1 363,50 | 15,00% | 1 158,98 |
| 00168000 | 898 | SMÖRJ | 11137 | G | 1,00 | 909,00 | 15,00% | 772,65 |
| 1926126 | 02 | DEKAL | 33582 | 04 | 1,00 | 22,00 | 15,00% | 18,70 |
| UPPSTART FÄRDSKRIVARE | | | | | | | | |
| 00165096 | 02 | D-TILLSYN - | 11137 | G | 1,00 | 1 545,30 | 15,00% | 1 313,51 |
| 1481880 | 02 | PLOMBERING | 33463 | 04 | 1,00 | 76,30 | 15,00% | 64,86 |
| TVÄTT | | | | | | | | |
| 00008013 | 898 | TVÄTT O STÄD NY BIL | 11137 | A | 2,00 | 969,00 | 15,00% | 1 647,30 |
| TV123 | 860 | TVÄTT BORÅS (TVÄT | 11111 | 860 | 1,00 | 417,00 | 15,00% | 354,45 |
| KONTROLL SÄKERHETSUTRUSTNING | | | | | | | | |
| 19658000 | 898 | KONTROLL SÄKERHE | 11137 | | 0,20 | 1 065,00 | 15,00% | 181,05 |
| MONT NUMMERPLÅTAR | | | | | | | | |
| 19658000 | 898 | MONT NUMMERPLÅT | 11137 | | 0,50 | 1 065,00 | 15,00% | 452,63 |
| 124-6900 | 124 | SKYLTHÅLLARE TILL | 11135 | 124 | 2,00 | 27,40 | 15,00% | 46,58 |
| MONT KAPSLAR PÅ DRIVHJUL | | | | | | | | |
| 09208000 | 898 | MONT NAVKAPSLAR | 11137 | | 0,50 | 1 065,00 | 15,00% | 452,63 |
| 110-74015581 | 110 | FÄLGINSATS 22,5 X 9" | 11135 | 110 | 4,00 | 1 645,00 | 15,00% | 5 593,00 |
| 1872116 | 02 | HJULMUTTER | 11135 | 04 | 4,00 | 160,00 | 15,00% | 544,00 |
| MONT HJULRINGAR PÅ 1:A O 4:E AXEL | | | | | | | | |
| 09208000 | 898 | MONT HJULRINGAR 1: | 11137 | | 0,60 | 1 065,00 | 15,00% | 543,15 |
| 1872116 | 02 | HJULMUTTER | 11135 | 04 | 4,00 | 160,00 | 15,00% | 544,00 |
| 110-74015703 | 110 | FÄLGRING SUPER SIN | 11135 | 110 | 4,00 | 1 250,00 | 15,00% | 4 250,00 |
| 1322707 | 02 | MUTTERSKYDD | 11135 | 04 | 4,00 | 394,00 | 15,00% | 1 339,60 |
| MONT VINDAVISARE BÅDA DÖRRAR | | | | | | | | |
| 18108000 | 898 | MONT VINDAVISARE | 11137 | | 1,20 | 1 065,00 | 15,00% | 1 086,30 |
| 1893533 | 02 | LUFTRIKTAR | 11135 | 04 | 1,00 | 942,00 | 15,00% | 800,70 |
| MONT MICRO I TAKHYLLA I BAK KANT HYTT | | | | | | | | |
| 19658000 | 898 | MONT MICRO | 11137 | | 4,00 | 1 065,00 | 15,00% | 3 621,00 |
| 1929084 | 02 | MIKROVÅGSU | 11135 | 04 | 1,00 | 5 070,00 | 15,00% | 4 309,50 |
| 0477763 | 02 | SÄKRINGSHÅ | 11135 | 04 | 1,00 | 148,00 | 15,00% | 125,80 |
| 0477772 | 02 | LEDN.SKO H | 11135 | 04 | 2,00 | 61,00 | 15,00% | 103,70 |
| 110-5201299040 | 110 | FLATSÄKRING 40 A O | 11135 | 110 | 1,00 | 12,75 | 15,00% | 10,84 |
| 158-19672108 | 158 | PRESSKABELSKO | 11135 | 158 | 3,00 | 5,60 | 15,00% | 14,28 |
| 112-8966-100 | 112 | KAROSSBR. FZB 8X25 | 11135 | 112 | 2,00 | 0,84 | 15,00% | 1,43 |
| 0812515 | 02 | FLÄNSBULT M8*16 | 11135 | 04 | 2,00 | 4,55 | 15,00% | 7,74 |
| 0807428 | 02 | LÅSMUTTER M8 | 11135 | 04 | 2,00 | 1,75 | 15,00% | 2,98 |
| 112-12467-100 | 112 | KABELSKO 3503 4665 | 11135 | 112 | 1,00 | 1,01 | 15,00% | 0,86 |
| 158-02144860 | 999 | SKRUV 4,8X60 | 11135 | 999 | 7,00 | 2,80 | 15,00% | 16,66 |
| 2030238 | 02 | BORD | | 04 | 1,00 | 1 510,00 | 15,00% | 1 283,50 |
| 0815361 | 02 | SPÄNNBAND | 33582 | 04 | 20,00 | 1,05 | 15,00% | 17,85 |
| 110-14011.02 | 110 | 1 x 10 kvmm, röd RK | 33582 | 110 | 4,00 | 22,50 | 15,00% | 76,50 |
| PROG KRAFTUTTAG 900VARV | | | | | | | | |
| 16158000 | 898 | PROGR. VARVTAL | 11137 | | 0,30 | 1 065,00 | 15,00% | 271,58 |

SERVICEHISTORIK

Datum: 2024-07-03

Sida: 4

TKHUH_1.QRP

Period: 2010-01-01 - 2017-07-03

Valuta SEK

| | | | | | | |
|------------------|-----|-------------------------|------|----------|--------|--------|
| PROG. BOOGIELYFT | | PROGR. BOGGILYFT. 11087 | 0,30 | 1 065,00 | 15,00% | 271,58 |
| 16158000 | 898 | | | | | |
| MOMS AVDRAGEN! | | | | | | |

F.nr : 236305421 Arbetsordernu 57061 Serv.dat : 2011-01-20 Fakt.dat : 2011-01-21 Sum 2 776,00
 mmer:
 Kund : 24702 , JOAB FÖRSÄLJNING AB Mät.st : 1
 Ref : OSKAR 0722-315656 Anv. tid :
 Avd : 400=Verkstad, Borås Dst : 123=123 Borås

| Kod | Lev. | Benämning | S | Grupp | Ant | A-pris | Rab% | Sum |
|--|------|--------------------|-------|-------|------|----------|--------|----------|
| AO | 898 | | 33582 | | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| Resa tur/retur LBC. Undersökn. oljeläckage, troligen växellåda. (Orsak: hydr.pump till påbyggnad) | | | | | | | | |
| 05008000 | 898 | RESA T/R LBC. UNDE | 11111 | | 2,00 | 1 331,25 | 0,00% | 2 662,50 |
| 1911695 | 02 | BROMSRENGÖ | 33582 | 04 | 2,00 | 21,25 | 20,00% | 34,00 |
| | | FÖRBRUKNINGSMAT | 11111 | | | | 3,00% | 79,88 |
| | | Öresutjämning | 11111 | | | | | -0,38 |

F.nr : 236404299 Arbetsordernu 57566 Serv.dat : 2011-03-16 Fakt.dat : 2011-03-23 Sum 4 194,77
 mmer:
 Kund : 1374 , Utrustn 13 I P/R/T-serien Förs avd Borås Mät.st : 1
 Ref : /TFK775 /KM:1 Anv. tid :
 Avd : 400=Verkstad, Borås Dst : 123=123 Borås

| Kod | Lev. | Benämning | S | Grupp | Ant | A-pris | Rab% | Sum |
|----------------------|------|-----------------------|-------|-------|------|----------|--------|----------|
| R-TILLSYN | | | | | | | | |
| 00165087 | 02 | R-TILLSYN - DC9, PDE | 11137 | G | 1,00 | 3 636,00 | 15,00% | 3 090,60 |
| 00165066 | 02 | R-TILLSYN - 6X2Z, 8X2 | 11137 | G | 1,00 | 727,20 | 15,00% | 618,12 |
| 1771770 | 800 | MOTOROLJA LDF2 10 | 11111 | 800 | 5,00 | 47,00 | 0,00% | 235,00 |
| 1771735 | 800 | SPOLARVÄTSKA BLA | 11111 | 800 | 5,00 | 14,00 | 0,00% | 70,00 |
| OMKOPPLING EXTRALJUS | | | | | | | | |
| 16208000 | 898 | OMKOPPLING EXTRA | 11111 | | 0,20 | 1 065,00 | 15,00% | 181,05 |
| MOMS AVDRAGEN! | | | | | | | | |

F.nr : 236404300 Arbetsordernu 57566 Serv.dat : 2011-03-16 Fakt.dat : 2011-03-23 Sum 213,00
 mmer:
 Kund : 1342 , Garanti underleverantör Vst Borås Mät.st : 1
 Ref : /TFK775 /KM:1 Anv. tid :
 Avd : 400=Verkstad, Borås Dst : 123=123 Borås

| Kod | Lev. | Benämning | S | Grupp | Ant | A-pris | Rab% | Sum |
|-------------------------|------|------------------|-------|-------|------|----------|-------|--------|
| Und indikering VBG-drag | | | | | | | | |
| 19108000 | 898 | FUNKTIONSKONTROL | 11111 | | 0,20 | 1 065,00 | 0,00% | 213,00 |
| MOMS AVDRAGEN! | | | | | | | | |

F.nr : 236404301 Arbetsordernu 57566 Serv.dat : 2011-03-16 Fakt.dat : 2011-03-23 Sum 213,00
 mmer:
 Kund : 1348 , Minimirekl. Scania Lastbilar Vst Borås Mät.st : 1
 Ref : /TFK775 /KM:1 Anv. tid :
 Avd : 400=Verkstad, Borås Dst : 123=123 Borås

| Kod | Lev. | Benämning | S | Grupp | Ant | A-pris | Rab% | Sum |
|-----------------------|------|-----------|---|-------|-----|--------|------|-----|
| Undersökn. bromsljus. | | | | | | | | |

SERVICEHISTORIK

Datum: 2024-07-03

Sida: 5

TKHUH_1.QRP

Period: 2010-01-01 - 2017-07-03

Valuta SEK

| | | | | | | |
|----------|-----|-------------------------|------|----------|-------|--------|
| 16208000 | 898 | UND BROMSLJUS. BY 11111 | 0,20 | 1 065,00 | 0,00% | 213,00 |
|----------|-----|-------------------------|------|----------|-------|--------|

MOMS AVDRAGEN!

F.nr : 236305920 Arbetsordernu 57566 Serv.dat : 2011-03-16 Fakt.dat : 2011-03-23 Sum 2 468,00

mmer:

| | |
|---|---------------------|
| Kund : 58782 , LAGEN BYGGCENTER 4U I BORÅS AB | Mät.st : 1 |
| Ref : /TFK775 /KM:1 | Anv. tid : |
| Avd : 400=Verkstad, Borås | Dst : 123=123 Borås |

| Kod | Lev. | Benämning | S | Grupp | Ant | A-pris | Rab% | Sum |
|---|------|--------------------|-------|-------|------|----------|-------|----------|
| AO | 898 | | 33461 | | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| INKOPPLING FÖRHÖJT VARVTAL VID KÖRNING KROK | | | | | | | | |
| 19658000 | 898 | INKOPPL. VARVTAL F | 11111 | | 1,80 | 1 331,25 | 0,00% | 2 396,25 |
| | | FÖRBRUKNINGSMAT | 11111 | | | | 3,00% | 71,89 |
| | | Öresutjämning | 11111 | | | | | -0,14 |

F.nr : 236405094 Arbetsordernu 58894 Serv.dat : 2011-08-09 Fakt.dat : 2011-08-23 Sum 1 125,40

mmer:

| | |
|---|---------------------|
| Kund : 1358 , Tillsynsavtal Ramas Vst Borås | Mät.st : 22706 |
| Ref : /TFK775 /KM:22706 | Anv. tid : |
| Avd : 400=Verkstad, Borås | Dst : 123=123 Borås |

| Kod | Lev. | Benämning | S | Grupp | Ant | A-pris | Rab% | Sum |
|--|------|---------------------|-------|-------|------|--------|--------|--------|
| X-TILLSYN | | | | | | | | |
| 00165015 | 02 | X-TILLSYN - | 11137 | G | 1,00 | 594,90 | 0,00% | 594,90 |
| 00165103 | 02 | X-TILLSYN - VÄNDSKI | 11137 | G | 1,00 | 132,20 | 0,00% | 132,20 |
| TÖMN.FÄRDSKRIVARE | | | | | | | | |
| Fasta paketpriser K17108005 KOPIERA FORDONSENHET I SAMBAND MED ÖVR. VST ARB. | | | | | | | | |
| 17107002 | 02 | DIGITAL FÄRDSKRIVA | 11137 | B | 1,00 | 702,00 | 71,51% | 200,00 |

=====

| | | | | | | | | |
|-------------------|-----|------------------|-------|---|------|--------|-------|--------|
| Tillsyn påbyggnad | | | | | | | | |
| 00168005 | 898 | SMÖRJNING LASTVÄ | 11137 | G | 0,30 | 661,00 | 0,00% | 198,30 |

MOMS AVDRAGEN!

F.nr : 236405095 Arbetsordernu 58894 Serv.dat : 2011-08-09 Fakt.dat : 2011-08-23 Sum 3 136,64

mmer:

| | |
|-----------------------------|---------------------|
| Kund : 998 , SCANIA GARANTI | Mät.st : 22706 |
| Ref : /TFK775 /KM:22706 | Anv. tid : |
| Avd : 400=Verkstad, Borås | Dst : 123=123 Borås |

| Kod | Lev. | Benämning | S | Grupp | Ant | A-pris | Rab% | Sum |
|--|------|---------------------|-------|-------|------|----------|--------|----------|
| 110118, EGR hoses and hose clamps breaks | | | | | | | | |
| 2084315 | 02 | REPAIR KIT | 11137 | 04 | 1,00 | 2 720,00 | 27,55% | 1 970,64 |
| 00255529 | 02 | KAMPANJ *** RA/TC/R | 11137 | B | 1,00 | 1 166,00 | 0,00% | 1 166,00 |

MOMS AVDRAGEN!

F.nr : 236405096 Arbetsordernu 58894 Serv.dat : 2011-08-09 Fakt.dat : 2011-08-23 Sum 4 157,85

mmer:

| | |
|--|---------------------|
| Kund : 1348 , Minimirekl. Scania Lastbilar Vst Borås | Mät.st : 22706 |
| Ref : /TFK775 /KM:22706 | Anv. tid : |
| Avd : 400=Verkstad, Borås | Dst : 123=123 Borås |

| Kod | Lev. | Benämning | S | Grupp | Ant | A-pris | Rab% | Sum |
|-----|------|-----------|---|-------|-----|--------|------|-----|
|-----|------|-----------|---|-------|-----|--------|------|-----|

SERVICEHISTORIK

Datum: 2024-07-03

Sida: 6

TKHUH_1.QRP

Period: 2010-01-01 - 2017-07-03

Valuta SEK

| Kod | Lev. | Benämning | S | Grupp | Ant | A-pris | Rab% | Sum |
|-----------------------------------|------|-------------------------|-------|-------|-------|----------|--------|----------|
| AO | 898 | | 33471 | | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| REP LÄCKAGE STYRSERVO | | | | | | | | |
| 13008000 | 898 | RENGÖRN. & MONT P 11111 | L | | 1,00 | 1 065,00 | 0,00% | 1 065,00 |
| 13005074 | 02 | STYRD STÖDAXEL LU 11111 | B | | 1,00 | 583,00 | 0,00% | 583,00 |
| MONT STÖRNINGSFILTER FÖR KOMRADIO | | | | | | | | |
| 16008000 | 898 | MONT STÖRNINGSFIL 11111 | | | 0,60 | 1 065,00 | 0,00% | 639,00 |
| 119-58-780-46 | 119 | MOTSTÅND | 11138 | 119 | 2,00 | 85,00 | 0,00% | 170,00 |
| 119-58-780-20 | 119 | MOTSTÅND | 11138 | 119 | 1,00 | 112,50 | 0,00% | 112,50 |
| FR01 | 996 | FRAKTKOSTNAD | 11138 | 996 | 85,00 | 1,00 | 0,00% | 85,00 |
| MONT KNAPP FÖR TÖMN.FÄRDSKRIVARE | | | | | | | | |
| 17058000 | 898 | MONT KNAPP FÖR TÖ 11111 | | | 0,40 | 1 065,00 | 0,00% | 426,00 |
| 1893138 | 02 | STRÖMSTÄLL | 33461 | 04 | 1,00 | 641,00 | 15,00% | 544,85 |
| JUSTERING RATTLÄGE | | | | | | | | |
| 13008000 | 898 | JUST RATTLÄGE | 11111 | L | 0,50 | 1 065,00 | 0,00% | 532,50 |
| MOMS AVDRAGEN! | | | | | | | | |

F.nr : 236405394 Arbetsordernu 59309 Serv.dat : 2011-09-17 Fakt.dat : 2011-09-26 Sum 7 442,45
 mmer:
 Kund : 998 , SCANIA GARANTI Mät.st : 27409
 Ref : /TFK775 /KM:27409 Anv. tid :
 Avd : 400=Verkstad, Borås Dst : 123=123 Borås

| Kod | Lev. | Benämning | S | Grupp | Ant | A-pris | Rab% | Sum |
|---|------|-------------------------|-------|-------|------|----------|--------|----------|
| AO | 898 | | 33435 | | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| REP OJÄMN GÅNG MOTOR. Defekt insprutare 3:e cyl. [1, 3, 19] KundklagomÅ¥l,BrÅ¥nsle- och avgassystem,OjÅ¥mn gÅ¥ng/verkan [53, 1, 0] ErsÅ¥ttning av skadeorsakande artikel eftersom Felaktigt tryck, Ej applicerbar | | | | | | | | |
| 03018000 | 898 | RESA TUR/RETUR LB 11111 | | | 1,00 | 1 166,00 | 0,00% | 1 166,00 |
| 03015218 | 02 | ENHETSINSPRUTARE 11111 | B | | 1,00 | 1 632,40 | 0,00% | 1 632,40 |
| 0575177 | 02 | ENHETSINSP | 11138 | 05 | 1,00 | 6 410,00 | 27,55% | 4 644,05 |
| MOMS AVDRAGEN! | | | | | | | | |

F.nr : 236405395 Arbetsordernu 59309 Serv.dat : 2011-09-26 Fakt.dat : 2011-09-26 Sum -7 442,45
 mmer:
 Kund : 998 , SCANIA GARANTI Mät.st : 27409
 Ref : KRED AV FAKT 236405394 Anv. tid :
 Avd : 400=Verkstad, Borås Dst : 123=123 Borås

| Kod | Lev. | Benämning | S | Grupp | Ant | A-pris | Rab% | Sum |
|---|------|-------------------------|-------|-------|-------|----------|--------|-----------|
| AO | 898 | | 33435 | | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| REP OJÄMN GÅNG MOTOR. Defekt insprutare 3:e cyl. [1, 3, 19] KundklagomÅ¥l,BrÅ¥nsle- och avgassystem,OjÅ¥mn gÅ¥ng/verkan [53, 1, 0] ErsÅ¥ttning av skadeorsakande artikel eftersom Felaktigt tryck, Ej applicerbar | | | | | | | | |
| 03018000 | 898 | RESA TUR/RETUR LB 11111 | | | -1,00 | 1 166,00 | 0,00% | -1 166,00 |
| 03015218 | 02 | ENHETSINSPRUTARE 11111 | B | | -1,00 | 1 632,40 | 0,00% | -1 632,40 |
| 0575177 | 02 | ENHETSINSP | 11138 | 05 | -1,00 | 6 410,00 | 27,55% | -4 644,05 |
| MOMS AVDRAGEN! | | | | | | | | |

F.nr : 236405396 Arbetsordernu 59309 Serv.dat : 2011-09-17 Fakt.dat : 2011-09-26 Sum 7 442,45
 mmer:
 Kund : 998 , SCANIA GARANTI Mät.st : 27409

SERVICEHISTORIK

Datum: 2024-07-03

Sida: 7

TKHUH_1.QRP

Period: 2010-01-01 - 2017-07-03

Valuta SEK

| | |
|---------------------------|---------------------|
| Ref : /TFK775 /KM:27409 | Anv. tid : |
| Avd : 400=Verkstad, Borås | Dst : 123=123 Borås |

| Kod | Lev. | Benämning | S | Grupp | Ant | A-pris | Rab% | Sum |
|---|------|-------------------|-------|-------|------|----------|--------|----------|
| AO | 898 | | 33435 | | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| REP OJÄMN GÅNG MOTOR. Defekt insprutare 3:e cyl. | | | | | | | | |
| [1, 3, 19] KundklagomÅ¶l,BrÅ¶nsle- och avgassystem,OjÅ¶mn gÅ¶ng/verkan | | | | | | | | |
| [53, 1, 0] ErsÅ¶ttning av skadeorsakande artikel eftersom Felaktigt tryck, Ej applicerbar | | | | | | | | |
| 03018000 | 898 | RESA TUR/RETUR LB | 11111 | | 1,00 | 1 166,00 | 0,00% | 1 166,00 |
| 03015218 | 02 | ENHETSINSPRUTARE | 11111 | B | 1,00 | 1 632,40 | 0,00% | 1 632,40 |
| 0575177 | 02 | ENHETSINSP | 11138 | 05 | 1,00 | 6 410,00 | 27,55% | 4 644,05 |
| MOMS AVDRAGEN! | | | | | | | | |

F.nr : 236405795 Arbetsordernu 59996 Serv.dat : 2011-11-18 Fakt.dat : 2011-11-22 Sum 1 166,00
 mmer:
 Kund : 1348 , Minimirekl. Scania Lastbilar Vst Borås Mät.st : 34160
 Ref : /TFK775 /KM:34160 Anv. tid :
 Avd : 400=Verkstad, Borås Dst : 123=123 Borås

| Kod | Lev. | Benämning | S | Grupp | Ant | A-pris | Rab% | Sum |
|---|------|-------------------|-------|-------|------|----------|-------|----------|
| AO | 898 | | 33478 | | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| UND O REP HÖGA EMISSIONER (Kampanj 110108 ej valbar under gränssnitt) | | | | | | | | |
| 00008000 | 898 | UTFÖRT KAMPANJ 11 | 11111 | A | 1,00 | 1 166,00 | 0,00% | 1 166,00 |
| 478/ Felsökt! Utfört mjukvarukampanj 110108. Tid 1,0 | | | | | | | | |
| MOMS AVDRAGEN! | | | | | | | | |

F.nr : 236405845 Arbetsordernu 59964 Serv.dat : 2011-11-23 Fakt.dat : 2011-11-29 Sum 1 065,00
 mmer:
 Kund : 1348 , Minimirekl. Scania Lastbilar Vst Borås Mät.st : 34634
 Ref : /TFK775 /KM:34634 Anv. tid :
 Avd : 400=Verkstad, Borås Dst : 123=123 Borås

| Kod | Lev. | Benämning | S | Grupp | Ant | A-pris | Rab% | Sum |
|----------------|------|-------------------|-------|-------|------|----------|-------|--------|
| MINIMIREKL. | | | | | | | | |
| 18808000 | 898 | FELSÖKNING/FUNKTI | 11131 | | 0,60 | 1 065,00 | 0,00% | 639,00 |
| MINIMIREKL. | | | | | | | | |
| 16008000 | 898 | PROGRAMMERING K | 11131 | | 0,40 | 1 065,00 | 0,00% | 426,00 |
| MOMS AVDRAGEN! | | | | | | | | |

F.nr : 236307732 Arbetsordernu 59964 Serv.dat : 2011-11-23 Fakt.dat : 2011-11-29 Sum 7 785,00
 mmer:
 Kund : 58782 , LAGEN BYGGCENTER 4U I BORÅS AB Mät.st : 34634
 Ref : /TFK775 /KM:34634 Anv. tid :
 Avd : 400=Verkstad, Borås Dst : 123=123 Borås

| Kod | Lev. | Benämning | S | Grupp | Ant | A-pris | Rab% | Sum |
|----------|------|--------------|-------|-------|------|----------|-------|----------|
| AO | 898 | | 33487 | | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| 17208000 | 898 | MONTERA C200 | 11131 | | 1,00 | 1 331,25 | 0,00% | 1 331,25 |
| 2057830 | 02 | ECU RTC C200 | 11119 | 04 | 1,00 | 5 600,00 | 0,00% | 5 600,00 |
| 1893138 | 02 | STRÖMSTÄLL | 11119 | 04 | 1,00 | 801,25 | 0,00% | 801,25 |
| 0815362 | 02 | SPÄNNBAND | 33420 | 04 | 4,00 | 3,19 | 0,00% | 12,75 |

SERVICEHISTORIK

Datum: 2024-07-03

Sida: 8

TKHUH_1.QRP

Period: 2010-01-01 - 2017-07-03

Valuta SEK

| | | |
|-----------------------|-------|-------|
| FÖRBRUKNINGSMAT 11111 | 3,00% | 39,94 |
| Öresutjämnig 11111 | | -0,19 |

F.nr : 236406119 Arbetsordernu 60437 Serv.dat : 2012-01-02 Fakt.dat : 2012-01-10 Sum 4 635,65
 mmer:
 Kund : 1358 , Tillsynsavtal Ramas Vst Borås Mät.st : 38589
 Ref : /TFK775 /KM:38589 Anv. tid :
 Avd : 400=Verkstad, Borås Dst : 123=123 Borås

| Kod | Lev. | Benämning | S | Grupp | Ant | A-pris | Rab% | Sum |
|---------------------------|------|-----------------------|-------|-------|-------|----------|--------|----------|
| S-TILLSYN | | | | | | | | |
| 420. | | | | | | | | |
| Åtgärd: S-Tillsyn | | | | | | | | |
| Byte G-lampa h-fram park. | | | | | | | | |
| 00165091 | 02 | S-TILLSYN - | 11131 | N | 1,00 | 1 520,30 | 0,00% | 1 520,30 |
| 00165020 | 02 | S-TILLSYN - 6X6, 8X2, | 11131 | T | 1,00 | 198,30 | 0,00% | 198,30 |
| 00165022 | 02 | S-TILLSYN - VÄNDSKI | 11131 | T | 1,00 | 132,20 | 0,00% | 132,20 |
| 2051698 | 02 | TILLSYNSSA | 33420 | 04 | 1,00 | 936,00 | 15,00% | 795,60 |
| 1771735 | 800 | SPOLARVÄTSKA BLA | 11087 | 800 | 1,00 | 14,00 | 15,00% | 11,90 |
| 1771740 | 800 | ATF OLJA TQ D3 | 11087 | 800 | 0,50 | 50,00 | 15,00% | 21,25 |
| 1771770 | 800 | MOTOROLJA LDF2 10 | 11087 | 800 | 44,00 | 47,00 | 15,00% | 1 757,80 |
| TILLSYN PÅBYGGNAD | | | | | | | | |
| 420: Sm lastv. | | | | | | | | |
| 00168005 | 898 | SMÖRJNING LASTVÄ | 11131 | G | 0,30 | 661,00 | 0,00% | 198,30 |
| MOMS AVDRAGEN! | | | | | | | | |

F.nr : 236406120 Arbetsordernu 60437 Serv.dat : 2012-01-02 Fakt.dat : 2012-01-10 Sum 2 479,85
 mmer:
 Kund : 1348 , Minimirekl. Scania Lastbilar Vst Borås Mät.st : 38589
 Ref : /TFK775 /KM:38589 Anv. tid :
 Avd : 400=Verkstad, Borås Dst : 123=123 Borås

| Kod | Lev. | Benämning | S | Grupp | Ant | A-pris | Rab% | Sum |
|---|------|-------------------|-------|-------|------|----------|--------|----------|
| 420. | | | | | | | | |
| Orsak : Osäker funktion värmare. | | | | | | | | |
| Åtgärd : Kontroll ev felkoder med pc. Testkört = Doseringspump | | | | | | | | |
| " Tuggar " luft emellanåt. | | | | | | | | |
| Ombyggnad bränsleledning på sugsidan, luftat och låtit de3n gå 1 tim ca. OK | | | | | | | | |
| 18008000 | 898 | UND/REP.VÄRMARE B | 11131 | L | 1,50 | 1 115,00 | 0,00% | 1 672,50 |
| 0307496 | 02 | SL KLÄMMA | 33420 | 04 | 4,00 | 9,50 | 15,00% | 32,30 |
| 2053679 | 02 | SLANG | 33420 | 04 | 2,00 | 22,70 | 15,00% | 38,59 |
| 1942877 | 02 | BRÄNSLERÖR | 33420 | 04 | 3,00 | 95,10 | 15,00% | 242,51 |
| 2053680 | 02 | SLANGNIPPE | 33420 | 04 | 1,00 | 29,50 | 15,00% | 25,08 |
| 0815362 | 02 | SPÄNNBAND | 33420 | 04 | 7,00 | 2,70 | 15,00% | 16,07 |
| 0173546 | 02 | LAMPA | 33420 | 04 | 1,00 | 8,00 | 15,00% | 6,80 |
| MINIMIREKL. | | | | | | | | |
| 420. | | | | | | | | |
| Orsak : Dålig ork ? vid kraftuttagskörning. | | | | | | | | |
| Åtgärd : Programmerat om kraften (Nm) vid PTO- Körning. | | | | | | | | |
| 05008000 | 898 | UND.KRAFTUTTAGSV | 11131 | | 0,40 | 1 115,00 | 0,00% | 446,00 |
| MOMS AVDRAGEN! | | | | | | | | |

F.nr : 236406121 Arbetsordernu 60437 Serv.dat : 2012-01-02 Fakt.dat : 2012-01-10 Sum 2 220,10

SERVICEHISTORIK

Datum: 2024-07-03

Sida: 9

TKHUH_1.QRP

Period: 2010-01-01 - 2017-07-03

Valuta SEK

mmer:

| | |
|---|---------------------|
| Kund : 1342 , Garanti underleverantör Vst Borås | Mät.st : 38589 |
| Ref : /TFK775 /KM:38589 | Anv. tid : |
| Avd : 400=Verkstad, Borås | Dst : 123=123 Borås |

| Kod | Lev. | Benämning | S | Grupp | Ant | A-pris | Rab% | Sum |
|-----|------|-----------|-------|-------|------|--------|-------|------|
| AO | 898 | | 33420 | | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 |

420.

Orsak : Röd lampa (VBG olåst) lyser konstant.

Åtgärd : Div test och uppmätning, byte givaren i draget . = OK.

| | | | | | | | | |
|----------|-----|------------------|-------|----|------|----------|--------|----------|
| 00008000 | 898 | VARNINGSLAMPA ÖP | 11131 | A | 0,60 | 1 220,00 | 0,00% | 732,00 |
| 1857922 | 02 | GIVARENHET | 33420 | 04 | 1,00 | 1 720,00 | 15,00% | 1 462,00 |
| 0815363 | 02 | BUNTBAND | 33420 | 04 | 2,00 | 4,55 | 15,00% | 7,74 |
| 0815362 | 02 | SPÄNNBAND | 33420 | 04 | 8,00 | 2,70 | 15,00% | 18,36 |

MOMS AVDRAGEN!

F.nr : 236308748 Arbetsordernu 61294 Serv.dat : 2012-03-19 Fakt.dat : 2012-03-21 Sum 9 994,00

mmer:

| | |
|---|---------------------|
| Kund : 58782 , LAGEN BYGGCENTER 4U I BORÅS AB | Mät.st : 46768 |
| Ref : /TFK775 /KM:46768 | Anv. tid : |
| Avd : 400=Verkstad, Borås | Dst : 123=123 Borås |

| Kod | Lev. | Benämning | S | Grupp | Ant | A-pris | Rab% | Sum |
|-----|------|-----------|-------|-------|------|--------|-------|------|
| AO | 898 | | 33449 | | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 |

REP +KOLL SKADA {BYTE TVÄRSTAG}

| | | | | | | | | |
|----------|-----|-------------------|-------|----|------|----------|-------|----------|
| 00008000 | 898 | INBOGSERING BIL. | 11111 | A | 0,20 | 1 248,75 | 0,00% | 249,75 |
| 07015053 | 02 | PARALLELLSTAG BYT | 11111 | N | 1,00 | 2 349,88 | 0,00% | 2 349,88 |
| 06015035 | 02 | BOGGI-KARDANAXEL | 11111 | N | 1,00 | 624,38 | 0,00% | 624,38 |
| 2028998 | 02 | PARALLELLS | 33449 | 04 | 1,00 | 6 737,50 | 5,00% | 6 400,63 |
| 0157837 | 02 | KRONMUTTER | 33449 | 04 | 2,00 | 141,25 | 8,00% | 259,90 |
| 0805467 | 02 | SAXPINNE | 33449 | 04 | 2,00 | 6,50 | 5,00% | 12,35 |
| | | FÖRBRUKNINGSMAT | 11111 | | | | 3,00% | 96,73 |
| | | Öresutjämning | 11111 | | | | | 0,38 |

F.nr : 236308849 Arbetsordernu 61317 Serv.dat : 2012-03-20 Fakt.dat : 2012-04-03 Sum 772,00

mmer:

| | |
|------------------------------------|---------------------|
| Kund : 24702 , JOAB FÖRSÄLJNING AB | Mät.st : 46775 |
| Ref : BESTNR. 208708 REF. SVSA | Anv. tid : |
| Avd : 400=Verkstad, Borås | Dst : 123=123 Borås |

| Kod | Lev. | Benämning | S | Grupp | Ant | A-pris | Rab% | Sum |
|-----|------|-----------|-------|-------|------|--------|-------|------|
| AO | 898 | | 33438 | | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 |

ÄNDRA VARVTAL TILL 850rrp JOAB SKALL BETALA

33438/

In/ur pc.

Ändring av varvtal till 800 rpm då detta var max enl dator.

0,50

| | | | | | | | | |
|----------|-----|--------------------|-------|---|------|----------|-------|--------|
| 00008000 | 898 | ÄNDRING VARVTAL TI | 11111 | A | 0,60 | 1 248,75 | 0,00% | 749,25 |
| | | FÖRBRUKNINGSMAT | 11111 | | | | 3,00% | 22,48 |
| | | Öresutjämning | 11111 | | | | | 0,27 |

F.nr : 236406985 Arbetsordernu 61505 Serv.dat : 2012-04-18 Fakt.dat : 2012-04-24 Sum 925,40

mmer:

| | |
|---|----------------|
| Kund : 1358 , Tillsynsavtal Ramas Vst Borås | Mät.st : 49913 |
|---|----------------|

SERVICEHISTORIK

Datum: 2024-07-03

Sida: 10

TKHUH_1.QRP

Period: 2010-01-01 - 2017-07-03

Valuta SEK

| | |
|---------------------------|---------------------|
| Ref : /TFK775 /KM:49913 | Anv. tid : |
| Avd : 400=Verkstad, Borås | Dst : 123=123 Borås |

| Kod | Lev. | Benämning | S | Grupp | Ant | A-pris | Rab% | Sum |
|--|------|---------------------|-------|-------|------|--------|-------|--------|
| 49913 km X-TILLSYN + smörj lastväxlare | | | | | | | | |
| 478/ Smörjat bil och lastväxlare 0,80 | | | | | | | | |
| 00165015 | 02 | X-TILLSYN - | 11087 | N | 1,00 | 594,90 | 0,00% | 594,90 |
| 00165103 | 02 | X-TILLSYN - VÄNDSKI | 11087 | T | 1,00 | 132,20 | 0,00% | 132,20 |
| Tillsyn påbyggnad | | | | | | | | |
| 00168005 | 898 | SMÖRJNING LASTVÄ | 11087 | G | 0,30 | 661,00 | 0,00% | 198,30 |
| MOMS AVDRAGEN! | | | | | | | | |

F.nr : 236308990 Arbetsordernr 61505 Serv.dat : 2012-04-18 Fakt.dat : 2012-04-24 Sum 11 236,00

mmer:

Kund : 58782 , LAGEN BYGGCENTER 4U I BORÅS AB Mät.st : 49913
 Ref : /TFK775 /KM:49913 Anv. tid :
 Avd : 400=Verkstad, Borås Dst : 123=123 Borås

| Kod | Lev. | Benämning | S | Grupp | Ant | A-pris | Rab% | Sum |
|---|------|--------------------|-------|-------|------|----------|--------|----------|
| AO | 898 | | 33478 | | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| Felsök o rep värmen i kupen fungerar ej som det skall. Om temperaturen står på 20 grader kan det bli kallt eller jättevarmt | | | | | | | | |
| 426. KÖRT BIL O PROVAT VÄRMESYSTEMET .KONTROLL OLIKA FUNKTIONER O TESTAT AC . BYTT ACC STYRENHET | | | | | | | | |
| 18708000 | 898 | DIV FELSÖKNING. KO | 11087 | | 0,30 | 1 393,75 | 0,00% | 418,13 |
| 18705058 | 02 | STYRENHET BYTA AC | 11087 | N | 1,00 | 1 068,13 | 0,00% | 1 068,13 |
| 1891042 | 02 | ACC | 33426 | 04 | 1,00 | 9 587,50 | 5,00% | 9 108,13 |
| 1732776 | 02 | SPEGELGLAS | 33426 | 04 | 1,00 | 702,50 | 15,00% | 597,13 |
| | | FÖRBRUKNINGSMAT | 11111 | | | | 3,00% | 44,59 |
| | | Öresutjämning | 11111 | | | | | -0,11 |

F.nr : 236309157 Arbetsordernr 61082 Serv.dat : 2012-03-20 Fakt.dat : 2012-05-11 Sum 47 123,00

mmer:

Kund : 56335 , Länsförsäkringar i Älvsborgslän Mät.st : 46768
 Ref : /TFK775 /KM:46768 Anv. tid :
 Avd : 400=Verkstad, Borås Dst : 123=123 Borås

| Kod | Lev. | Benämning | S | Grupp | Ant | A-pris | Rab% | Sum |
|--|------|--------------------|-------|-------|-------|-----------|--------|-----------|
| Skada Läns 2011-12-18 Nr: 04-814731-11-JNO | | | | | | | | |
| Bilder finns på G:\Dealers\SBV\Skador BORÅS\TFK775 | | | | | | | | |
| Avgår självrisk | | | | | | | | |
| 18008005 | 899 | AVGÅR SJÄLVRISK (F | 11111 | | 1,00 | -8 500,00 | 0,00% | -8 500,00 |
| Rep enligt skadevärdering. | | | | | | | | |
| 18008001 | 898 | REP ENL SKADEVÄRD | 11111 | | 9,50 | 795,00 | 0,00% | 7 552,50 |
| 1476535 | 02 | DÖRRSTOMME | 11119 | 04 | 1,00 | 16 500,00 | 10,00% | 14 850,00 |
| 1751406 | 02 | HYTTHÖRN | 11119 | 04 | 1,00 | 3 400,00 | 10,00% | 3 060,00 |
| 1856474 | 02 | HYTTHÖRN | 11119 | 04 | 1,00 | 329,00 | 10,00% | 296,10 |
| 1787896 | 02 | LOCK | 11119 | 04 | 1,00 | 841,00 | 10,00% | 756,90 |
| 1770301 | 02 | KÖRVISARLY | 11119 | 04 | 1,00 | 390,00 | 10,00% | 351,00 |
| 1865183 | 02 | STÖTFÅNGAR | 11119 | 04 | 1,00 | 2 190,00 | 10,00% | 1 971,00 |
| 1747981 | 02 | KÖRVISARLY | 11119 | 04 | 1,00 | 607,00 | 10,00% | 546,30 |
| 1479759 | 02 | KÅPA | 11119 | 04 | 1,00 | 125,00 | 10,00% | 112,50 |
| 1108763 | 02 | FLÄKBLINDN | 11119 | 04 | 10,00 | 7,40 | 10,00% | 66,60 |
| 1535052 | 02 | STEGPLATTA | 33449 | 04 | 1,00 | 1 510,00 | 10,00% | 1 359,00 |
| 1108763 | 02 | FLÄKBLINDN | 33449 | 04 | 2,00 | 7,40 | 10,00% | 13,32 |

SERVICEHISTORIK

Datum: 2024-07-03

Sida: 11

TKHUH_1.QRP

Period: 2010-01-01 - 2017-07-03

Valuta SEK

| Kod | Lev. | Benämning | S | Grupp | Ant | A-pris | Rab% | Sum |
|----------|------|-------------------|-------|-------|-------|-----------|--------|-----------|
| 1337283 | 02 | SKRUV | 33449 | 04 | 2,00 | 8,10 | 10,00% | 14,58 |
| 1346423 | 02 | NIT < | 33449 | 04 | 10,00 | 4,45 | 10,00% | 40,05 |
| 1346119 | 02 | GLIDSTYCK< | 33449 | 04 | 1,00 | 98,40 | 10,00% | 88,56 |
| 0815361 | 02 | SPÄNNBAND | 33449 | 04 | 10,00 | 1,15 | 10,00% | 10,35 |
| 1346183 | 02 | NITMUTTER | 11138 | 04 | 1,00 | 26,40 | 10,00% | 23,76 |
| 1859174 | 02 | SPACE FRAM | 11119 | 04 | 1,00 | 7 810,00 | 10,00% | 7 029,00 |
| 1865516 | 02 | SLÄPLIST | 11119 | 04 | 1,00 | 480,00 | 10,00% | 432,00 |
| 1893535 | 02 | LUFTRIKTAR | 11119 | 04 | 1,00 | 617,00 | 10,00% | 555,30 |
| 1906071 | 02 | VIBRATIONS | 11119 | 04 | 1,00 | 96,30 | 10,00% | 86,67 |
| 1442654. | 999 | INSTEK. KÅPA | 11119 | 999 | 1,00 | 400,00 | 0,00% | 400,00 |
| 1485486. | 999 | STÄNKSKÄRM | 11119 | 999 | 1,00 | 1 400,00 | 0,00% | 1 400,00 |
| FR01. | 999 | FRAKT HOVSJÖ | 11119 | 999 | 1,00 | 400,00 | 0,00% | 400,00 |
| 18008003 | 898 | LACKTRANSPORT | 11135 | F | 2,00 | 1 000,00 | 0,00% | 2 000,00 |
| LACK | 999 | LACKKOSTNAD LITAB | 11135 | 999 | 1,00 | 12 207,36 | 0,00% | 12 207,36 |
| | | Öresutjämning | 11111 | | | | | 0,15 |

F.nr : 236309158 Arbetsordernu 61082 Serv.dat : 2012-03-20 Fakt.dat : 2012-05-11 Sum 22 406,00
mmer:

Kund : 58782 , LAGEN BYGGCENTER 4U I BORÅS AB Mät.st : 46768
Ref : /TFK775 /KM:46768 Anv. tid :
Avd : 400=Verkstad, Borås Dst : 123=123 Borås

| Kod | Lev. | Benämning | S | Grupp | Ant | A-pris | Rab% | Sum |
|--------------------|------|----------------------|-------|-------|------|-----------|-------|-----------|
| AO | 898 | | 33449 | | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| Självrisk 8500 SEK | | | | | | | | |
| 18008004 | 899 | SJÄLVRISK (F9) | 11111 | | 1,00 | 8 500,00 | 0,00% | 8 500,00 |
| | 897 | MOMS (ev.moms från s | 11111 | MOMS | 1,00 | 13 905,75 | 0,00% | 13 905,75 |
| | | Öresutjämning | 11111 | | | | | 0,25 |

F.nr : 236407588 Arbetsordernu 62509 Serv.dat : 2012-08-07 Fakt.dat : 2012-08-08 Sum 4 952,55
mmer:

Kund : 1358 , Tillsynsavtal Ramas Vst Borås Mät.st : 64457
Ref : /TFK775 /KM:64457 Anv. tid :
Avd : 400=Verkstad, Borås Dst : 123=123 Borås

| Kod | Lev. | Benämning | S | Grupp | Ant | A-pris | Rab% | Sum |
|-----------------------|------|-----------------------|--------|-------|-------|----------|--------|----------|
| 64457 km S-TILLSYN | | | | | | | | |
| 471 | | | | | | | | |
| S-tillsyn | | | | | | | | |
| Smörjning lastväxlare | | | | | | | | |
| Smörjning kran | | | | | | | | |
| 3.60 h | | | | | | | | |
| 00165091 | 02 | S-TILLSYN - | BORÅSN | | 1,00 | 1 520,30 | 0,00% | 1 520,30 |
| 00165020 | 02 | S-TILLSYN - 6X6, 8X2, | BORÅST | | 1,00 | 198,30 | 0,00% | 198,30 |
| 00165123 | 02 | S-TILLSYN - MOTORL | BORÅST | | 1,00 | 132,20 | 0,00% | 132,20 |
| 00165022 | 02 | S-TILLSYN - VÄNDSKI | BORÅST | | 1,00 | 132,20 | 0,00% | 132,20 |
| 2051698 | 02 | TILLSYNSS< | 11119 | 04 | 1,00 | 936,00 | 15,00% | 795,60 |
| 1771770 | 800 | MOTOROLJA LDF2/LD | MEB23 | 800 | 43,00 | 47,00 | 15,00% | 1 717,85 |
| 1771735 | 800 | SPOLARVÄTSKA BLA | MEB23 | 800 | 5,00 | 14,00 | 15,00% | 59,50 |
| Tillsyn påbyggnad | | | | | | | | |
| 00168005 | 898 | SMÖRJNING LASTVÄ | BORÅSG | | 0,30 | 661,00 | 0,00% | 198,30 |
| 00168002 | 898 | SMÖRJNING KRAN | BORÅSG | | 0,30 | 661,00 | 0,00% | 198,30 |
| MOMS AVDRAGEN! | | | | | | | | |

SERVICEHISTORIK

Datum: 2024-07-03

Sida: 12

TKHUH_1.QRP

Period: 2010-01-01 - 2017-07-03

Valuta SEK

| F.nr : 236407589 | | Arbetsordernu 62509 | | Serv.dat : 2012-08-07 | | Fakt.dat : 2012-08-08 | | Sum 3 758,11 | |
|--|------|---------------------|----------|-----------------------|-------|-----------------------|--------|--------------|--|
| mmer: | | | | | | | | | |
| Kund : 998 , SCANIA GARANTI | | | | Mät.st : 64457 | | | | | |
| Ref : /TFK775 /KM:64457 | | | | Anv. tid : | | | | | |
| Avd : 400=Verkstad, Borås | | | | Dst : 123=123 Borås | | | | | |
| Kod | Lev. | Benämning | S | Grupp | Ant | A-pris | Rab% | Sum | |
| 120403, Uppgradering av automatkopplingssystemet (ECA) | | | | | | | | | |
| 471 | | | | | | | | | |
| Kampanj ECA | | | | | | | | | |
| 1.60 h | | | | | | | | | |
| 0812519 | 02 | FLANGE SCREW | BORÅS04 | | 3,00 | 7,05 | 36,75% | 13,38 | |
| 2019797 | 02 | BRACKET | BORÅS04 | | 1,00 | 24,20 | 21,80% | 18,92 | |
| EPS: Huvudgrupp: 04 (1931444) Elektriskt fel, ECA, 12-24 | | | | | | | | | |
| MATERIAL 100,00 Arbete 100,00 | | | | | | | | | |
| 2030535 | 02 | CABLE HARNESS | BORÅS04 | | 1,00 | 2 160,00 | 21,80% | 1 689,12 | |
| EPS: Huvudgrupp: 04 (1931444) Elektriskt fel, ECA, 12-24 | | | | | | | | | |
| MATERIAL 100,00 Arbete 100,00 | | | | | | | | | |
| 2065347 | 02 | BRACKET | BORÅS04 | | 1,00 | 11,50 | 21,80% | 8,99 | |
| EPS: Huvudgrupp: 04 (1931444) Elektriskt fel, ECA, 12-24 | | | | | | | | | |
| MATERIAL 100,00 Arbete 100,00 | | | | | | | | | |
| EPS: Huvudgrupp: 04 (1931444) Elektriskt fel, ECA, 12-24 | | | | | | | | | |
| MATERIAL 100,00 Arbete 100,00 | | | | | | | | | |
| 2080636 | 02 | HOLDER | BORÅS04 | | 1,00 | 82,90 | 27,55% | 60,06 | |
| 00255918 | 02 | KAMPANJ*** | BORÅSN | | 1,00 | 1 952,00 | 0,00% | 1 952,00 | |
| 0815361 | 02 | SPÄNNBAND | 33471 04 | | 16,00 | 1,15 | 15,00% | 15,64 | |
| MOMS AVDRAGEN! | | | | | | | | | |

F.nr : 236309662 Arbetsordernu 62509 Serv.dat : 2012-08-07 Fakt.dat : 2012-08-08 Sum 1 148,00

mmer:

Kund : 58782 , LAGEN BYGGCENTER 4U I BORÅS AB

Mät.st : 64457

Ref : /TFK775 /KM:64457

Anv. tid :

Avd : 400=Verkstad, Borås

Dst : 123=123 Borås

| Kod | Lev. | Benämning | S | Grupp | Ant | A-pris | Rab% | Sum | |
|-----|------|-----------|-------|-------|------|--------|-------|------|--|
| AO | 898 | | 33471 | | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | |

471

Und extravärmare. Gjort startförsök, stängde av sig och felindikerade.

Koll felkoder. Inga felkoder på värmare.

Letat efter information i multi.

Dosa bak i säng var påslagen. Stängde av dito och gjoirt flera startförsök.

Funkar riktigt.

1.50 h

| | | | | | | | | | |
|----------|-----|---------------------------|--|--|------|----------|-------|--------|--|
| 18008000 | 898 | FELSÖKN. VÄRMARE, 11131 L | | | 0,40 | 1 393,75 | 0,00% | 557,50 | |
|----------|-----|---------------------------|--|--|------|----------|-------|--------|--|

Åtdragning slangklämmor

471

Sot ur egr-slangar på motor. Dragit åt samtliga slangklämmor.

Kampanj göras på dessa ???

0.10 h

| | | | | | | | | | |
|----------|-----|------------------------|--|--|------|----------|-------|--------|--|
| 02008000 | 898 | REP.LÄCKAGE FRÅN 11131 | | | 0,40 | 1 393,75 | 0,00% | 557,50 | |
|----------|-----|------------------------|--|--|------|----------|-------|--------|--|

| | | | | | | | | | |
|--|--|-----------------------|--|--|--|--|-------|-------|--|
| | | FÖRBRUKNINGSMAT 11111 | | | | | 3,00% | 33,45 | |
|--|--|-----------------------|--|--|--|--|-------|-------|--|

| | | | | | | | | | |
|--|--|---------------------|--|--|--|--|--|-------|--|
| | | Öresutjämning 11111 | | | | | | -0,45 | |
|--|--|---------------------|--|--|--|--|--|-------|--|

SERVICEHISTORIK

Datum: 2024-07-03

Sida: 13

TKHUH_1.QRP

Period: 2010-01-01 - 2017-07-03

Valuta SEK

| | | | | | | | | |
|------|--|---------------------|----------|--------------|----------|-----------------|-----|----------|
| F.nr | : 236309961 | Arbetsordernu 62853 | Serv.dat | : 2012-09-06 | Fakt.dat | : 2012-09-11 | Sum | 1 567,00 |
| | mmer: | | | | | | | |
| Kund | : 58782 , LAGEN BYGGCENTER 4U I BORÅS AB | | | | Mät.st | : 66810 | | |
| Ref | : /TFK775 /KM:66810 | | | | Anv. tid | : | | |
| Avd | : 400=Verkstad, Borås | | | | Dst | : 123=123 Borås | | |

| Kod | Lev. | Benämning | S | Grupp | Ant | A-pris | Rab% | Sum |
|-----|------|-----------|-------|-------|------|--------|-------|------|
| AO | 898 | | 33471 | | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 |

471 / 0,6

Lossat lås på insidan av lucka. Borrat ur popnit till plåt över lås.

Lossat av plastsarg runt luckhål. Tejpat på ståltråd på vajer som var av och drog igenom denna med vajer.

Tejpat på ny vajer på ståltråd och dragit tillbaka. Mont ihop.

Koll funk.

| | | | | | | | | |
|----------|-----|---------------------|-------|----|------|----------|-------|--------|
| 18008000 | 898 | BYTE WIRE TILL SIDO | 11131 | L | 0,60 | 1 393,75 | 0,00% | 836,25 |
| 1892559 | 02 | REGL.VAJER | 11131 | 04 | 1,00 | 472,50 | 5,00% | 448,88 |

471 / 0,1

Koll halvljusinställning.

Justerat hö lite.

| | | | | | | | | |
|----------|-----|------------------|-------|---|------|----------|-------|--------|
| 00008000 | 898 | JUSTERA HALVLJUS | 11131 | A | 0,20 | 1 248,75 | 0,00% | 249,75 |
| | | FÖRBRUKNINGSMAT | 11111 | | | | 3,00% | 32,58 |
| | | Öresutjämnning | 11111 | | | | | -0,46 |

| | | | | | | | | |
|------|-------------|---------------------|----------|--------------|----------|--------------|-----|----------|
| F.nr | : 236408023 | Arbetsordernu 63203 | Serv.dat | : 2012-10-01 | Fakt.dat | : 2012-10-03 | Sum | 6 354,60 |
| | mmer: | | | | | | | |

Kund : 1358 , Tillsynsavtal Ramas Vst Borås

Ref : /TFK775 /KM:70574

Avd : 400=Verkstad, Borås

Mät.st : 70574

Anv. tid :

Dst : 123=123 Borås

| Kod | Lev. | Benämning | S | Grupp | Ant | A-pris | Rab% | Sum |
|-----|------|-----------|-------|-------|------|--------|-------|------|
| AO | 898 | | 33517 | | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 |

70574 km M-TILLSYN

MEK 517 tid 4,03 M tillsyn

| | | | | | | | | |
|----------|-----|-----------------------|-------|-----|-------|----------|--------|----------|
| 00165093 | 02 | M-TILLSYN - | 11131 | N | 1,00 | 2 379,60 | 0,00% | 2 379,60 |
| 00165071 | 02 | M-TILLSYN - 8X2, 8X2/ | 11131 | T | 1,00 | 528,80 | 0,00% | 528,80 |
| 00165033 | 02 | M-TILLSYN - VÄNDSKI | 11131 | T | 1,00 | 132,20 | 0,00% | 132,20 |
| 00165124 | 02 | M-TILLSYN - MOTORL | 11131 | T | 1,00 | 132,20 | 0,00% | 132,20 |
| 2051698 | 02 | TILLSYNSS< | 33517 | 04 | 1,00 | 936,00 | 15,00% | 795,60 |
| 2081360 | 02 | TORKMEDEL | 33517 | 04 | 1,00 | 525,00 | 15,00% | 446,25 |
| 1771735 | 800 | SPOLARVÄTSKA BLA | MEB23 | 800 | 2,00 | 14,00 | 15,00% | 23,80 |
| 1771770 | 800 | MOTOROLJA LDF2/LD | 11131 | 800 | 43,00 | 47,00 | 15,00% | 1 717,85 |

Tillsyn påbyggnad

| | | | | | | | | |
|----------|-----|------------------|-------|---|------|--------|-------|--------|
| 00168005 | 898 | SMÖRJNING LASTVÄ | 11131 | G | 0,30 | 661,00 | 0,00% | 198,30 |
|----------|-----|------------------|-------|---|------|--------|-------|--------|

MOMS AVDRAGEN!

| | | | | | | | | |
|------|-------------|---------------------|----------|--------------|----------|--------------|-----|----------|
| F.nr | : 236310306 | Arbetsordernu 63426 | Serv.dat | : 2012-10-17 | Fakt.dat | : 2012-10-23 | Sum | 1 928,00 |
| | mmer: | | | | | | | |

Kund : 58782 , LAGEN BYGGCENTER 4U I BORÅS AB

Ref : /TFK775 /KM:72794

Avd : 400=Verkstad, Borås

Mät.st : 72794

Anv. tid :

Dst : 123=123 Borås

| Kod | Lev. | Benämning | S | Grupp | Ant | A-pris | Rab% | Sum |
|-----|------|-----------|---|-------|-----|--------|------|-----|
|-----|------|-----------|---|-------|-----|--------|------|-----|

SERVICEHISTORIK

Datum: 2024-07-03

Sida: 14

TKHUH_1.QRP

Period: 2010-01-01 - 2017-07-03

Valuta SEK

| | | | | | | |
|----|-----|-------|------|------|-------|------|
| AO | 898 | 33434 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
|----|-----|-------|------|------|-------|------|

434. Und luftläckage, klippt upp slangknippe i vänster rambalk.

Bytt samt skarvat slang till växellåda vänster sida

| | | | | | | | | |
|---------------|-----|-----------------------------|--|--|-------|----------|--------|----------|
| 10008000 | 898 | UND/REP.LUFTLÄCKA 11131 | | | 1,20 | 1 393,75 | 0,00% | 1 672,50 |
| 0815363 | 02 | BUNTBAND 33434 0849 | | | 10,00 | 5,69 | 15,00% | 48,35 |
| 112-118329-10 | 112 | RAK KOPPLING Ø 8M 33434 112 | | | 1,00 | 52,88 | 5,00% | 50,24 |
| 1371197 | 02 | INSTICKSKO 33434 0313 | | | 1,00 | 112,50 | 5,00% | 106,88 |
| | | FÖRBRUKNINGSMAT 11131 | | | | | 3,00% | 50,18 |
| | | Öresutjämning 11131 | | | | | | -0,15 |

F.nr : 236408529 Arbetsordernu 64035 Serv.dat : 2012-12-11 Fakt.dat : 2012-12-12 Sum 2 260,00

mmer:

Kund : 1358 , Tillsynsavtal Ramas Vst Borås

Mät.st : 80916

Ref : /TFK775 /KM:80916

Anv. tid :

Avd : 400=Verkstad, Borås

Dst : 123=123 Borås

| Kod | Lev. | Benämning | S | Grupp | Ant | A-pris | Rab% | Sum |
|---|------|----------------------------|-------|-------|------|----------|--------|----------|
| AO | 898 | | 33434 | | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| 80916 KM. ENLIGT AVTAL | | | | | | | | |
| 434 / 2-årskontroll | | | | | | | | |
| Fasta paketpriser K17108002 PERIODISK KONTR. DIGITAL FÄRDSKRIVARE | | | | | | | | |
| 17105049 | 02 | DIGITAL FÄRDSKRIVA 11131 C | | | 1,00 | 2 517,90 | 10,24% | 2 260,00 |

=====

MOMS AVDRAGEN!

F.nr : 236311378 Arbetsordernu 64667 Serv.dat : 2013-02-15 Fakt.dat : 2013-02-15 Sum 2 871,00

mmer:

Kund : 58782 , LAGEN BYGGCENTER 4U I BORÅS AB

Mät.st : 86848

Ref : /TFK775 /KM:86848

Anv. tid :

Avd : 400=Verkstad, Borås

Dst : 123=123 Borås

| Kod | Lev. | Benämning | S | Grupp | Ant | A-pris | Rab% | Sum |
|--|------|-----------|-------|-------|------|--------|-------|------|
| AO | 898 | | 54376 | | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| UND VÄRMARFEL WTA, KOLLA BRÄNSLELEDNING/FELKODER | | | | | | | | |
| EV BYTE VÄRMARE PÅ KAMPANJPRIS MEN FÖRE DETTA KONTAKTA | | | | | | | | |
| OSKAR 0722315656 | | | | | | | | |

376/ Tid 1,10 Kopplat in datorn och läst felkoder. Säkerhetstid

överskriden. Gjort några uppstart, sedan fungerar den riktigt.

Bränsleslang är bytt till 6mm. Pumpen går.

| | | | | | | | | |
|----------|-----|------------------------|--|--|------|----------|-------|----------|
| 18808000 | 898 | UNDERSÖKN. EXTRA 11111 | | | 0,80 | 1 548,75 | 0,00% | 1 239,00 |
|----------|-----|------------------------|--|--|------|----------|-------|----------|

KOLLA LUFTLÄCKAGE BIL, TAPPAR TRYCK.

(LIGGER ÖVERTRYCK I HYDRAULTANK, LÄCKAGE DÄR?)

376/ Letat efter luftläck. Hittat en läcka i hydralskåpet bakom hytten. Demonterat slanganslutningar och lagt gängtape på den som läckte och det blev tätt.

| | | | | | | | | |
|----------|-----|-------------------------|--|--|------|----------|-------|----------|
| 10008000 | 898 | UNDERSÖKN. LUFTLÄ 11111 | | | 1,00 | 1 548,75 | 0,00% | 1 548,75 |
| | | FÖRBRUKNINGSMAT 11111 | | | | | 3,00% | 83,64 |
| | | Öresutjämning 11111 | | | | | | -0,39 |

F.nr : 236409232 Arbetsordernu 64327 Serv.dat : 2013-01-14 Fakt.dat : 2013-04-03 Sum 1 074,80

mmer:

Kund : 1358 , Tillsynsavtal Ramas Vst Borås

Mät.st : 83007

Ref : /TFK775 /KM:83007

Anv. tid :

Avd : 400=Verkstad, Borås

Dst : 123=123 Borås

SERVICEHISTORIK

Datum: 2024-07-03

Sida: 15

TKHUH_1.QRP

Period: 2010-01-01 - 2017-07-03

Valuta SEK

| Kod | Lev. | Benämning | S | Grupp | Ant | A-pris | Rab% | Sum |
|--------------------------------|------|---------------------|-------|-------|------|--------|--------|--------|
| 83007 KM. X-TILLSYN MEK 517 | | | | | | | | |
| 00165015 | 02 | X-TILLSYN - | 11131 | N | 1,00 | 661,00 | 0,00% | 661,00 |
| 00165103 | 02 | X-TILLSYN - VÄNDSKI | 11131 | T | 1,00 | 132,20 | 0,00% | 132,20 |
| 1771735 | 800 | SPOLARVÄTSKA BLA | MEB23 | 800 | 7,00 | 14,00 | 15,00% | 83,30 |
| TILLSYN PÅBYGGNAD MEK 517 | | | | | | | | |
| 00168005 | 898 | SMÖRJNING LASTVÄ | 11131 | G | 0,30 | 661,00 | 0,00% | 198,30 |
| MOMS AVDRAGEN! | | | | | | | | |

F.nr : 236311712 Arbetsordernu 64327 Serv.dat : 2013-01-14 Fakt.dat : 2013-04-03 Sum 1 441,00

mmer:

Kund : 58782 , LAGEN BYGGCENTER 4U I BORÅS AB

Mät.st : 83007

Ref : /TFK775 /KM:83007

Anv. tid :

Avd : 400=Verkstad, Borås

Dst : 123=123 Borås

| Kod | Lev. | Benämning | S | Grupp | Ant | A-pris | Rab% | Sum |
|-------------------------------|------|-------------------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|
| DELAR UTTAGET AV KUND. WPA063 | | | | | | | | |
| 116-13819003030 | 116 | SKRIVARPAPPER DTC | 11119 | 116 | 6,00 | 175,00 | 10,00% | 945,00 |
| 1517793 | 02 | STÄNKSKYDD | 11119 | 0509 | 2,00 | 180,00 | 5,00% | 342,00 |
| 0219193 | 02 | GLÖDLAMPA< | 11119 | 0460 | 10,00 | 9,94 | 15,00% | 84,48 |
| 0382328 | 02 | SÄKRING < | 11119 | 0202 | 10,00 | 4,69 | 15,00% | 39,85 |
| 0382327 | 02 | SÄKRING < | 11119 | 0202 | 7,00 | 5,00 | 15,00% | 29,75 |
| | | Öresutjämnig | 11111 | | | | | -0,08 |

F.nr : 236409354 Arbetsordernu 65040 Serv.dat : 2013-04-18 Fakt.dat : 2013-04-19 Sum 4 758,10

mmer:

Kund : 1358 , Tillsynsavtal Ramas Vst Borås

Mät.st : 92102

Ref : /TFK775 /KM:92102

Anv. tid :

Avd : 400=Verkstad, Borås

Dst : 123=123 Borås

| Kod | Lev. | Benämning | S | Grupp | Ant | A-pris | Rab% | Sum |
|---|------|-----------------------|-------|-------|-------|----------|--------|----------|
| 92102 km S-TILLSYN (OBS !! EJ SMÖRJNING AV KRAN ENL KUND!) | | | | | | | | |
| 582 tid 3,9 s-tillsyn ok påfylla batterivatten 3L + 3st uppdateringar motor + opc+ coo | | | | | | | | |
| 00165091 | 02 | S-TILLSYN - | 33438 | N | 1,00 | 1 591,60 | 0,00% | 1 591,60 |
| 00165020 | 02 | S-TILLSYN - 6X6, 8X2, | 33438 | T | 1,00 | 207,60 | 0,00% | 207,60 |
| 00165022 | 02 | S-TILLSYN - VÄNDSKI | 33438 | T | 1,00 | 138,40 | 0,00% | 138,40 |
| 1771770 | 800 | MOTOROLJA LDF2/LD | 11119 | 800 | 41,00 | 48,00 | 15,00% | 1 672,80 |
| 1771735 | 800 | SPOLARVÄTSKA BLA | 11119 | 800 | 8,00 | 14,00 | 15,00% | 95,20 |
| 2189423 | 02 | TILLSYNSS< | 11119 | 0770 | 1,00 | 994,00 | 15,00% | 844,90 |
| FÖRPLANERAD // AK Tillsyn påbyggnad | | | | | | | | |
| 00168005 | 898 | SMÖRJNING LASTVÄ | 33438 | G | 0,30 | 692,00 | 0,00% | 207,60 |
| MOMS AVDRAGEN! | | | | | | | | |

F.nr : 236311878 Arbetsordernu 65040 Serv.dat : 2013-04-18 Fakt.dat : 2013-04-19 Sum 25 875,00

mmer:

Kund : 58782 , LAGEN BYGGCENTER 4U I BORÅS AB

Mät.st : 92102

Ref : /TFK775 /KM:92102

Anv. tid :

Avd : 400=Verkstad, Borås

Dst : 123=123 Borås

| Kod | Lev. | Benämning | S | Grupp | Ant | A-pris | Rab% | Sum |
|-----|------|-----------|---|-------|-----|--------|------|-----|
|-----|------|-----------|---|-------|-----|--------|------|-----|

SERVICEHISTORIK

Datum: 2024-07-03

Sida: 16

TKHUH_1.QRP

Period: 2010-01-01 - 2017-07-03

Valuta SEK

| AO | 898 | | 33487 | | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
|---|-----|-------------------|------------|--|------|----------|--------|----------|
| REP MOTORFEL (LAMPA INDIKERAR FEL VID GASSLÄPP O RETARDERBROMS) | | | | | | | | |
| 582 tid 3,5 felsökning motorfel koll alla spridare & 3:an var inte bra byte alla spjuten +1st spridare +rör. | | | | | | | | |
| 487 TID 1,6 kontrollerat bränsletryck i acumulatorn, kontroll av inre läckage, kontroll av bränslemängdsventil mm | | | | | | | | |
| 03005061 | 02 | BRÄNSLESYSTEM FE | 11111 N | | 1,00 | 2 809,63 | 0,00% | 2 809,63 |
| 03015351 | 02 | HÖGTRYCKSANSLOT | 11111 N | | 1,00 | 4 077,00 | 0,00% | 4 077,00 |
| 03015218 | 02 | ENHETSINSPIRUTARE | 11111 N | | 1,00 | 2 718,00 | 0,00% | 2 718,00 |
| 1108053 | 02 | SKRUV < | 33582 0305 | | 1,00 | 53,25 | 8,00% | 48,99 |
| 0575177 | 02 | ENHETSINSP | 11119 0952 | | 1,00 | 9 650,00 | 15,00% | 8 202,50 |
| 1832724 | 02 | HÖGTRYCKSA | 11119 0065 | | 6,00 | 793,75 | 5,00% | 4 524,38 |
| 1862548 | 02 | BRÄNSLERÖR | 11119 0065 | | 1,00 | 543,75 | 5,00% | 516,56 |
| 1860539 | 02 | BRÄNSLERÖR | 11119 0065 | | 1,00 | 543,75 | 5,00% | 516,56 |
| 2049355 | 02 | BRÄNSLERÖR | 11119 0320 | | 1,00 | 595,00 | 5,00% | 565,25 |
| 1860541 | 02 | BRÄNSLERÖR | 11119 0065 | | 1,00 | 543,75 | 5,00% | 516,56 |
| 1862547 | 02 | BRÄNSLERÖR | 11119 0065 | | 1,00 | 561,25 | 5,00% | 533,19 |
| 1743982 | 02 | BRÄNSLERÖR | 11119 0320 | | 1,00 | 587,50 | 5,00% | 558,13 |
| | | FÖRBRUKNINGSMAT | 11111 | | | | 3,00% | 288,14 |
| | | Öresutjämning | 11111 | | | | | 0,11 |

F.nr : 236409762 Arbetsordernu 66003 Serv.dat : 2013-07-12 Fakt.dat : 2013-07-24 Sum 692,00

mmer:

Kund : 1358 , Tillsynsavtal Ramas Vst Borås

Ref : /TFK775 /KM:104014

Avd : 400=Verkstad, Borås

Mät.st : 104014

Anv. tid :

Dst : 123=123 Borås

| Kod | Lev. | Benämning | S | Grupp | Ant | A-pris | Rab% | Sum |
|---|------|-------------|---------|-------|------|--------|-------|--------|
| 104014 km X-TILLSYN. SMÖRJ EJ KRAN OCH SLÄP | | | | | | | | |
| 882/ Tid: 1,50. X-tillsyn med krok | | | | | | | | |
| 00165015 | 02 | X-TILLSYN - | 11111 N | | 1,00 | 692,00 | 0,00% | 692,00 |
| MOMS AVDRAGEN! | | | | | | | | |

F.nr : 236312457 Arbetsordernu 66003 Serv.dat : 2013-07-12 Fakt.dat : 2013-07-24 Sum 6 205,00

mmer:

Kund : 58782 , LAGEN BYGGCENTER 4U I BORÅS AB

Ref : /TFK775 /KM:104014

Avd : 400=Verkstad, Borås

Mät.st : 104014

Anv. tid :

Dst : 123=123 Borås

| Kod | Lev. | Benämning | S | Grupp | Ant | A-pris | Rab% | Sum |
|--|------|---------------------|------------|-------|-------|----------|--------|----------|
| AO | 898 | | 35882 | | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| REP AV RATTJUSTERING | | | | | | | | |
| 882/ Tid: 2,33. Fjädern för tiltningen var av, Plockade ner alla kåpor runt ratten, klippte upp alla buntband, plockade bort ratttiltningsknappen, Lossade Skruvarna i tiltleden drog ut hela ratten, i med en ny fjäder och monterade ihop. | | | | | | | | |
| 13018000 | 898 | DE/MONT RATTKÅPO | 11111 | | 2,00 | 1 548,75 | 0,00% | 3 097,50 |
| 1797974 | 02 | FJÄDER | 11119 0157 | | 1,00 | 767,50 | 5,00% | 729,13 |
| 0815361 | 02 | BUNTBAND 185 X 4,6 | 35882 0849 | | 10,00 | 1,00 | 15,00% | 8,50 |
| REP AV ABS HANDSKE, STIFT? | | | | | | | | |
| 882/ Tid: 1,50 .hansken var placerad så dumt så att man nått och jämt kom åt den över huvuttaget. När jag hade fått loss den fick jag klippa upp 100 buntband för att få ut kablén, Bytte hanske och buntade ihop | | | | | | | | |
| 00008000 | 898 | BYTE EBS-HANDSKE | 11111 A | | 1,50 | 1 261,25 | 0,00% | 1 891,88 |
| 110-2678.01 | 110 | EBS-DOSA 7-POLIG IS | 35882 110 | | 1,00 | 331,25 | 10,00% | 298,13 |
| 0815362 | 02 | BUNTBAND 380 X 4,6 | 35882 0849 | | 15,00 | 2,38 | 15,00% | 30,29 |

SERVICEHISTORIK

Datum: 2024-07-03

Sida: 17

TKHUH_1.QRP

Period: 2010-01-01 - 2017-07-03

Valuta SEK

| | | |
|-----------------------|-------|--------|
| FÖRBRUKNINGSMAT 11111 | 3,00% | 149,69 |
| Öresutjämnig 11111 | | -0,12 |

F.nr : 236410093 Arbetsordernu 66537 Serv.dat : 2013-09-18 Fakt.dat : 2013-09-24 Sum 15 459,26
 mmer:
 Kund : 1358 , Tillsynsavtal Ramas Vst Borås Mät.st : 111794
 Ref : /TFK775 /KM:111794 Anv. tid :
 Avd : 400=Verkstad, Borås Dst : 123=123 Borås

| Kod | Lev. | Benämning | S | Grupp | Ant | A-pris | Rab% | Sum |
|----------------------|------|-----------------------|-------|-------|-------|----------|--------|----------|
| 111794 KM. L-TILLSYN | | | | | | | | |
| 487 420 | | L tillsyn klar | | | | | | |
| 00165118 | 02 | L-TILLSYN - DC12/DT1 | 11131 | N | 1,00 | 4 359,60 | 0,00% | 4 359,60 |
| 00165038 | 02 | L-TILLSYN - SCANIA R | 11131 | T | 1,00 | 207,60 | 0,00% | 207,60 |
| 00165079 | 02 | L-TILLSYN - 6X6, 8X2, | 11131 | T | 1,00 | 692,00 | 0,00% | 692,00 |
| 00165129 | 02 | L-TILLSYN - LUFTFJÄ | 11131 | T | 1,00 | 138,40 | 0,00% | 138,40 |
| 00165098 | 02 | L-TILLSYN - | 11131 | T | 1,00 | 346,00 | 0,00% | 346,00 |
| 00165048 | 02 | L-TILLSYN - VÄNDSKI | 11131 | T | 1,00 | 138,40 | 0,00% | 138,40 |
| 00165125 | 02 | L-TILLSYN - MOTORL | 11131 | T | 1,00 | 138,40 | 0,00% | 138,40 |
| 00165189 | 02 | L-TILLSYN + - 8X2 8X4 | 11131 | N | 1,00 | 830,40 | 0,00% | 830,40 |
| 2189424 | 02 | TILLSYNSS< | 33420 | 0770 | 1,00 | 2 360,00 | 15,00% | 2 006,00 |
| 0550154 | 02 | TILLSYNSS< | 33487 | 0770 | 1,00 | 362,00 | 15,00% | 307,70 |
| 2002705 | 02 | OLJEFILTE< | 33487 | 0440 | 1,00 | 433,00 | 15,00% | 368,05 |
| 1771735 | 800 | SPOLARVÅTSKA BLA | 11131 | 800 | 3,00 | 14,00 | 0,00% | 42,00 |
| 1892411 | 800 | TRANSMISSIONSOLJA | 11131 | 800 | 23,00 | 58,00 | 0,00% | 1 334,00 |
| 1771845 | 800 | OLJA VÄXELLÅDA SY | 11131 | 800 | 17,00 | 66,00 | 0,00% | 1 122,00 |
| 1869993 | 02 | LUFTFILTE< | 11119 | 0296 | 1,00 | 871,00 | 15,00% | 740,35 |
| 1771740 | 800 | ATF OLJA TQ D3 | 11131 | 800 | 6,76 | 51,00 | 0,00% | 344,76 |
| 1771770 | 800 | MOTOROLJA LDF2/LD | 11131 | 800 | 44,50 | 48,00 | 0,00% | 2 136,00 |
| TILLSYN PÅBYGGNAD | | | | | | | | |
| 420 | | klart | | | | | | |
| 00168005 | 898 | SMÖRJNING LASTVÄ | 11131 | G | 0,30 | 692,00 | 0,00% | 207,60 |
| MOMS AVDRAGEN! | | | | | | | | |

F.nr : 236312848 Arbetsordernu 66537 Serv.dat : 2013-09-18 Fakt.dat : 2013-09-24 Sum 931,00
 mmer:
 Kund : 58782 , LAGEN BYGGCENTER 4U I BORÅS AB Mät.st : 111794
 Ref : /TFK775 /KM:111794 Anv. tid :
 Avd : 400=Verkstad, Borås Dst : 123=123 Borås

| Kod | Lev. | Benämning | S | Grupp | Ant | A-pris | Rab% | Sum |
|--------------------|------|------------------|-------|-------|------|----------|-------|--------|
| AO | 898 | | 33420 | | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| 420 bytt kontakten | | | | | | | | |
| 00008000 | 898 | BYTE DÖRRKONTAKT | 11131 | A | 0,40 | 1 261,25 | 0,00% | 504,50 |
| 1904343 | 02 | DÖRRKONTAK | 11119 | 0220 | 1,00 | 447,50 | 8,00% | 411,70 |
| | | FÖRBRUKNINGSMAT | 11131 | | | | 3,00% | 15,14 |
| | | Öresutjämnig | 11131 | | | | | -0,34 |

F.nr : 236312981 Arbetsordernu 66741 Serv.dat : 2013-10-15 Fakt.dat : 2013-10-16 Sum 4 576,00
 mmer:
 Kund : 58782 , LAGEN BYGGCENTER 4U I BORÅS AB Mät.st : 115450
 Ref : /TFK775 /KM:115450 Anv. tid :
 Avd : 400=Verkstad, Borås Dst : 123=123 Borås

SERVICEHISTORIK

Datum: 2024-07-03

Sida: 18

TKHUH_1.QRP

Period: 2010-01-01 - 2017-07-03

Valuta SEK

| Kod | Lev. | Benämning | S | Grupp | Ant | A-pris | Rab% | Sum |
|--|------|---------------------|-------|-------|------|----------|-------|----------|
| AO | 898 | | 35882 | | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| Hjulinställning. Sliter snett vä fram | | | | | | | | |
| 882/ Tid: 3,16. Lasermätt och justerat framaxeln och stödaxeln. | | | | | | | | |
| Demont och mont fälgringar och rostfria mutterkåpor, fick spräcka ca 10 kåpor som satt fast. | | | | | | | | |
| 13005061 | 02 | FRAMAXEL MÄTA AM/ | 11137 | N | 1,00 | 2 377,38 | 0,00% | 2 377,38 |
| 13005064 | 02 | TOE-IN JUSTERA AM/ | 11137 | T | 1,00 | 509,63 | 0,00% | 509,63 |
| 13005065 | 02 | TOE-IN JUSTERA 8X2, | 11137 | T | 1,00 | 679,50 | 0,00% | 679,50 |
| 13005067 | 02 | RATTLÄGE JUSTERA | 11137 | T | 1,00 | 679,50 | 0,00% | 679,50 |
| 1872116 | 02 | HJULMUTTER | 35882 | 0437 | 1,00 | 213,75 | 5,00% | 203,06 |
| | | FÖRBRUKNINGSMAT | 11137 | | | | 3,00% | 127,38 |
| | | Öresutjämning | 11137 | | | | | -0,45 |

F.nr : 236410533 Arbetsordernu 67313 Serv.dat : 2013-12-04 Fakt.dat : 2013-12-05 Sum 1 103,03

mmer:

Kund : 1358 , Tillsynsavtal Ramas Vst Borås

Ref : /TFK775 /KM:121788

Avd : 400=Verkstad, Borås

Mät.st : 121788

Anv. tid :

Dst : 123=123 Borås

| Kod | Lev. | Benämning | S | Grupp | Ant | A-pris | Rab% | Sum |
|-------------------------|------|---------------------|-------|-------|------|--------|--------|--------|
| 121788 KM. X-TILLSYN | | | | | | | | |
| 487 X TILLSYN KLAR | | | | | | | | |
| 00165015 | 02 | X-TILLSYN - | 11131 | N | 1,00 | 692,00 | 0,00% | 692,00 |
| 00165103 | 02 | X-TILLSYN - VÄNDSKI | 11131 | T | 1,00 | 138,40 | 0,00% | 138,40 |
| 1771735 | 800 | SPOLARVÄTSKA BLA | 11131 | 800 | 4,50 | 17,00 | 15,00% | 65,03 |
| TILLSYN PÅBYGGNAD | | | | | | | | |
| 487 lastväxlaren smörjd | | | | | | | | |
| 00168005 | 898 | SMÖRJNING LASTVÄ | 11131 | G | 0,30 | 692,00 | 0,00% | 207,60 |
| MOMS AVDRAGEN! | | | | | | | | |

F.nr : 236410534 Arbetsordernu 67313 Serv.dat : 2013-12-04 Fakt.dat : 2013-12-05 Sum 797,00

mmer:

Kund : 1343 , Goodwill Kommersiell Vst Borås

Ref : /TFK775 /KM:121788

Avd : 400=Verkstad, Borås

Mät.st : 121788

Anv. tid :

Dst : 123=123 Borås

| Kod | Lev. | Benämning | S | Grupp | Ant | A-pris | Rab% | Sum |
|----------------|------|------------------|-------|-------|------|--------|-------|--------|
| 00008000 | 898 | KONTROLL KYLVÄTS | 11131 | A | 1,00 | 797,00 | 0,00% | 797,00 |
| MOMS AVDRAGEN! | | | | | | | | |

F.nr : 236313441 Arbetsordernu 67313 Serv.dat : 2013-12-04 Fakt.dat : 2013-12-05 Sum 1 092,00

mmer:

Kund : 58782 , LAGEN BYGGCENTER 4U I BORÅS AB

Ref : /TFK775 /KM:121788

Avd : 400=Verkstad, Borås

Mät.st : 121788

Anv. tid :

Dst : 123=123 Borås

| Kod | Lev. | Benämning | S | Grupp | Ant | A-pris | Rab% | Sum |
|-----|------|-----------|-------|-------|------|--------|-------|------|
| AO | 898 | | 33487 | | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 |

487 tid 0,3 sjusterat låset

| | | | | | | | | |
|----------|-----|--------------------|-------|---|------|----------|-------|--------|
| 00008000 | 898 | REP.LÅS TILL FRONT | 11131 | A | 0,30 | 1 261,25 | 0,00% | 378,38 |
|----------|-----|--------------------|-------|---|------|----------|-------|--------|

487 tid 0.8 skruvat ner hö nedre hytthörn igen och fyllt

SERVICEHISTORIK

Datum: 2024-07-03

Sida: 19

TKHUH_1.QRP

Period: 2010-01-01 - 2017-07-03

Valuta SEK

olja i hytt tipp pumpen , locket saknades, fält hytten och
kontrollerat cylinder läckage = ok

| | | | | | | | | |
|------------------------|-----|-------------------|-------|------|------|----------|-------|--------|
| 00008000 | 898 | DE/MONT. STÖTFÅNG | 11131 | A | 0,40 | 1 261,25 | 0,00% | 504,50 |
| 1771740 | 800 | ATF OLJA TQ D3 | 11131 | 800 | 0,40 | 63,75 | 0,00% | 25,50 |
| DELAR UTTAGET AV KUND. | | | | | | | | |
| 1905272 | 02 | VARSELHAND | 11119 | 0942 | 1,00 | 86,88 | 0,00% | 86,88 |
| 1905271 | 02 | VARSELHAND | 11119 | 0942 | 1,00 | 70,50 | 0,00% | 70,50 |
| | | FÖRBRUKNINGSMAT | 11131 | | | | 3,00% | 26,49 |
| | | Öresutjämning | 11131 | | | | | -0,25 |

F.nr : 236314191 Arbetsordernu 68208 Serv.dat : 2014-03-11 Fakt.dat : 2014-03-12 Sum 1 914,00

mmer:

Kund : 58782 , LAGEN BYGGCENTER 4U I BORÅS AB

Mät.st : 129909

Ref : /TFK775 /KM:129909

Anv. tid :

Avd : 400=Verkstad, Borås

Dst : 123=123 Borås

| Kod | Lev. | Benämning | S | Grupp | Ant | A-pris | Rab% | Sum |
|-----|------|-----------|-------|-------|------|--------|-------|------|
| AO | 898 | | 35882 | | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 |

Undersökn. luftläckage hö stödaxel/varmgång
882/ Tid: 1,16. Det var varmgång bromsar HÖ-sida axel 4. hissade
upp axeln, plockade isär HÖ-sida, kontrollerade belägg, ok och
klocka, hittade inget fel, var extremt skitigt. gjorde rend och
såg till så att allt gick lätt, kollade däcktrycket i 1a och
4de axeln på kunds begäran

| | | | | | | | | |
|----------|-----|------------------|-------|--|------|----------|-------|----------|
| 10018000 | 898 | UNDERSÖKN. VARMG | 11111 | | 1,20 | 1 548,75 | 0,00% | 1 858,50 |
| | | FÖRBRUKNINGSMAT | 11111 | | | | 3,00% | 55,75 |
| | | Öresutjämning | 11111 | | | | | -0,25 |

F.nr : 236411132 Arbetsordernu 68239 Serv.dat : 2014-03-17 Fakt.dat : 2014-03-19 Sum 5 091,00

mmer:

Kund : 1358 , Tillsynsavtal Ramas Vst Borås

Mät.st : 130823

Ref : /TFK775 /KM:130823

Anv. tid :

Avd : 400=Verkstad, Borås

Dst : 123=123 Borås

| Kod | Lev. | Benämning | S | Grupp | Ant | A-pris | Rab% | Sum |
|-----|------|-----------|-------|-------|------|--------|-------|------|
| AO | 898 | | 33420 | | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 |

130823 KM. S-TILLSYN
420.

| | | | | | | | | |
|----------|-----|-----------------------|-------|------|-------|----------|--------|----------|
| 00165091 | 02 | S-TILLSYN - | 11131 | N | 1,00 | 1 614,60 | 0,00% | 1 614,60 |
| 00165020 | 02 | S-TILLSYN - 6X6, 8X2, | 11131 | T | 1,00 | 210,60 | 0,00% | 210,60 |
| 00165022 | 02 | S-TILLSYN - VÄNDSKI | 11131 | T | 1,00 | 140,40 | 0,00% | 140,40 |
| 00165123 | 02 | S-TILLSYN - MOTORL | 11131 | T | 1,00 | 140,40 | 0,00% | 140,40 |
| 2189423 | 02 | TILLSYNSS< | 11135 | 0770 | 1,00 | 1 000,00 | 15,00% | 850,00 |
| 1306882 | 02 | SKRUV | 33420 | 0305 | 1,00 | 32,00 | 15,00% | 27,20 |
| 1771770 | 800 | MOTOROLJA LDF2/LD | 11131 | 800 | 44,00 | 48,00 | 15,00% | 1 795,20 |
| 1771735 | 800 | SPOLARVÄTSKA BLA | 11131 | 800 | 8,00 | 15,00 | 15,00% | 102,00 |

TILLSYN PÅBYGGNAD
420.

| | | | | | | | | |
|----------|-----|------------------|-------|---|------|--------|-------|--------|
| 00168005 | 898 | SMÖRJNING LASTVÄ | 11131 | G | 0,30 | 702,00 | 0,00% | 210,60 |
|----------|-----|------------------|-------|---|------|--------|-------|--------|

MOMS AVDRAGEN!

F.nr : 236412185 Arbetsordernu 69156 Serv.dat : 2014-06-30 Fakt.dat : 2014-07-02 Sum 842,74

mmer:

Kund : 1358 , Tillsynsavtal Ramas Vst Borås

Mät.st : 142970

Ref : /TFK775 /KM:142970

Anv. tid :

SERVICEHISTORIK

Datum: 2024-07-03

Sida: 20

TKHUH_1.QRP

Period: 2010-01-01 - 2017-07-03

Valuta SEK

| Avd : 400=Verkstad, Borås | | | | | Dst : 123=123 Borås | | | | |
|---------------------------|------|---------------------|-------|-------|---------------------|--------|--------|--------|--|
| Kod | Lev. | Benämning | S | Grupp | Ant | A-pris | Rab% | Sum | |
| X-TILLSYN | | | | | | | | | |
| 471 | | | | | | | | | |
| 1.30 H | | | | | | | | | |
| X-tillsyn | | | | | | | | | |
| Smörjning lastväxlare | | | | | | | | | |
| 00165015 | 02 | X-TILLSYN - | 11137 | N | 1,00 | 938,00 | 25,13% | 702,28 | |
| 00165103 | 02 | X-TILLSYN - VÄNDSKI | 11137 | T | 1,00 | 187,60 | 25,13% | 140,46 | |
| MOMS AVDRAGEN! | | | | | | | | | |

F.nr : 236412186 Arbetsordernu 69156 Serv.dat : 2014-06-30 Fakt.dat : 2014-07-02 Sum 210,68
 mmer:
 Kund : 1358 , Tillsynsavtal Ramas Vst Borås Mät.st : 142970
 Ref : /TFK775 /KM:142970 Anv. tid :
 Avd : 400=Verkstad, Borås Dst : 123=123 Borås

| Kod | Lev. | Benämning | S | Grupp | Ant | A-pris | Rab% | Sum |
|-------------------|------|------------------|-------|-------|------|--------|--------|--------|
| Tillsyn påbyggnad | | | | | | | | |
| 00168005 | 898 | SMÖRJNING LASTVÄ | 11137 | G | 0,30 | 938,00 | 25,13% | 210,68 |
| MOMS AVDRAGEN! | | | | | | | | |

F.nr : 236314912 Arbetsordernu 69156 Serv.dat : 2014-06-30 Fakt.dat : 2014-07-02 Sum 670,00
 mmer:
 Kund : 90173 , BYGGCENTER I BORÅS BYGGNADS AB Mät.st : 142970
 Ref : /TFK775 /KM:142970 Anv. tid :
 Avd : 400=Verkstad, Borås Dst : 123=123 Borås

| Kod | Lev. | Benämning | S | Grupp | Ant | A-pris | Rab% | Sum |
|--|------|-------------------|-------|-------|------|----------|-------|--------|
| AO | 898 | | 33461 | | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| REP EXTRAVÄRMARE(INDIKERAR FEL, SUMMER) | | | | | | | | |
| 471 | | | | | | | | |
| 0.20 h | | | | | | | | |
| Försökt starta värmare från panel, gick ej. Startat upp värmare från dosa bak. Koll felkoder och raderat dito. | | | | | | | | |
| Låtit värmaren gå en stund. Stängt av och startat upp från panelen. | | | | | | | | |
| 18808000 | 898 | UNDERSÖKN. EXTRA | 11111 | | 0,20 | 1 548,75 | 0,00% | 309,75 |
| REP RETARDER (TAR DÅLIGT) | | | | | | | | |
| 471 | | | | | | | | |
| 0.10 h | | | | | | | | |
| Koll felkoder, inga på retarder. Koll och fyllt på lite olja. | | | | | | | | |
| 10508000 | 898 | KONTR. FELKODER R | 11111 | | 0,20 | 1 548,75 | 0,00% | 309,75 |
| 1771740 | 800 | ATF OLJA TQ D3 | MEB23 | 800 | 0,50 | 63,75 | 0,00% | 31,88 |
| | | FÖRBRUKNINGSMAT | 11111 | | | | 3,00% | 18,59 |
| | | Öresutjämning | 11111 | | | | | 0,03 |

F.nr : 236315288 Arbetsordernu 69736 Serv.dat : 2014-09-02 Fakt.dat : 2014-09-03 Sum 883,00
 mmer:
 Kund : 90173 , BYGGCENTER I BORÅS BYGGNADS AB Mät.st : 148919
 Ref : /TFK775 /KM:148919 Anv. tid :
 Avd : 400=Verkstad, Borås Dst : 123=123 Borås

| Kod | Lev. | Benämning | S | Grupp | Ant | A-pris | Rab% | Sum |
|-----|------|-----------|---|-------|-----|--------|------|-----|
|-----|------|-----------|---|-------|-----|--------|------|-----|

SERVICEHISTORIK

Datum: 2024-07-03

Sida: 21

TKHUH_1.QRP

Period: 2010-01-01 - 2017-07-03

Valuta SEK

| AO | 898 | | 54028 | | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
|---|-----|------------------|------------|--|------|--------|-------|--------|
| Rep wire till sidolucka | | | | | | | | |
| 54028 0,55 bytt vajer till verktygskåpets öppning | | | | | | | | |
| 18455097 | 02 | TRÅDREGLAGE BYTA | 11111 N | | 1,00 | 378,38 | 0,00% | 378,38 |
| 1892559 | 02 | REGL.VAJER | 54028 0187 | | 1,00 | 493,75 | 0,00% | 493,75 |
| | | FÖRBRUKNINGSMAT | 11111 | | | | 3,00% | 11,35 |
| | | Öresutjämning | 11111 | | | | | -0,48 |

F.nr : 236413009 Arbetsordernu 69918 Serv.dat : 2014-09-18 Fakt.dat : 2014-09-22 Sum 6 377,95
mmer:

Kund : 1358 , Tillsynsavtal Ramas Vst Borås Mät.st : 151244
Ref : /TFK775 /KM:151244 Anv. tid :
Avd : 400=Verkstad, Borås Dst : 123=123 Borås

| Kod | Lev. | Benämning | S | Grupp | Ant | A-pris | Rab% | Sum |
|----------------------|------|-----------------------|------------|-------|-------|----------|--------|----------|
| 151244 KM. M-TILLSYN | | | | | | | | |
| 487 M tillsyn klar | | | | | | | | |
| 00165093 | 02 | M-TILLSYN - | 11131 N | | 1,00 | 3 376,80 | 25,13% | 2 528,21 |
| 00165071 | 02 | M-TILLSYN - 8X2, 8X2/ | 11131 T | | 1,00 | 750,40 | 25,13% | 561,82 |
| 00165033 | 02 | M-TILLSYN - VÄNDSKI | 11131 T | | 1,00 | 187,60 | 25,13% | 140,46 |
| 00165124 | 02 | M-TILLSYN - MOTORL | 11131 T | | 1,00 | 187,60 | 25,13% | 140,46 |
| 2189423 | 02 | TILLSYNSS< | 33487 0770 | | 1,00 | 1 000,00 | 15,00% | 850,00 |
| 1771735 | 800 | SPOLARVÄTSKA BLA | MEB23 800 | | 3,00 | 15,00 | 0,00% | 45,00 |
| 1771770 | 800 | MOTOROLJA LDF2/LD | MEB23 800 | | 44,00 | 48,00 | 0,00% | 2 112,00 |
| MOMS AVDRAGEN! | | | | | | | | |

F.nr : 236413010 Arbetsordernu 69918 Serv.dat : 2014-09-18 Fakt.dat : 2014-09-22 Sum 210,68
mmer:

Kund : 1358 , Tillsynsavtal Ramas Vst Borås Mät.st : 151244
Ref : /TFK775 /KM:151244 Anv. tid :
Avd : 400=Verkstad, Borås Dst : 123=123 Borås

| Kod | Lev. | Benämning | S | Grupp | Ant | A-pris | Rab% | Sum |
|-------------------|------|------------------|---------|-------|------|--------|--------|--------|
| TILLSYN PÅBYGGNAD | | | | | | | | |
| 487 smörj krok | | | | | | | | |
| 00168005 | 898 | SMÖRJNING LASTVÄ | 11131 G | | 0,30 | 938,00 | 25,13% | 210,68 |
| MOMS AVDRAGEN! | | | | | | | | |

F.nr : 236315461 Arbetsordernu 69918 Serv.dat : 2014-09-18 Fakt.dat : 2014-09-22 Sum 638,00
mmer:

Kund : 90173 , BYGGCENTER I BORÅS BYGGNADS AB Mät.st : 151244
Ref : /TFK775 /KM:151244 Anv. tid :
Avd : 400=Verkstad, Borås Dst : 123=123 Borås

| Kod | Lev. | Benämning | S | Grupp | Ant | A-pris | Rab% | Sum |
|---|------|-------------------|-------|-------|------|----------|-------|--------|
| AO | 898 | | 33487 | | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| 487 koll felkoder : finns inga. koll oljenivå : ok. provkört : känns helt normal just nu | | | | | | | | |
| 10008000 | 898 | UND.RETARDER DÅLI | 11131 | | 0,40 | 1 548,75 | 0,00% | 619,50 |
| | | FÖRBRUKNINGSMAT | 11131 | | | | 3,00% | 18,59 |
| | | Öresutjämning | 11131 | | | | | -0,09 |

F.nr : 236315748 Arbetsordernu 70229 Serv.dat : 2014-10-22 Fakt.dat : 2014-10-28 Sum 27 139,99

SERVICEHISTORIK

Datum: 2024-07-03

Sida: 22

TKHUH_1.QRP

Period: 2010-01-01 - 2017-07-03

Valuta SEK

mmer:

| | |
|---|---------------------|
| Kund : 90173 , BYGGCENTER I BORÅS BYGGNADS AB | Mät.st : 152625 |
| Ref : /TFK775 /KM:152625 | Anv. tid : |
| Avd : 400=Verkstad, Borås | Dst : 123=123 Borås |

| Kod | Lev. | Benämning | S | Grupp | Ant | A-pris | Rab% | Sum |
|-----|------|-----------|-------|-------|------|--------|-------|------|
| AO | 898 | | 33540 | | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 |

REP AV FÖNSTERHISS VÄNSTER SIDA

540

Tid:1,0

Bytt fönsterhiss vä sida.

Haft med pryö sebbe och visat hur man gör.

| | | | | | | | | |
|----------|-----|------------------|-------|---|------|----------|-------|----------|
| 00008000 | 898 | BYTE FÖNSTERHISS | 11111 | A | 0,85 | 1 261,25 | 0,00% | 1 072,06 |
|----------|-----|------------------|-------|---|------|----------|-------|----------|

| | | | | | | | | |
|---------|----|---------|-------|------|------|----------|-------|----------|
| 1442292 | 02 | ELMOTOR | 54767 | 0257 | 1,00 | 3 675,00 | 0,00% | 3 675,00 |
|---------|----|---------|-------|------|------|----------|-------|----------|

DRAGNING/ INKOPPLING AV KABLAGE PLOGLJUS. PLOGLJUSEN SITTER PÅ

PLATS

540

Tid:0,08

Kontakt till kraftuttag hoppat loss.

Lossat panel och satt tillbaka den.

420.

Montering och dragning all el för plogbel. Tillverkning allt

invändigt kablage. (saknades i hemtagna delar) Flyttat bef

påbyggarknapp i instrumentbräda för att få plogbrytaren på

rätt plats. Xtra =Deomont handdator.

Upptäckte osäker funktion på x-ljus tak vid utkörning 00:20

Signalkabel till relän tagna på felaktigt ställe ev ?? ej

åtgärdat.

| | | | | | | | | |
|----------|-----|-------------------|-------|--|-------|----------|-------|-----------|
| 16008000 | 898 | TILLVERKNING/DRAG | 11131 | | 10,00 | 1 548,75 | 0,00% | 15 487,50 |
|----------|-----|-------------------|-------|--|-------|----------|-------|-----------|

| | | | | | | | | |
|---------|----|---------|-------|------|------|--------|-------|--------|
| 1731952 | 02 | ETIKETT | 54768 | 0289 | 1,00 | 212,50 | 0,00% | 212,50 |
|---------|----|---------|-------|------|------|--------|-------|--------|

| | | | | | | | | |
|---------|----|------------|-------|------|------|----------|-------|----------|
| 1730142 | 02 | STRÖMSTÄLL | 54768 | 0199 | 1,00 | 3 825,00 | 0,00% | 3 825,00 |
|---------|----|------------|-------|------|------|----------|-------|----------|

| | | | | | | | | |
|---------|----|----------|-------|------|------|----------|-------|----------|
| 1928995 | 02 | LEDN.NÄT | 54768 | 0200 | 1,00 | 2 050,00 | 0,00% | 2 050,00 |
|---------|----|----------|-------|------|------|----------|-------|----------|

| | | | | | | | | |
|---------|----|------------|-------|------|------|-------|-------|-------|
| 1516473 | 02 | KONTAKTHUS | 54768 | 0220 | 1,00 | 38,00 | 0,00% | 38,00 |
|---------|----|------------|-------|------|------|-------|-------|-------|

| | | | | | | | | |
|---------------|-----|--------------------------|-----|--|-------|------|-------|--------|
| 112-41600-100 | 112 | KRYMPSKO 2107 1525 33420 | 112 | | 20,00 | 6,48 | 0,00% | 129,60 |
|---------------|-----|--------------------------|-----|--|-------|------|-------|--------|

| | | | | | | | | |
|---------------|-----|--------------------------|-----|--|-------|------|-------|-------|
| 112-41601-100 | 112 | KRYMPSKO 2309 2527 33420 | 112 | | 14,00 | 6,48 | 0,00% | 90,72 |
|---------------|-----|--------------------------|-----|--|-------|------|-------|-------|

| | | | | | | | | |
|---------|----|--------------------|-------|------|-------|------|-------|-------|
| 0815362 | 02 | BUNTBAND 380 X 4,6 | 33420 | 0849 | 30,00 | 2,38 | 0,00% | 71,25 |
|---------|----|--------------------|-------|------|-------|------|-------|-------|

| | | | | | | | | |
|---------|----|------------|-------|------|------|------|-------|-------|
| 1448956 | 02 | LED.SKO F< | 33420 | 0220 | 2,00 | 6,38 | 0,00% | 12,75 |
|---------|----|------------|-------|------|------|------|-------|-------|

| | | | | | | | | |
|---------------|-----|--------------------------|-----|--|------|------|-------|------|
| 112-12467-100 | 112 | KABELSKO 3503 4665 33420 | 112 | | 1,00 | 1,28 | 0,00% | 1,28 |
|---------------|-----|--------------------------|-----|--|------|------|-------|------|

| | | | | | | | | |
|---------|----|------------|-------|------|-------|------|-------|-------|
| 1443344 | 02 | LED.SKO F< | 33420 | 0849 | 18,00 | 2,75 | 0,00% | 49,50 |
|---------|----|------------|-------|------|-------|------|-------|-------|

| | | | | | | | | |
|---------------|-----|--------------------------|-----|--|-------|------|-------|-------|
| 112-41600-100 | 112 | KRYMPSKO 2107 1525 33420 | 112 | | 12,00 | 6,48 | 0,00% | 77,76 |
|---------------|-----|--------------------------|-----|--|-------|------|-------|-------|

| | | | | | | | | |
|---------|----|-------|-------|------|------|-------|-------|-------|
| 1792371 | 02 | SKYLT | 33420 | 0289 | 1,00 | 34,63 | 0,00% | 34,63 |
|---------|----|-------|-------|------|------|-------|-------|-------|

| | | | | | | | | |
|--|--|-----------------|-------|--|--|--|-------|--------|
| | | FÖRBRUKNINGSMAT | 54767 | | | | 3,00% | 312,50 |
|--|--|-----------------|-------|--|--|--|-------|--------|

| | | | | | | | | |
|--|--|----------------|-------|--|--|--|--|-------|
| | | Öresutjämnning | 54767 | | | | | -0,06 |
|--|--|----------------|-------|--|--|--|--|-------|

F.nr : 236413869 Arbetsordernr 70703 Serv.dat : 2014-11-28 Fakt.dat : 2014-11-28 Sum 1 477,58

mmer:

| | |
|---|---------------------|
| Kund : 1358 , Tillsynsavtal Ramas Vst Borås | Mät.st : 157478 |
| Ref : /TFK775 /KM:157478 | Anv. tid : |
| Avd : 400=Verkstad, Borås | Dst : 123=123 Borås |

| Kod | Lev. | Benämning | S | Grupp | Ant | A-pris | Rab% | Sum |
|-----|------|-----------|-------|-------|------|--------|-------|------|
| AO | 898 | | 33461 | | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 |

2-ÅRS KONTROLL

461/ Tid: 1,95

Fasta paketpriser K17108002 PERIODISK KONTR. DIGITAL FÄRDSKRIVARE

| | | | | | | | | |
|----------|----|--------------------|-------|---|------|----------|--------|----------|
| 17105049 | 02 | DIGITAL FÄRDSKRIVA | 12836 | C | 1,00 | 2 517,90 | 44,22% | 1 404,48 |
|----------|----|--------------------|-------|---|------|----------|--------|----------|

| | | | | | | | | |
|---------|----|-------|-------|------|------|------|--------|------|
| 1481173 | 02 | PLOMB | 12836 | 0097 | 1,00 | 3,00 | 15,00% | 2,55 |
|---------|----|-------|-------|------|------|------|--------|------|

| | | | | | | | | |
|---------|----|------------|-------|------|------|-------|--------|-------|
| 1481880 | 02 | PLOMBERING | 12836 | 0231 | 1,00 | 83,00 | 15,00% | 70,55 |
|---------|----|------------|-------|------|------|-------|--------|-------|

SERVICEHISTORIK

Datum: 2024-07-03

Sida: 23

TKHUH_1.QRP

Period: 2010-01-01 - 2017-07-03

Valuta SEK

=====

MOMS AVDRAGEN!

F.nr : 236316213 Arbetsordernu 70994 Serv.dat : 2014-12-19 Fakt.dat : 2014-12-30 Sum 14 431,00
 mmer:
 Kund : 90173 , BYGGCENTER I BORÅS BYGGNADS AB Mät.st : 157478
 Ref : /TFK775 /KM:157478 Anv. tid :
 Avd : 400=Verkstad, Borås Dst : 123=123 Borås

| Kod | Lev. | Benämning | S | Grupp | Ant | A-pris | Rab% | Sum |
|--|------|---------------------|-------|-------|------|----------|-------|----------|
| AO | 898 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| Scania Plus 24 uttryckning. Hö framhjul låst sig. Resa tur/retur Gässlösa. Ärendenr 2014-130486 | | | | | | | | |
| 00008004 | 899 | UTRYCKN ASSISTANC | 11111 | | 1,00 | 1 812,50 | 0,00% | 1 812,50 |
| 00008009 | 899 | MILERS SERVICEBIL (| 11111 | | 2,00 | 162,50 | 0,00% | 325,00 |
| 00005002 | 02 | FORDON RESA TILL | 11111 | N | 1,00 | 630,63 | 0,00% | 630,63 |
| 00008006 | 898 | ÖVERTID ASSISTANC | 11111 | B | 0,80 | 1 723,75 | 0,00% | 1 379,00 |
| 10058000 | 898 | LOSSAT FJÄDER PÅ B | 11111 | | 0,80 | 1 623,75 | 0,00% | 1 299,00 |
| 10055039 | 02 | FJÄDERBROMSCYLIN | 11111 | N | 1,00 | 1 551,38 | 0,00% | 1 551,38 |
| 2192928 | 02 | FJÄDERBRO< 24/16 | 11135 | 0778 | 1,00 | 7 287,50 | 0,00% | 7 287,50 |
| | | FÖRBRUKNINGSMAT | 11111 | | | | 3,00% | 145,80 |
| | | Öresutjämning | 11111 | | | | | 0,19 |

F.nr : 236414490 Arbetsordernu 71173 Serv.dat : 2015-01-20 Fakt.dat : 2015-01-26 Sum 979,28
 mmer:
 Kund : 1358 , Tillsynsavtal Ramas Vst Borås Mät.st : 163372
 Ref : /TFK775 /KM:163372 Anv. tid :
 Avd : 400=Verkstad, Borås Dst : 123=123 Borås

| Kod | Lev. | Benämning | S | Grupp | Ant | A-pris | Rab% | Sum |
|-------------------------------------|------|---------------------|-------|-------|------|--------|--------|--------|
| 163372 KM. X-tillsyn | | | | | | | | |
| 487 X tillsyn + lastväxlare = klart | | | | | | | | |
| 00165015 | 02 | X-TILLSYN - | 11131 | N | 1,00 | 938,00 | 23,66% | 716,07 |
| 00165103 | 02 | X-TILLSYN - VÄNDSKI | 11131 | T | 1,00 | 187,60 | 23,66% | 143,21 |
| 1771735 | 800 | SPOLARVÄTSKA BLA | 54768 | 800 | 8,00 | 15,00 | 0,00% | 120,00 |

MOMS AVDRAGEN!

F.nr : 236414491 Arbetsordernu 71173 Serv.dat : 2015-01-20 Fakt.dat : 2015-01-26 Sum 214,82
 mmer:
 Kund : 1358 , Tillsynsavtal Ramas Vst Borås Mät.st : 163372
 Ref : /TFK775 /KM:163372 Anv. tid :
 Avd : 400=Verkstad, Borås Dst : 123=123 Borås

| Kod | Lev. | Benämning | S | Grupp | Ant | A-pris | Rab% | Sum |
|-------------------|------|------------------|-------|-------|------|--------|--------|--------|
| TILLSYN PÅBYGGNAD | | | | | | | | |
| 00168005 | 898 | SMÖRJNING LASTVÄ | 11131 | G | 0,30 | 938,00 | 23,66% | 214,82 |

MOMS AVDRAGEN!

F.nr : 236316388 Arbetsordernu 71173 Serv.dat : 2015-01-20 Fakt.dat : 2015-01-26 Sum 5 871,00
 mmer:
 Kund : 90173 , BYGGCENTER I BORÅS BYGGNADS AB Mät.st : 163372
 Ref : /TFK775 /KM:163372 Anv. tid :
 Avd : 400=Verkstad, Borås Dst : 123=123 Borås

SERVICEHISTORIK
Datum: 2024-07-03

Sida: 24
TKHUH_1.QRP

Period: 2010-01-01 - 2017-07-03

Valuta SEK

| Kod | Lev. | Benämning | S | Grupp | Ant | A-pris | Rab% | Sum |
|-----|------|-----------|-------|-------|------|--------|-------|------|
| AO | 898 | | 33487 | | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 |

420.

| | | | | | | | | |
|----------|----|-------------------|-------|---|------|----------|-------|----------|
| 17005004 | 02 | ALKOLÅS KALIBRERA | 11131 | N | 1,00 | 1 206,63 | 0,00% | 1 206,63 |
|----------|----|-------------------|-------|---|------|----------|-------|----------|

487 inget elektriskt fel. bockat om fästena i grillen så lamporna inte bländar längre

| | | | | | | | | |
|----------|-----|------------------|-------|------|------|----------|-------|--------|
| 00008000 | 898 | UND.BLÄNDANDE PL | 11131 | A | 0,40 | 1 261,25 | 0,00% | 504,50 |
| 0815360 | 02 | SPÄNNBAND | 33487 | 0849 | 8,00 | 0,91 | 0,00% | 7,30 |

487 mont ny gummilist på skärmen hö bak

| | | | | | | | | |
|----------|-----|------------------|-------|------|-------|----------|-------|----------|
| 00008000 | 898 | MONTERA NY SKÄRM | 11131 | A | 0,60 | 1 261,25 | 0,00% | 756,75 |
| 1540288 | 02 | NIT | 33487 | 0481 | 10,00 | 12,75 | 0,00% | 127,50 |
| 1388088 | 02 | SKÄRMKANTL | 33487 | 0253 | 1,00 | 1 262,50 | 0,00% | 1 262,50 |

487 best delar. kommer 150126

| | | | | | | | | |
|----------|-----|-----------------|-------|------|------|----------|-------|----------|
| 00008000 | 898 | BYTE BÄLTESLÅS | 11131 | A | 0,40 | 1 261,25 | 0,00% | 504,50 |
| 1750302 | 02 | BÄLTESLÅS | 54768 | 0276 | 1,00 | 1 412,50 | 0,00% | 1 412,50 |
| | | FÖRBRUKNINGSMAT | 11131 | | | | 3,00% | 89,18 |
| | | Öresutjämning | 11131 | | | | | -0,36 |

F.nr : 236316807 Arbetsordernu 71837 Serv.dat : 2015-03-23 Fakt.dat : 2015-03-24 Sum 3 500,00
mmer:

Kund : 90173 , BYGGCENTER I BORÅS BYGGNADS AB Mät.st : 171169
Ref : Anv. tid :
Avd : 400=Verkstad, Borås Dst : 123=123 Borås

| Kod | Lev. | Benämning | S | Grupp | Ant | A-pris | Rab% | Sum |
|-----|------|-----------|-------|-------|------|--------|-------|------|
| AO | 898 | | 33434 | | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 |

434 / Und broms stödaxel, demont och mont hjul, fastrostade mutterkåpor och hjulmuttrar (Bling bling) Byte belägg samt bromsprovat axel 4

Fasta paketpriser K10018001 BROMSKLOSSAR BYTA EN AXEL BIL

| | | | | | | | | |
|----------|-----|--------------------|-------|------|------|----------|--------|----------|
| 10015221 | 02 | BROMSKLOSS BYTA | 11131 | A | 1,00 | 1 695,75 | 47,86% | 884,13 |
| 2325212 | 02 | REP.SATS B | 11131 | 0781 | 1,00 | 1 625,00 | 49,95% | 813,38 |
| 10008000 | 898 | UND/REP.OJÄMT SLIT | 11131 | | 1,00 | 1 723,75 | 0,00% | 1 723,75 |
| | | FÖRBRUKNINGSMAT | 11131 | | | | 3,00% | 78,24 |
| | | Öresutjämning | 11131 | | | | | 0,50 |

F.nr : 236316813 Arbetsordernu 71701 Serv.dat : 2015-03-09 Fakt.dat : 2015-03-25 Sum 3 865,00
mmer:

Kund : 56580 , LBC BORÅS AKTIEBOLAG Mät.st : 169404
Ref : 257/ BJÖRN SKOGLUND Anv. tid :
Avd : 400=Verkstad, Borås Dst : 123=123 Borås

| Kod | Lev. | Benämning | S | Grupp | Ant | A-pris | Rab% | Sum |
|-----|------|-----------|-------|-------|------|--------|-------|------|
| AO | 898 | | 33434 | | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 |

LBC-avtal

434 / und broms framaxel, lyft bil , känt på bromsoken, spunnit hjulen. Byte ABS-ventil vänster fram (även höger bör bytas, fanns bara en hemma)

Grupp BYTE ABS REGLERVENTIL VÅ FRAM

SERVICEHISTORIK

Datum: 2024-07-03

Sida: 25

TKHUH_1.QRP

Period: 2010-01-01 - 2017-07-03

Valuta SEK

| | | | | | | | | |
|----------|-----|-------------------|-------|------|-------|----------|--------|----------|
| 10008000 | 898 | UND/REP. ANLIGGAN | 11131 | | 1,20 | 1 723,75 | 17,23% | 1 712,10 |
| 1453761 | 02 | ABS-VENTI< | 33434 | 0168 | 1,00 | 2 750,18 | 23,85% | 2 094,26 |
| 0815361 | 02 | SPÄNNBAND | 33434 | 0849 | 10,00 | 1,05 | 29,64% | 7,39 |
| ----- | | | | | | | | |
| | | FÖRBRUKNINGSMAT | 11111 | | | | 3,00% | 51,36 |
| | | Öresutjämnig | 11111 | | | | | -0,11 |

F.nr : 236415548 Arbetsordernu 72131 Serv.dat : 2015-04-20 Fakt.dat : 2015-04-21 Sum 6 072,30
 mmer:
 Kund : 1358 , Tillsynsavtal Ramas Vst Borås Mät.st : 175101
 Ref : Anv. tid :
 Avd : 400=Verkstad, Borås Dst : 123=123 Borås

| Kod | Lev. | Benämning | S | Grupp | Ant | A-pris | Rab% | Sum |
|----------|------|--|-------|-------|-------|----------|--------|----------|
| 175101 | | KM. S-TILSYN | | | | | | |
| 420. | | Utfört enligt AO, samt byte cupéfilter. Och en smörjnippel i knutkors. | | | | | | |
| | | S Inspection, Utförs varje 10000 Kilometer Beräknad mätarställning: 173000, | | | | | | |
| | | Avtalskod:19453000300101,Besiktningskod:5e00b7a5-609a-e411-9419-005056b3404b | | | | | | |
| | | Kod: 00408, Beskrivning: 1. Scania LDF-3 | | | | | | |
| | | Beskrivning: Smörja lastväxlare, Arbetstid 0.4 | | | | | | |
| 00165091 | 02 | S-TILLSYN - | 11131 | N | 1,00 | 2 157,40 | 23,66% | 1 646,96 |
| 00165020 | 02 | S-TILLSYN - 6X6, 8X2, | 11131 | T | 1,00 | 281,40 | 23,66% | 214,82 |
| 00165022 | 02 | S-TILLSYN - VÄNDSKI | 11131 | T | 1,00 | 187,60 | 23,66% | 143,21 |
| 00165123 | 02 | S-TILLSYN - MOTORL | 11131 | T | 1,00 | 187,60 | 23,66% | 143,21 |
| 2189423 | 02 | TILLSYNSS< | 33420 | 0770 | 1,00 | 1 010,00 | 15,00% | 858,50 |
| 1541106 | 02 | TORKARBLA< | 33420 | 0264 | 2,00 | 224,00 | 15,00% | 380,80 |
| 1913500 | 02 | FILTER | 33420 | 0730 | 1,00 | 268,00 | 15,00% | 227,80 |
| 1771735 | 800 | SPOLARVÄTSKA BLA | 11131 | 800 | 23,00 | 15,00 | 0,00% | 345,00 |
| 1771770 | 800 | MOTOROLJA LDF2/LD MEB23 | 800 | | 44,00 | 48,00 | 0,00% | 2 112,00 |

MOMS AVDRAGEN!

F.nr : 236415549 Arbetsordernu 72131 Serv.dat : 2015-04-20 Fakt.dat : 2015-04-21 Sum 214,82
 mmer:
 Kund : 1358 , Tillsynsavtal Ramas Vst Borås Mät.st : 175101
 Ref : Anv. tid :
 Avd : 400=Verkstad, Borås Dst : 123=123 Borås

| Kod | Lev. | Benämning | S | Grupp | Ant | A-pris | Rab% | Sum |
|-------------------|------|------------------|-------|-------|------|--------|--------|--------|
| TILLSYN PÅBYGGNAD | | | | | | | | |
| 420. | | | | | | | | |
| 00168005 | 898 | SMÖRJNING LASTVÄ | 11131 | G | 0,30 | 938,00 | 23,66% | 214,82 |

MOMS AVDRAGEN!

F.nr : 236317023 Arbetsordernu 72131 Serv.dat : 2015-04-20 Fakt.dat : 2015-04-21 Sum 520,00
 mmer:
 Kund : 90173 , BYGGCENTER I BORÅS BYGGNADS AB Mät.st : 175101
 Ref : Anv. tid :
 Avd : 400=Verkstad, Borås Dst : 123=123 Borås

| Kod | Lev. | Benämning | S | Grupp | Ant | A-pris | Rab% | Sum |
|-----|------|-----------|-------|-------|------|--------|-------|------|
| AO | 898 | | 33420 | | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 |

SERVICEHISTORIK

Datum: 2024-07-03

Sida: 26

TKHUH_1.QRP

Period: 2010-01-01 - 2017-07-03

Valuta SEK

Byte torkarblad.
420.

| | | | | | | | | |
|----------|-----|-----------------|-------|---|------|----------|-------|--------|
| 00008000 | 898 | BYTE TORKARBLAD | 11131 | A | 0,20 | 1 261,25 | 0,00% | 252,25 |
| 18505034 | 02 | TORKARBLAD BYTA | MEB23 | N | 1,00 | 252,25 | 0,00% | 252,25 |
| | | FÖRBRUKNINGSMAT | 11131 | | | | 3,00% | 15,14 |
| | | Öresutjämnning | 11131 | | | | | 0,36 |

F.nr : 236416593 Arbetsordernu 73174 Serv.dat : 2015-08-11 Fakt.dat : 2015-08-12 Sum 859,28
mmer:

Kund : 1358 , Tillsynsavtal Ramas Vst Borås

Mät.st : 187983

Ref :

Anv. tid :

Avd : 400=Verkstad, Borås

Dst : 123=123 Borås

| Kod | Lev. | Benämning | S | Grupp | Ant | A-pris | Rab% | Sum |
|-----|------|-----------|---|-------|-----|--------|------|-----|
|-----|------|-----------|---|-------|-----|--------|------|-----|

X-TILLSYN

X Inspection, Utförs varje 10000 Kilometer Beräknad

mätarställning: 183000,

Avtalskod:19453000300101,Besiktningkod:5b00b7a5-609a-e411-9419-

005056b3404b

882/ X-tillsyn.

SMÖRJ EJ KRANEN

| | | | | | | | | |
|----------|----|---------------------|-------|---|------|--------|--------|--------|
| 00165015 | 02 | X-TILLSYN - | 54767 | N | 1,00 | 938,00 | 23,66% | 716,07 |
| 00165103 | 02 | X-TILLSYN - VÄNDSKI | 54767 | T | 1,00 | 187,60 | 23,66% | 143,21 |

MOMS AVDRAGEN!

F.nr : 236416594 Arbetsordernu 73174 Serv.dat : 2015-08-11 Fakt.dat : 2015-08-12 Sum 214,82
mmer:

Kund : 1358 , Tillsynsavtal Ramas Vst Borås

Mät.st : 187983

Ref :

Anv. tid :

Avd : 400=Verkstad, Borås

Dst : 123=123 Borås

| Kod | Lev. | Benämning | S | Grupp | Ant | A-pris | Rab% | Sum |
|-----|------|-----------|---|-------|-----|--------|------|-----|
|-----|------|-----------|---|-------|-----|--------|------|-----|

AO

TILLSYN PÅBYGGNAD

Beskrivning: Smörja lastväxlare, Arbetstid 0.4

882/ Tid: 0.5. Smort lastväxlare, fick ställa av och kroka på

bingen.

| | | | | | | | | |
|----------|-----|------------------|-------|---|------|--------|--------|--------|
| 00168005 | 898 | SMÖRJNING LASTVÄ | 54767 | G | 0,30 | 938,00 | 23,66% | 214,82 |
|----------|-----|------------------|-------|---|------|--------|--------|--------|

MOMS AVDRAGEN!

F.nr : 236317803 Arbetsordernu 73182 Serv.dat : 2015-08-10 Fakt.dat : 2015-08-28 Sum 2 338,00
mmer:

Kund : 90173 , BYGGCENTER I BORÅS BYGGNADS AB

Mät.st : 188052

Ref :

Anv. tid :

Avd : 400=Verkstad, Borås

Dst : 123=123 Borås

| Kod | Lev. | Benämning | S | Grupp | Ant | A-pris | Rab% | Sum |
|-----|------|-----------|---|-------|-----|--------|------|-----|
|-----|------|-----------|---|-------|-----|--------|------|-----|

AO

DAG UTRYCKNING TAVERNAN PÅ 27:AN

MOTORVARNINGS LAMPAN TÄNDS. HÖGA EMISSIONER, REDUSERAD EFFEKTM.M

426. resa tur o retur Tavernan på 42 an. kontroll motor fel

kopplat in pc mm, bränsle stopp mätaren stod på halv tank men

det var tomt. fyllt på 20 lit och luftat bränslesystemet.

kopplat in pc och raderat felkoder

| | | | | | | | | |
|----------|-----|-------------------|-------|--|------|----------|--------|----------|
| 03008000 | 898 | RESA TUR/RETUR RV | 11111 | | 1,50 | 1 723,75 | 34,00% | 1 706,51 |
|----------|-----|-------------------|-------|--|------|----------|--------|----------|

SERVICEHISTORIK

Datum: 2024-07-03

Sida: 27

TKHUH_1.QRP

Period: 2010-01-01 - 2017-07-03

Valuta SEK

| | | | | | | |
|----------|-----|---------------------------|------|--------|-------|--------|
| 00008009 | 899 | MILERS SERVICEBIL (54767 | 2,00 | 162,50 | 0,00% | 325,00 |
| 00008003 | 899 | DIESEL 20 LITER 54767 | 1,00 | 255,00 | 0,00% | 255,00 |
| | | FÖRBRUKNINGSMAT 11111 | | | 3,00% | 51,20 |
| | | Öresutjämnning 11111 | | | | 0,29 |

F.nr : 236317967 Arbetsordernu 73582 Serv.dat : 2015-09-14 Fakt.dat : 2015-09-15 Sum 2 864,00
 mmer:
 Kund : 90173 , BYGGCENTER I BORÅS BYGGNADS AB Mät.st : 192148
 Ref : Anv. tid :
 Avd : 400=Verkstad, Borås Dst : 123=123 Borås

| Kod | Lev. | Benämning | S | Grupp | Ant | A-pris | Rab% | Sum |
|-----|------|-----------|-------|-------|------|--------|-------|------|
| AO | 898 | | 54686 | | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 |

RESA T/R PROVNINGSANSTALTEN. UND/REP AV KYLARVÄTSKELÄCKAGE.

ÄRENDENR:2015_114794

54686// 1,2h Tippat hytt och hittat nippel på kyl som gått av.

Slog i en torx och fick ur resterna. Byggde en nippel ur braatthalådan jag lagt i jourbilen. Fyllt på lite kylarvätska som jag tog ut på jourjobbet före.

| | | | | | | |
|----------|-----|---------------------------|------|----------|--------|----------|
| 00008005 | 899 | UTRYCKN ASSISTANC12836 | 1,00 | 1 000,00 | 0,00% | 1 000,00 |
| 00008009 | 899 | MILERS SERVICEBIL (12836 | 1,00 | 162,50 | 0,00% | 162,50 |
| 02008000 | 898 | TIPPA/FÄLLA HYTT. U 11111 | 1,40 | 1 748,75 | 34,00% | 1 615,85 |
| 1725368 | 02 | NIPPEL 54768 0331 | 1,00 | 37,00 | 0,00% | 37,00 |
| | | FÖRBRUKNINGSMAT 11111 | | | 3,00% | 48,48 |
| | | Öresutjämnning 11111 | | | | 0,17 |

F.nr : 236417398 Arbetsordernu 73669 Serv.dat : 2015-10-01 Fakt.dat : 2015-10-15 Sum 14 897,38
 mmer:
 Kund : 1358 , Tillsynsavtal Ramas Vst Borås Mät.st : 193771
 Ref : /TFK775 /KM:193748 Anv. tid :
 Avd : 400=Verkstad, Borås Dst : 123=123 Borås

| Kod | Lev. | Benämning | S | Grupp | Ant | A-pris | Rab% | Sum |
|-----|------|-----------|---|-------|-----|--------|------|-----|
|-----|------|-----------|---|-------|-----|--------|------|-----|

193748 KM. L-TILLSYN

487 tid 6,0 & 420.

smörj bara lastväxlaren inte kranen

| | | | | | | |
|----------|-----|-------------------------------|-------|----------|--------|----------|
| 00165118 | 02 | L-TILLSYN - DC12/DT1 33426 N | 1,00 | 6 035,40 | 25,26% | 4 510,86 |
| 00165038 | 02 | L-TILLSYN - SCANIA R 33426 T | 1,00 | 287,40 | 25,26% | 214,80 |
| 00165079 | 02 | L-TILLSYN - 6X6, 8X2, 33426 T | 1,00 | 958,00 | 25,26% | 716,01 |
| 00165098 | 02 | L-TILLSYN - 33426 T | 1,00 | 479,00 | 25,26% | 358,00 |
| 00165048 | 02 | L-TILLSYN - VÄNDSKI 33426 T | 1,00 | 191,60 | 25,26% | 143,20 |
| 00165125 | 02 | L-TILLSYN - MOTORL 33426 T | 1,00 | 191,60 | 25,26% | 143,20 |
| 1771735 | 800 | SPOLARVÄTSKA BLA MEB23 800 | 1,00 | 19,07 | 0,00% | 19,07 |
| 1771770 | 800 | MOTOROLJA LDF2/LD MEB23 800 | 45,00 | 48,00 | 0,00% | 2 160,00 |
| 1771845 | 800 | OLJA VÄXELLÅDA SY MEB23 800 | 17,00 | 66,00 | 0,00% | 1 122,00 |
| 1771740 | 800 | ATF OLJA TQ D3 MEB23 800 | 6,50 | 65,00 | 0,00% | 422,50 |
| 2125326 | 800 | TRANSMISSIONSOLJAMEB23 800 | 23,00 | 66,00 | 0,00% | 1 518,00 |
| 2252147 | 02 | BROMSVÄTSK 33487 0887 | 1,00 | 95,70 | 15,01% | 81,34 |
| 2002705 | 02 | OLJEFILTE< 33487 0440 | 1,00 | 450,00 | 15,00% | 382,50 |
| 2189424 | 02 | TILLSYNSS< 54768 0770 | 1,00 | 2 420,00 | 15,00% | 2 057,00 |
| 1869993 | 02 | LUFTFILTE< 54768 0296 | 1,00 | 909,00 | 15,00% | 772,65 |
| 1893214 | 02 | TILLSYNSS< 54768 0770 | 1,00 | 325,00 | 15,00% | 276,25 |

L Inspection, Utförs varje 10000 Kilometer Beräknad

mätarställning: 193000,

Avtalskod:19453000300101,Besiktningskod:6100b7a5-609a-e411-9419-

005056b3404b

Kod: 00408, Beskrivning: 1. Scania LDF-3

SERVICEHISTORIK

Datum: 2024-07-03

Sida: 28

TKHUH_1.QRP

Period: 2010-01-01 - 2017-07-03

Valuta SEK

Kod: 00021, Beskrivning: 1. Scania Oil STO1:0 Axle 80W-140
 Kod: 00111, Beskrivning: ATF TQ DIII
 Kod: 00017, Beskrivning: 1. Scania Oil STO1:0 Gear Box 75W-90
 Beskrivning: Smörja lastväxlare, Arbetstid 0.4
 MOMS AVDRAGEN!

F.nr : 236417399 Arbetsordernu 73669 Serv.dat : 2015-10-01 Fakt.dat : 2015-10-15 Sum 1 360,42
 mmer:
 Kund : 1358 , Tillsynsavtal Ramas Vst Borås Mät.st : 193771
 Ref : /TFK775 /KM:193748 Anv. tid :
 Avd : 400=Verkstad, Borås Dst : 123=123 Borås

| Kod | Lev. | Benämning | S | Grupp | Ant | A-pris | Rab% | Sum |
|-----------------------------|------|--------------------|-------|-------|------|----------|--------|----------|
| 2 års kontroll färdskrivare | | | | | | | | |
| 420. 1,9 | | | | | | | | |
| 17105031 | 02 | DIGITAL FÄRDSKRIVA | 33426 | N | 1,00 | 2 658,10 | 48,82% | 1 360,42 |
| MOMS AVDRAGEN! | | | | | | | | |

F.nr : 236417400 Arbetsordernu 73669 Serv.dat : 2015-10-01 Fakt.dat : 2015-10-15 Sum 214,80
 mmer:
 Kund : 1358 , Tillsynsavtal Ramas Vst Borås Mät.st : 193771
 Ref : /TFK775 /KM:193748 Anv. tid :
 Avd : 400=Verkstad, Borås Dst : 123=123 Borås

| Kod | Lev. | Benämning | S | Grupp | Ant | A-pris | Rab% | Sum |
|-------------------|------|------------------|-------|-------|------|--------|--------|--------|
| TILLSYN PÅBYGGNAD | | | | | | | | |
| 00168005 | 898 | SMÖRJNING LASTVÄ | 11131 | G | 0,30 | 958,00 | 25,26% | 214,80 |
| MOMS AVDRAGEN! | | | | | | | | |

F.nr : 236318169 Arbetsordernu 73669 Serv.dat : 2015-10-01 Fakt.dat : 2015-10-15 Sum 17 289,00
 mmer:
 Kund : 90173 , BYGGCENTER I BORÅS BYGGNADS AB Mät.st : 193771
 Ref : /TFK775 /KM:193748 Anv. tid :
 Avd : 400=Verkstad, Borås Dst : 123=123 Borås

| Kod | Lev. | Benämning | S | Grupp | Ant | A-pris | Rab% | Sum |
|----------|------|-------------------|-------|-------|------|----------|-------|--------|
| AO | 898 | | 33420 | | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| 420. 0,4 | | | | | | | | |
| 02018000 | 898 | BYTE EN SLANGNIPP | 33426 | | 0,40 | 1 748,75 | 0,00% | 699,50 |

420 & 487. 2 x 0,7
 Felsökt sidom-ljus 2st hö sida. Rep oxiderad kabel samt byte 1 sidomljus. Kontroll och reng i dosa insida ram (svåråtkomligt)

| | | | | | | | | |
|---------------|-----|-------------------|-------|------|------|----------|-------|----------|
| 00008000 | 898 | UND/REP.SIDOMARK. | 11131 | A | 1,20 | 1 286,25 | 0,00% | 1 543,50 |
| 0815362 | 02 | SPÄNNBAND | 33487 | 0849 | 6,00 | 2,44 | 0,00% | 14,63 |
| 0815363 | 02 | BUNTBAND | 33487 | 0849 | 6,00 | 4,06 | 0,00% | 24,38 |
| 128-12-198529 | 128 | LED POSITIONSLJUS | 33420 | 128 | 1,00 | 177,50 | 0,00% | 177,50 |

343/ Bytt ac-kompressor.
 461/ Tid: 0,64 Tömt och fyllt ac vakuumsugt.

| | | | | | | | | |
|----------|----|------------------|-------|---|------|----------|-------|----------|
| 18755045 | 02 | KÖLDMEDIUM AVTAP | 11131 | N | 1,00 | 4 153,88 | 0,00% | 4 153,88 |
| 18755040 | 02 | AC-KOMPRESSOR BY | 11131 | T | 1,00 | 2 186,25 | 0,00% | 2 186,25 |

SERVICEHISTORIK

Datum: 2024-07-03

Sida: 29

TKHUH_1.QRP

Period: 2010-01-01 - 2017-07-03

Valuta SEK

| | | | | | | | | |
|---------|----|-----------------|-------|------|------|----------|-------|----------|
| 0570608 | 02 | AC-KOMPRES | 11137 | 0831 | 1,00 | 8 075,00 | 0,00% | 8 075,00 |
| 1899517 | 02 | O-RING | 54343 | 0315 | 1,00 | 135,00 | 0,00% | 135,00 |
| 1377374 | 02 | O-RING | 54343 | 0315 | 1,00 | 22,13 | 0,00% | 22,13 |
| | | FÖRBRUKNINGSMAT | 11111 | | | | 3,00% | 257,50 |
| | | Öresutjämnning | 11111 | | | | | -0,27 |

F.nr : 236417951 Arbetsordernu 74287 Serv.dat : 2015-11-24 Fakt.dat : 2015-11-24 Sum 0,00

mmer:

Kund : 1343 , Goodwill Kommersiell Vst Borås

Mät.st : 201001

Ref :

Anv. tid :

Avd : 400=Verkstad, Borås

Dst : 123=123 Borås

| Kod | Lev. | Benämning | S | Grupp | Ant | A-pris | Rab% | Sum |
|-----|------|-----------|---|-------|-----|--------|------|-----|
|-----|------|-----------|---|-------|-----|--------|------|-----|

Rep av extravärmare,

478/ Koll/radering felkoder. Börjat fälla hytt. Gick inte.

Demont stötfångarhorn. Fyllt på olja i pumpen. Gick inte fälla ändå. pumpat upp och ner om vartannat innan jag fick hytten att röra sig. Hörde med micke om värmaren. Skulle inte fortsätta enligt kund. Återställt bil. Kört ut. Tid 0,78.

(Raden och tiden skulle tas bort)

Byte av navkapsel 1:a driv (egen skada)

Fanns inte hemma. ta bort rad.

F.nr : 236318522 Arbetsordernu 74287 Serv.dat : 2015-11-24 Fakt.dat : 2015-11-24 Sum 2 065,00

mmer:

Kund : 90173 , BYGGCENTER I BORÅS BYGGNADS AB

Mät.st : 201001

Ref :

Anv. tid :

Avd : 400=Verkstad, Borås

Dst : 123=123 Borås

| Kod | Lev. | Benämning | S | Grupp | Ant | A-pris | Rab% | Sum |
|-----|------|-----------|---|-------|-----|--------|------|-----|
|-----|------|-----------|---|-------|-----|--------|------|-----|

Rep sidoruta vänster, ramlat ner

478/ Demont dörrsida coh plåt. Klips trasigt. Arm på motorn lite sned. Riktat arm. Rengjort och smörjat glidytor. Bytt båda clipsen. Satt ihop. Tid 1,0

| | | | | | | | | |
|----------|-----|------------------|-------|------|------|----------|-------|----------|
| 18108000 | 898 | DE/MONT DÖRRSIDA | 11111 | | 1,00 | 1 748,75 | 0,00% | 1 748,75 |
| 1346119 | 02 | GLIDSTYCK< | 33478 | 0256 | 1,00 | 135,00 | 0,00% | 135,00 |
| 1366764 | 02 | GLIDCLIPS< | 33478 | 0256 | 1,00 | 128,75 | 0,00% | 128,75 |
| | | FÖRBRUKNINGSMAT | 11111 | | | | 3,00% | 52,46 |
| | | Öresutjämnning | 11111 | | | | | 0,04 |

F.nr : 236418550 Arbetsordernu 74705 Serv.dat : 2016-01-13 Fakt.dat : 2016-01-14 Sum 1 169,34

mmer:

Kund : 1358 , Tillsynsavtal Ramas Vst Borås

Mät.st : 204635

Ref :

Anv. tid :

Avd : 400=Verkstad, Borås

Dst : 123=123 Borås

| Kod | Lev. | Benämning | S | Grupp | Ant | A-pris | Rab% | Sum |
|-----|------|-----------|---|-------|-----|--------|------|-----|
|-----|------|-----------|---|-------|-----|--------|------|-----|

204635 KM X-TILLSYN. 2016-01-21, 203000 km, X = X

Inspection, 1,2 tim

MEK 517 X tillsyn

Tillägsarbete: Smörja lastväxlare Tidsåtgång: 0,4

| | | | | | | | | |
|----------|----|----------------------------|-------|---|------|--------|--------|--------|
| 00165103 | 02 | - X-tillsyn - Vändskiva/sl | 11131 | T | 1,00 | 195,40 | 25,30% | 145,96 |
| 00165015 | 02 | - X-tillsyn - | 11131 | N | 1,00 | 977,00 | 25,30% | 729,82 |

SERVICEHISTORIK

Datum: 2024-07-03

Sida: 30

TKHUH_1.QRP

Period: 2010-01-01 - 2017-07-03

Valuta SEK

| | | | | | | |
|---------|-----|-----------------------------|------|-------|-------|--------|
| 1771770 | 800 | MOTOROLJA LDF2/LD MEB23 800 | 3,00 | 47,00 | 0,00% | 141,00 |
| 1771735 | 800 | SPOLARVÄTSKA BLA MEB23 800 | 8,00 | 19,07 | 0,00% | 152,56 |

Next inspection mileage: 213000

MOMS AVDRAGEN!

F.nr : 236418551 Arbetsordernu 74705 Serv.dat : 2016-01-13 Fakt.dat : 2016-01-14 Sum 218,95
 mmer:
 Kund : 1358 , Tillsynsavtal Ramas Vst Borås Mät.st : 204635
 Ref : Anv. tid :
 Avd : 400=Verkstad, Borås Dst : 123=123 Borås

| Kod | Lev. | Benämning | S | Grupp | Ant | A-pris | Rab% | Sum |
|-------------------|------|------------------|-------|-------|------|--------|--------|--------|
| AO | 898 | | 33517 | | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| TILLSYN PÅBYGGNAD | | | | | | | | |
| MEK 517 | | | | | | | | |
| 00168005 | 898 | SMÖRJNING LASTVÄ | 11131 | G | 0,30 | 977,00 | 25,30% | 218,95 |

MOMS AVDRAGEN!

F.nr : 236319090 Arbetsordernu 74991 Serv.dat : 2016-01-29 Fakt.dat : 2016-02-08 Sum 29 310,00
 mmer:
 Kund : 56580 , LBC BORÅS AKTIEBOLAG Mät.st : 207631
 Ref : 257/BJÖRN SKOGLUND Anv. tid :
 Avd : 400=Verkstad, Borås Dst : 123=123 Borås

| Kod | Lev. | Benämning | S | Grupp | Ant | A-pris | Rab% | Sum |
|---|------|--------------------|-------|-------|------|-----------|--------|----------|
| AO | 898 | | 33582 | | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| VÄXLARNA GÅR EJ ATT LÄGGA I. LUKTAR BRÄNT. | | | | | | | | |
| KOMMER MED BÄRGAREN | | | | | | | | |
| 582 | | | | | | | | |
| 8,0 | | | | | | | | |
| demont eca + vatten rör+ fäste till hydralpump, för att få ner | | | | | | | | |
| växellåda, byte tryckplatta +lager + lamel. montväxellåda + eca | | | | | | | | |
| o dom andra delarna trångt som fan med hydralrör o pump | | | | | | | | |
| provkörning + 2st uppdateringar växellåda + motor | | | | | | | | |
| 04105059 | 02 | KOPPLINGSLAMELL B | 11111 | N | 1,00 | 10 345,75 | 34,00% | 6 828,20 |
| 04055030 | 02 | URKOPPLINGSLAGER | 11111 | NU | 1,00 | 131,25 | 24,00% | 99,75 |
| 04008000 | 898 | DE/MONT ECA, VATTE | 11111 | | 1,00 | 1 783,75 | 24,00% | 1 355,65 |
| 0574868 | 02 | KOPPLINGSL | 11135 | 0106 | 1,00 | 9 512,50 | 15,00% | 8 085,63 |
| 0574938 | 02 | KOPPLINGSL | 54768 | 0110 | 1,00 | 9 087,50 | 15,00% | 7 724,38 |
| 2164195 | 02 | URKOPPL.L< | 11135 | 0112 | 1,00 | 5 400,00 | 8,00% | 4 968,00 |
| | | FÖRBRUKNINGSMAT | 11111 | | | | 3,00% | 248,51 |
| | | Öresutjämning | 11111 | | | | | -0,12 |

F.nr : 236319251 Arbetsordernu 75325 Serv.dat : 2016-02-24 Fakt.dat : 2016-02-25 Sum 4 266,00
 mmer:
 Kund : 56580 , LBC BORÅS AKTIEBOLAG Mät.st : 210875
 Ref : 257/BJÖRN SKOGLUND Anv. tid :
 Avd : 400=Verkstad, Borås Dst : 123=123 Borås

| Kod | Lev. | Benämning | S | Grupp | Ant | A-pris | Rab% | Sum |
|--|------|-----------|-------|-------|------|--------|-------|------|
| AO | 898 | | 33540 | | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| BYTE WIRE TILL LUCKAN BAKOM VÄ DÖRR. " LBC " | | | | | | | | |
| 540 | | | | | | | | |
| Tid:0,8 | | | | | | | | |
| Bytt vajer till lucka på vä sida. | | | | | | | | |

SERVICEHISTORIK

Datum: 2024-07-03

Sida: 31

TKHUH_1.QRP

Period: 2010-01-01 - 2017-07-03

Valuta SEK

| | | | | | | | | |
|----------|----|------------------|-------|------|------|--------|--------|--------|
| 18455097 | 02 | TRÅDREGLAGE BYTA | 18907 | N | 1,00 | 393,75 | 34,00% | 259,88 |
| 2347787 | 02 | REGLAGEVAJ | 18907 | 0187 | 1,00 | 530,00 | 5,00% | 503,50 |
| 2345928 | 02 | ADAPTER | 33540 | 0187 | 1,00 | 7,00 | 5,00% | 6,65 |

BYTE AV TEMOSTAT

540

Tid:2,5

Tappat vatten och lossat termostat..

Mont ny fyllt vatten igen,vatten baljan krångla med att fylla.

Fick börja göra rent filter och grejer innan det gick att pumpa

i vatten igen som vanligt.

Varmkkört.

| | | | | | | | | |
|----------|-----|------------------|-------|------|-------|----------|--------|----------|
| 02155023 | 02 | TERMOSTAT BYTA D | 18907 | N | 1,00 | 1 968,75 | 34,00% | 1 299,38 |
| 0815132 | 02 | MUTTER < | 18907 | 0824 | 6,00 | 2,38 | 15,00% | 12,11 |
| 1546038 | 02 | PACKNING | 18907 | 0317 | 1,00 | 70,38 | 8,00% | 64,75 |
| 1755952 | 02 | PACKNING < | 18907 | 0317 | 1,00 | 95,38 | 8,00% | 87,75 |
| 1849060 | 02 | TERMOSTAT< | 18907 | 0069 | 1,00 | 1 232,50 | 15,00% | 1 047,63 |
| 1771738 | 800 | GLYKOL | MEB23 | 800 | 15,00 | 62,50 | 0,00% | 937,50 |
| | | FÖRBRUKNINGSMAT | 11111 | | | | 3,00% | 46,78 |
| | | Öresutjämning | 11111 | | | | | 0,07 |

F.nr : 236419543 Arbetsordernu 75744 Serv.dat : 2016-03-31 Fakt.dat : 2016-04-05 Sum 5 170,73

mmer:

Kund : 1358 , Tillsynsavtal Ramas Vst Borås

Ref :

Avd : 400=Verkstad, Borås

Mät.st : 215705

Anv. tid :

Dst : 123=123 Borås

| Kod | Lev. | Benämning | S | Grupp | Ant | A-pris | Rab% | Sum |
|-----|------|-----------|---|-------|-----|--------|------|-----|
|-----|------|-----------|---|-------|-----|--------|------|-----|

215705 KM S-TILLSYN

MEK 517 & 487 S tillsyn, Hyttslangen läcker, för att fylla på

måste hörnet tas bort, då sitter det ett plogfäste i vägen, tog

lång tid,

| | | | | | | | | |
|----------|-----|-----------------------|-------|------|-------|----------|--------|----------|
| 00165091 | 02 | S-TILLSYN - | 33426 | N | 1,00 | 2 247,10 | 25,30% | 1 678,58 |
| 00165020 | 02 | S-TILLSYN - 6X6, 8X2, | 33426 | T | 1,00 | 293,10 | 25,30% | 218,95 |
| 00165022 | 02 | S-TILLSYN - VÄNDSKI | 33426 | T | 1,00 | 195,40 | 25,30% | 145,96 |
| 00165123 | 02 | S-TILLSYN - MOTORL | 33426 | T | 1,00 | 195,40 | 25,30% | 145,96 |
| 2189423 | 02 | TILLSYNSS< | 33517 | 0770 | 1,00 | 1 040,00 | 15,00% | 884,00 |
| 1771735 | 800 | SPOLARVÄTSKA BLA | MEB23 | 800 | 4,00 | 19,07 | 0,00% | 76,28 |
| 1771770 | 800 | MOTOROLJA LDF2/LD | MEB23 | 800 | 43,00 | 47,00 | 0,00% | 2 021,00 |

MOMS AVDRAGEN!

F.nr : 236419544 Arbetsordernu 75744 Serv.dat : 2016-03-31 Fakt.dat : 2016-04-05 Sum 218,95

mmer:

Kund : 1358 , Tillsynsavtal Ramas Vst Borås

Ref :

Avd : 400=Verkstad, Borås

Mät.st : 215705

Anv. tid :

Dst : 123=123 Borås

| Kod | Lev. | Benämning | S | Grupp | Ant | A-pris | Rab% | Sum |
|-----|------|-----------|---|-------|-----|--------|------|-----|
|-----|------|-----------|---|-------|-----|--------|------|-----|

AO 898

Smörjning lastväxlare

MEK 517

| | | | | | | | | |
|----------|-----|------------------|-------|---|------|--------|--------|--------|
| 00168005 | 898 | SMÖRJNING LASTVÄ | 33426 | G | 0,30 | 977,00 | 25,30% | 218,95 |
|----------|-----|------------------|-------|---|------|--------|--------|--------|

MOMS AVDRAGEN!

F.nr : 236420181 Arbetsordernu 75955 Serv.dat : 2016-05-19 Fakt.dat : 2016-05-19 Sum 1 035,85

mmer:

SERVICEHISTORIK

Datum: 2024-07-03

Sida: 32

TKHUH_1.QRP

Period: 2010-01-01 - 2017-07-03

Valuta SEK

| | |
|---|---------------------|
| Kund : 1358 , Tillsynsavtal Ramas Vst Borås | Mät.st : 224976 |
| Ref : /TFK775 /KM:224976 | Anv. tid : |
| Avd : 400=Verkstad, Borås | Dst : 123=123 Borås |

| Kod | Lev. | Benämning | S | Grupp | Ant | A-pris | Rab% | Sum |
|---------------|------|-------------------------|-------|-------|------|--------|--------|--------|
| KM. X-TILLSYN | | | | | | | | |
| 420. | | | | | | | | |
| 00165015 | 02 | X-TILLSYN - | 11131 | N | 1,00 | 977,00 | 25,30% | 729,82 |
| 00165103 | 02 | X-TILLSYN - VÄNDSKI | 11131 | T | 1,00 | 195,40 | 25,30% | 145,96 |
| 1771770 | 800 | MOTOROLJA LDF2/LD MEB23 | 800 | | 3,00 | 47,00 | 0,00% | 141,00 |
| 1771735 | 800 | SPOLARVÄTSKA BLA MEB23 | 800 | | 1,00 | 19,07 | 0,00% | 19,07 |

MOMS AVDRAGEN!

F.nr : 236420182 Arbetsordernu 75955 Serv.dat : 2016-05-19 Fakt.dat : 2016-05-19 Sum 218,95
mmer:

Kund : 1358 , Tillsynsavtal Ramas Vst Borås Mät.st : 224976
Ref : /TFK775 /KM:224976 Anv. tid :
Avd : 400=Verkstad, Borås Dst : 123=123 Borås

| Kod | Lev. | Benämning | S | Grupp | Ant | A-pris | Rab% | Sum |
|---|------|------------------|-------|-------|------|--------|--------|--------|
| TILLSYN PÅBYGGNAD | | | | | | | | |
| 420. | | | | | | | | |
| Smörjning lastväxlare och monsterkran.(2 nipplar högst upp ej åtkomliga) | | | | | | | | |
| 00168005 | 898 | SMÖRJNING LASTVÄ | 11131 | G | 0,30 | 977,00 | 25,30% | 218,95 |

MOMS AVDRAGEN!

F.nr : 236319930 Arbetsordernu 75955 Serv.dat : 2016-05-19 Fakt.dat : 2016-05-19 Sum 38 640,00
mmer:

Kund : 90173 , BYGGCENTER I BORÅS BYGGNADS AB Mät.st : 224976
Ref : /TFK775 /KM:224976 Anv. tid :
Avd : 400=Verkstad, Borås Dst : 123=123 Borås

| Kod | Lev. | Benämning | S | Grupp | Ant | A-pris | Rab% | Sum |
|--|------|-----------|-------|-------|------|--------|-------|------|
| AO | 898 | | 33434 | | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| EGET MATERIAL | | | | | | | | |
| 434 / 1,0 Byte yttre och mittre bakljus vänster sida. | | | | | | | | |
| 2,0 Byte vänster främre blyxtljus inklusive kabel och "omvandlare" , hjälpte ej, felsökning och skarvat om kabel vid frontluckans gasdämpare | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------------|-----|--------------------|-------|------|-------|----------|--------|----------|
| 00008000 | 898 | BYTE VÄNSTER BAKL | 11131 | A | 3,00 | 1 312,50 | 25,00% | 2 953,13 |
| 112-41600-100 | 112 | KRYMPSKO 2107 1525 | 33434 | 112 | 10,00 | 9,31 | 0,00% | 93,13 |
| 1346423 | 02 | NIT < | 33434 | 0309 | 6,00 | 6,38 | 0,00% | 38,25 |
| 0815361 | 02 | SPÄNNBAND< | MEB23 | 0849 | 20,00 | 1,09 | 0,00% | 21,75 |
| 0815363 | 02 | BUNTBAND < | MEB23 | 0849 | 5,00 | 4,25 | 0,00% | 21,25 |
| 0815360 | 02 | SPÄNNBAND< | MEB23 | 0849 | 5,00 | 1,00 | 0,00% | 5,00 |
| 210-2808.901 | 210 | KRYMPSLANG 10CM | MEB23 | 210 | 2,00 | 20,00 | 0,00% | 40,00 |

434 / 2,0 Und kärvande mekanism, demont och mont. Isärtagning , rengöring samt uppsmörjning. Byte givarenhet i mekanismen

| | | | | | | | | |
|----------|-----|-------------------|-------|------|------|----------|--------|----------|
| 00008000 | 898 | UND/REP.VBG MEKAN | 11131 | A | 2,00 | 1 312,50 | 24,00% | 1 995,00 |
| 1857922 | 02 | GIVARENHE< | 33434 | 0844 | 1,00 | 2 562,50 | 0,00% | 2 562,50 |
| 0815363 | 02 | BUNTBAND < | MEB23 | 0849 | 3,00 | 4,25 | 0,00% | 12,75 |

434 / 1,0 Gjort 3 st uppdateringar. ICL, COO och GMS

| | | | | | | | | |
|----------|-----|------------------|-------|--|------|----------|--------|----------|
| 16008000 | 898 | UPPDATERINGAR ST | 11131 | | 1,00 | 1 783,75 | 24,00% | 1 355,65 |
|----------|-----|------------------|-------|--|------|----------|--------|----------|

SERVICEHISTORIK

Datum: 2024-07-03

Sida: 33

TKHUH_1.QRP

Period: 2010-01-01 - 2017-07-03

Valuta SEK

420 ca 1,0

Inkoppling ny hydraulslang för hyttippning på Kolvstång / vä
hyttlås / hö insida ram. Sistnämnda @#* trångt !!

487 dragit in den nya slangen i ramen och buntat fast den (
ej inkopplad ännu)

| | | | | | | | | |
|----------|-----|--------------------|-------|------|-------|----------|--------|----------|
| 18008000 | 898 | BYTE HDRAULSLANG | 11131 | L | 2,00 | 1 783,75 | 24,00% | 2 711,30 |
| 2142416 | 02 | SLANGLEDNI | 54768 | 0287 | 1,00 | 4 137,50 | 0,00% | 4 137,50 |
| 0815362 | 02 | SPÄNNBAND< | 33487 | 0849 | 30,00 | 2,50 | 0,00% | 75,00 |
| 0815362 | 02 | BUNTBAND 380 X 4,6 | 33420 | 0849 | 14,00 | 2,50 | 0,00% | 35,00 |

Tankmätare visar fel

434 / 1,0 und tankmätare, byte dito

| | | | | | | | | |
|----------|-----|-------------------|-------|------|------|----------|--------|----------|
| 16008000 | 898 | FELSÖKNING BRÄNSL | 11131 | | 1,00 | 1 783,75 | 24,00% | 1 355,65 |
| 1790948 | 02 | BRÄNSLEARM | MEB23 | 0227 | 1,00 | 3 600,00 | 0,00% | 3 600,00 |

Skadade EU-reflexer

434 / 0,5 Byte EU-reflexer borrar bort dom gamla samt pop-nitat
dit nya

| | | | | | | | | |
|----------|-----|------------------|-------|------|-------|----------|-------|--------|
| 00008000 | 898 | BYTE EU REFLEXER | 11131 | A | 0,40 | 1 312,50 | 0,00% | 525,00 |
| 2203758 | 02 | REFLEKTOR< | 54768 | 1003 | 1,00 | 135,00 | 0,00% | 135,00 |
| X12 | 999 | POPNIAT ALU | 54768 | 999 | 12,00 | 3,75 | 0,00% | 45,00 |

420 tot ca 4,5

Unds, Byte skrivare pga fel i kortläsaren, inkl
installationskontroll.

Unds massa felkoder på pulsgivaren. Hydraulslang låg på
anslutningsstosen på givaren och gnagt sönder dito. Mkt jobb
med att binda upp superstyv hydraulslang och rep kablage för
givare. MKT trångt på platsen!!

Fasta paketpriser K17108017 BYTE FÄRDSKRIVARE SE5000 EXAKT DUO 2

/ 7,5 =====

| | | | | | | | | |
|--------------------|----|--------------------|-------|-----|------|----------|--------|----------|
| 17105029 | 02 | DIGITAL FÄRDSKRIVA | 11137 | N | 1,00 | 3 737,25 | 24,83% | 2 809,25 |
| 164-5002KRM-EX 164 | | DIGITAL FÄRDSKRIVA | 11137 | 164 | 1,00 | 9 993,75 | 9,29% | 9 065,75 |

=====

| | | | | | | | | |
|-------------|-----|-----------------------|-------|-----|------|----------|--------|----------|
| 16008000 | 898 | FELSÖKNING INGEN | 11131 | | 2,50 | 1 783,75 | 24,00% | 3 389,13 |
| 110-K251500 | 110 | Spännrem gul 1,5 M 25 | 33420 | 110 | 1,00 | 31,25 | 0,00% | 31,25 |

420. 0,5

Unds kortis vä bak . Montering rött + Orange diodljus i
gummisnabel vä bak. Byte säkring.

| | | | | | | | | |
|----------------|-----|--------------------|-------|-----|------|----------|--------|--------|
| 16008000 | 898 | REP.SIDOMARK.LJUS | 11131 | | 0,60 | 1 783,75 | 24,00% | 813,39 |
| 112-41601-100 | 112 | KRYMPSKO 2309 2527 | 33420 | 112 | 2,00 | 6,48 | 0,00% | 12,96 |
| 110-2257GD.021 | 110 | RESERVGLAS ORANG | 33420 | 110 | 1,00 | 243,75 | 0,00% | 243,75 |
| 110-2256GD.02 | 110 | RESERVGLAS RÖTT L | 33420 | 110 | 1,00 | 243,75 | 0,00% | 243,75 |
| | | FÖRBRUKNINGSMAT | 11131 | | | | 3,00% | 312,50 |
| | | Öresutjämning | 11131 | | | | | 0,41 |

F.nr : 236320015 Arbetsordernr 76397 Serv.dat : 2016-05-29 Fakt.dat : 2016-05-30 Sum 15 067,00
mmer:

Kund : 90173 , BYGGCENTER I BORÅS BYGGNADS AB

Ref :

Avd : 400=Verkstad, Borås

Mät.st : 227208

Anv. tid :

Dst : 123=123 Borås

| Kod | Lev. | Benämning | S | Grupp | Ant | A-pris | Rab% | Sum |
|--|------|-------------------|-------|-------|------|----------|--------|----------|
| AO | 898 | | 35882 | | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| Scania Plus 24 utryckn. Ärendenr 2016-078787. Reläfel. | | | | | | | | |
| 00008004 | 899 | UTRYCKN ASSISTANC | 11111 | | 1,00 | 1 812,50 | 0,00% | 1 812,50 |
| 16008000 | 898 | UNDERSÖKN. ELFEL. | 11111 | | 0,50 | 1 783,75 | 34,00% | 588,64 |
| 16055026 | 02 | GENERATOR BYTA D | 11111 | N | 1,00 | 1 427,00 | 34,00% | 941,83 |

SERVICEHISTORIK

Datum: 2024-07-03

Sida: 34

TKHUH_1.QRP

Period: 2010-01-01 - 2017-07-03

Valuta SEK

| | | | | | | | | |
|----------|-----|-------------------|-------|------|------|----------|-------|----------|
| 00008006 | 898 | ÖVERTID ASSISTANC | 11111 | B | 0,70 | 1 783,75 | 0,00% | 1 248,63 |
| 2420827 | 02 | KRAFTRELÄ | 11111 | 0220 | 4,00 | 307,50 | 0,00% | 1 230,00 |
| 0573015 | 02 | GENERATOR< | 11111 | 0211 | 1,00 | 9 162,50 | 0,00% | 9 162,50 |
| | | FÖRBRUKNINGSMAT | 11111 | | | | 3,00% | 83,38 |
| | | Öresutjämnig | 11111 | | | | | -0,48 |

F.nr : 236420743 Arbetsordernu 76654 Serv.dat : 2016-06-30 Fakt.dat : 2016-07-12 Sum 6 474,20
mmer:

Kund : 1358 , Tillsynsavtal Ramas Vst Borås Mät.st : 233928
Ref : /TFK775 /KM:233928 Anv. tid :
Avd : 400=Verkstad, Borås Dst : 123=123 Borås

| Kod | Lev. | Benämning | S | Grupp | Ant | A-pris | Rab% | Sum |
|----------------------------|------|-----------------------|-------|-------|-------|----------|--------|----------|
| M-TILLSYN. (EJ KRAN) | | | | | | | | |
| 487 tid 4,3 M tillsyn klar | | | | | | | | |
| 00165093 | 02 | M-TILLSYN - | 12836 | N | 1,00 | 3 517,20 | 25,30% | 2 627,35 |
| 00165071 | 02 | M-TILLSYN - 8X2, 8X2/ | 12836 | T | 1,00 | 781,60 | 25,30% | 583,86 |
| 00165124 | 02 | M-TILLSYN - MOTORL | 12836 | T | 1,00 | 195,40 | 25,30% | 145,96 |
| 00165033 | 02 | M-TILLSYN - VÄNDSKI | 12836 | T | 1,00 | 195,40 | 25,30% | 145,96 |
| 2189423 | 02 | TILLSYNSSA< | 11135 | 0770 | 1,00 | 1 040,00 | 15,00% | 884,00 |
| 1771735 | 800 | SPOLARVÄTSKA BLA | MEB23 | 800 | 1,00 | 19,07 | 0,00% | 19,07 |
| 2021365 | 800 | MOTOROLJA LDF3 10 | MEB23 | 800 | 44,00 | 47,00 | 0,00% | 2 068,00 |

MOMS AVDRAGEN!

F.nr : 236420744 Arbetsordernu 76654 Serv.dat : 2016-06-30 Fakt.dat : 2016-07-12 Sum 218,95
mmer:

Kund : 1358 , Tillsynsavtal Ramas Vst Borås Mät.st : 233928
Ref : /TFK775 /KM:233928 Anv. tid :
Avd : 400=Verkstad, Borås Dst : 123=123 Borås

| Kod | Lev. | Benämning | S | Grupp | Ant | A-pris | Rab% | Sum |
|----------------------------------|------|------------------|-------|-------|------|--------|--------|--------|
| SMÖRJNING PÅBYGGNATION | | | | | | | | |
| 487 tid 0,3 smörjat lastväxlaren | | | | | | | | |
| 00168005 | 898 | SMÖRJNING LASTVÄ | 12836 | G | 0,30 | 977,00 | 25,30% | 218,95 |

MOMS AVDRAGEN!

F.nr : 236320280 Arbetsordernu 76654 Serv.dat : 2016-06-30 Fakt.dat : 2016-07-12 Sum 2 103,00
mmer:

Kund : 90173 , BYGGCENTER I BORÅS BYGGNADS AB Mät.st : 233928
Ref : /TFK775 /KM:233928 Anv. tid :
Avd : 400=Verkstad, Borås Dst : 123=123 Borås

| Kod | Lev. | Benämning | S | Grupp | Ant | A-pris | Rab% | Sum |
|---|------|--------------------|-------|-------|------|----------|--------|----------|
| AO | 898 | | 33487 | | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| BYTE SIDOMARKERINGSLJUS VÄNSTER ELLER HÖGER SIDA BAK (ORANGE 3 DIODER) NOTERA SIDA | | | | | | | | |
| 487 tid 1,0 bytt 2 diod lampor hö bak (gummiljus) , fick borra bort popnit till den yttre baklampan för att komma åt kablaget | | | | | | | | |
| 16208000 | 898 | BYTE 2 ST DIODLAMP | 11111 | | 1,00 | 1 783,75 | 34,00% | 1 177,28 |
| 110-2257GD.021 | 110 | RESERVGLAS ORANG | 11135 | 110 | 1,00 | 243,75 | 0,00% | 243,75 |
| 110-2256GD.02 | 110 | RESERVGLAS RÖTT L | 33487 | 110 | 1,00 | 243,75 | 0,00% | 243,75 |
| 112-41601-100 | 112 | KRYMPSKO 2309 2527 | 33487 | 112 | 2,00 | 6,48 | 0,00% | 12,96 |
| 0809749 | 02 | POP-NIT | 33487 | 0308 | 3,00 | 7,25 | 0,00% | 21,75 |

Tillsyn släp & påbyggnad

SERVICEHISTORIK

Datum: 2024-07-03

Sida: 35

TKHUH_1.QRP

Period: 2010-01-01 - 2017-07-03

Valuta SEK

| | | | | | | | | |
|----------|---------|---|--|------|--------|-------|--------|--|
| 487 | tid 1,0 | smörj och div kontroll 4axlar släp + påbygget | | | | | | |
| 21007002 | 02 | SLÄP SMÖRJNING 3/4 11111 N | | 1,00 | 357,50 | 0,00% | 357,50 | |
| | | FÖRBRUKNINGSMAT 11111 | | | | 3,00% | 46,04 | |
| | | Öresutjämnning 11111 | | | | | -0,03 | |

F.nr : 236320309 Arbetsordernu 76788 Serv.dat : 2016-07-12 Fakt.dat : 2016-07-14 Sum 15 828,00
 mmer:
 Kund : 90173 , BYGGCENTER I BORÅS BYGGNADS AB Mät.st : 235501
 Ref : MATTIAS 0703-413696 Anv. tid :
 Avd : 400=Verkstad, Borås Dst : 123=123 Borås

| Kod | Lev. | Benämning | S | Grupp | Ant | A-pris | Rab% | Sum |
|-----|------|-----------|-------|-------|------|--------|-------|------|
| AO | 898 | | 33487 | | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 |

Byte bromsbelägg 1,2 & 3:e axel

487 tid 4,5 bytt belägg axel 1,2,3 rengörning beläggbarare

Fasta paketpriser K10018001 BROMSKLOSSAR BYTA EN AXEL BIL

| | | | | | | | | |
|----------|----|------------------------|--|--|------|----------|--------|--------|
| 10015221 | 02 | BROMSKLOSS BYTA BORÅSA | | | 1,00 | 1 695,75 | 49,71% | 852,88 |
| 2325212 | 02 | REP.SATS B BORÅS0781 | | | 1,00 | 1 687,50 | 49,95% | 844,63 |

Fasta paketpriser K10018001 BROMSKLOSSAR BYTA EN AXEL BIL

| | | | | | | | | |
|----------|----|------------------------|--|--|------|----------|--------|--------|
| 10015221 | 02 | BROMSKLOSS BYTA BORÅSA | | | 1,00 | 1 695,75 | 49,71% | 852,88 |
| 2325212 | 02 | REP.SATS B BORÅS0781 | | | 1,00 | 1 687,50 | 49,95% | 844,63 |

Fasta paketpriser K10018001 BROMSKLOSSAR BYTA EN AXEL BIL

| | | | | | | | | |
|----------|----|------------------------|--|--|------|----------|--------|--------|
| 10015221 | 02 | BROMSKLOSS BYTA BORÅSA | | | 1,00 | 1 695,75 | 49,71% | 852,88 |
| 2325212 | 02 | REP.SATS B BORÅS0781 | | | 1,00 | 1 687,50 | 49,95% | 844,63 |

Glapp spindel hö sida 4:e axel

487 tid = resten av tiden bytt spindel bult axel 4 hö

| | | | | | | | | |
|----------|----|--------------------------|--|--|------|----------|--------|----------|
| 07015063 | 02 | SPINDELBULT OCH L BORÅSN | | | 1,00 | 7 491,75 | 24,00% | 5 693,73 |
| 0550284 | 02 | BULTSATS 54768 0339 | | | 1,00 | 3 575,00 | 0,00% | 3 575,00 |
| 0805467 | 02 | SAXPINNE 33487 0313 | | | 1,00 | 7,38 | 0,00% | 7,38 |
| 1762224 | 02 | NAVKAPSEL 33487 0418 | | | 1,00 | 465,00 | 0,00% | 465,00 |
| 0804725 | 02 | O RING 33487 0315 | | | 1,00 | 48,88 | 0,00% | 48,88 |

Undersökn. koppl.indikator i centralinstrument ur funktion.

487 tid 0,57 lagt in kopplingsvärdet i sdp 3 igen och provkört

| | | | | | | | | |
|----------|-----|-----------------------|--|--|------|----------|--------|--------|
| 04008000 | 898 | PROGRAMMERING K 11111 | | | 0,50 | 1 783,75 | 24,00% | 677,83 |
| | | FÖRBRUKNINGSMAT 11111 | | | | | 3,00% | 267,90 |
| | | Öresutjämnning 11111 | | | | | | -0,25 |

F.nr : 236421291 Arbetsordernu 76972 Serv.dat : 2016-09-07 Fakt.dat : 2016-09-08 Sum 802,80
 mmer:
 Kund : 1358 , Tillsynsavtal Ramas Vst Borås Mät.st : 243283
 Ref : Anv. tid :
 Avd : 400=Verkstad, Borås Dst : 123=123 Borås

| Kod | Lev. | Benämning | S | Grupp | Ant | A-pris | Rab% | Sum |
|---------------------|------|-----------|---|-------|-----|--------|------|-----|
| 243283 KM X-TILLSYN | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|----------|----|----------------------------|--|--|------|--------|--------|--------|
| 00165015 | 02 | X-TILLSYN - 12836 N | | | 1,00 | 977,00 | 25,30% | 729,82 |
| 00165263 | 02 | X-UNDERHÅLL - SLÄP 12836 T | | | 1,00 | 97,70 | 25,30% | 72,98 |

MOMS AVDRAGEN!

SERVICEHISTORIK

Datum: 2024-07-03

Sida: 36

TKHUH_1.QRP

Period: 2010-01-01 - 2017-07-03

Valuta SEK

F.nr : 236421292 Arbetsordernu 76972 Serv.dat : 2016-09-07 Fakt.dat : 2016-09-08 Sum 218,95
 mmer:
 Kund : 1358 , Tillsynsavtal Ramas Vst Borås Mät.st : 243283
 Ref : Anv. tid :
 Avd : 400=Verkstad, Borås Dst : 123=123 Borås

| Kod | Lev. | Benämning | S | Grupp | Ant | A-pris | Rab% | Sum |
|------------------------|------|------------------|-------|-------|------|--------|--------|--------|
| TILLSYN PÅBYGGNATION | | | | | | | | |
| 420. | | | | | | | | |
| Smörjning lastväxlare. | | | | | | | | |
| 00168005 | 898 | SMÖRJNING LASTVÄ | 12836 | G | 0,30 | 977,00 | 25,30% | 218,95 |
| MOMS AVDRAGEN! | | | | | | | | |

F.nr : 236320645 Arbetsordernu 76972 Serv.dat : 2016-09-07 Fakt.dat : 2016-09-08 Sum 11 054,00
 mmer:
 Kund : 90173 , BYGGCENTER I BORÅS BYGGNADS AB Mät.st : 243283
 Ref : Anv. tid :
 Avd : 400=Verkstad, Borås Dst : 123=123 Borås

| Kod | Lev. | Benämning | S | Grupp | Ant | A-pris | Rab% | Sum |
|--|------|-------------------|-------|-------|------|----------|--------|----------|
| 420. | | | | | | | | |
| Byte kablage för pulsgivare v-låda. | | | | | | | | |
| 882/ Tid: 1.33. Kollat felkoder. fick ej kontakt med | | | | | | | | |
| hastighetsgivare. Hydraulslangarna till kroken låg och skavde | | | | | | | | |
| mot kontakten, lagade provosoriskt, stiftade om 2 kablar. hade | | | | | | | | |
| ej mer material. Det var ett helvete att få bort och dit | | | | | | | | |
| kontakten pga hydraul slangarna. | | | | | | | | |
| 16008000 | 898 | FELSÖKNING BLINKA | 11131 | | 3,00 | 1 820,00 | 34,00% | 3 603,60 |
| 1481880 | 02 | PLOMBERING | 35882 | 0231 | 1,00 | 112,13 | 0,00% | 112,13 |
| 1446812 | 02 | LED.SKO R. | 35882 | 0849 | 1,00 | 5,06 | 0,00% | 5,06 |
| 1849112 | 02 | LEDN.NÄT | 11137 | 0200 | 1,00 | 1 052,50 | 0,00% | 1 052,50 |
| 0815362 | 02 | SPÄNNBAND | 33420 | 0849 | 3,00 | 2,50 | 0,00% | 7,50 |
| 0815363 | 02 | BUNTBAND | 33420 | 0849 | 2,00 | 4,25 | 0,00% | 8,50 |
| UTTAG DELAR KUND | | | | | | | | |
| UTTAG KUND | | | | | | | | |
| 1893533 | 02 | LUFTRIKTAR | 11137 | 0511 | 1,00 | 1 186,25 | 0,00% | 1 186,25 |
| 1869563 | 02 | MATTA | 18907 | 0421 | 1,00 | 371,25 | 0,00% | 371,25 |
| 1869564 | 02 | MATTA | 18907 | 0421 | 1,00 | 376,25 | 0,00% | 376,25 |

TILLSYN SLÄP
 420.
 Smörjning 4-axlat släp med TRUMBROMSAR samt avkörningsramp
 00008000 898 TILLSYN SLÄP 11131 A 1,00 1 338,75 0,00% 1 338,75

420.
 Byte ventil inklusive slangar för rattjusteringen.
 18008000 898 REP.LUFTLÄCKAGE VI11131 L 0,80 1 820,00 24,00% 1 106,56
 0815360 02 SPÄNNBAND 33420 0849 4,00 1,00 0,00% 4,00
 2185839 02 LUFTVENTIL 33420 0157 1,00 1 700,00 0,00% 1 700,00
 FÖRBRUKNINGSMAT 11131 3,00% 181,46
 Öresutjämning 11131 0,19

F.nr : 236422118 Arbetsordernu 77855 Serv.dat : 2016-11-03 Fakt.dat : 2016-11-07 Sum 4 946,54
 mmer:
 Kund : 1358 , Tillsynsavtal Ramas Vst Borås Mät.st : 255442

SERVICEHISTORIK

Datum: 2024-07-03

Sida: 37

TKHUH_1.QRP

Period: 2010-01-01 - 2017-07-03

Valuta SEK

| | | | | |
|-----|-----------------------|----------|---|---------------|
| Ref | : /TFK775 /KM:254993 | Anv. tid | : | |
| Avd | : 400=Verkstad, Borås | Dst | : | 123=123 Borås |

| Kod | Lev. | Benämning | S | Grupp | Ant | A-pris | Rab% | Sum |
|----------|------|-----------------------|-------|-------|-------|----------|--------|----------|
| 255442 | | KM. S-TILLSYN | | | | | | |
| 487 | | S tillsyn klar | | | | | | |
| 882/ | | S-tillsyn. | | | | | | |
| 00165091 | 02 | S-TILLSYN - | 11131 | N | 1,00 | 2 247,10 | 25,30% | 1 678,58 |
| 00165020 | 02 | S-TILLSYN - 6X6, 8X2, | 11131 | T | 1,00 | 293,10 | 25,30% | 218,95 |
| 00165264 | 02 | S-UNDERHÅLL - SLÄP | 11131 | T | 1,00 | 97,70 | 25,30% | 72,98 |
| 00165123 | 02 | S-TILLSYN - MOTORL | 11131 | T | 1,00 | 195,40 | 25,30% | 145,96 |
| 2189423 | 02 | TILLSYNSS< | 18907 | 0770 | 1,00 | 1 040,00 | 15,00% | 884,00 |
| 2021365 | 800 | MOTOROLJA LDF3 10 | MEB23 | 800 | 41,00 | 47,00 | 0,00% | 1 927,00 |
| 1771735 | 800 | SPOLARVÄTSKA BLA | MEB23 | 800 | 1,00 | 19,07 | 0,00% | 19,07 |

MOMS AVDRAGEN!

F.nr : 236422119 Arbetsordernu 77855 Serv.dat : 2016-11-03 Fakt.dat : 2016-11-07 Sum 218,95
 mmer:
 Kund : 1358 , Tillsynsavtal Ramas Vst Borås Mät.st : 255442
 Ref : /TFK775 /KM:254993 Anv. tid :
 Avd : 400=Verkstad, Borås Dst : 123=123 Borås

| Kod | Lev. | Benämning | S | Grupp | Ant | A-pris | Rab% | Sum |
|----------|------|-------------------|-------|-------|------|--------|--------|--------|
| | | TILLSYN PÅBYGGNAD | | | | | | |
| 487 | | påbygget smörjt | | | | | | |
| 00168005 | 898 | SMÖRJNING LASTVÄ | 11131 | G | 0,30 | 977,00 | 25,30% | 218,95 |

MOMS AVDRAGEN!

F.nr : 236321087 Arbetsordernu 77855 Serv.dat : 2016-11-03 Fakt.dat : 2016-11-07 Sum 2 106,00
 mmer:
 Kund : 90173 , BYGGCENTER I BORÅS BYGGNADS AB Mät.st : 255442
 Ref : /TFK775 /KM:254993 Anv. tid :
 Avd : 400=Verkstad, Borås Dst : 123=123 Borås

| Kod | Lev. | Benämning | S | Grupp | Ant | A-pris | Rab% | Sum |
|----------|------|--|-------|-------|------|----------|-------|----------|
| 487 | | bromsprov 4 axlar | | | | | | |
| 10008001 | 898 | XTB EXTRATESTADE | 11131 | A | 1,00 | 1 338,75 | 0,00% | 1 338,75 |
| 487 | | inga felkoder: bytt kupelufffiltret som var igensatt | | | | | | |
| 18008000 | 898 | UND. DÅLIG VÄRME, B | 11131 | L | 0,20 | 1 820,00 | 0,00% | 364,00 |
| 1913500 | 02 | FILTER< | 33487 | 0730 | 1,00 | 352,50 | 0,00% | 352,50 |
| | | FÖRBRUKNINGSMAT | 11131 | | | | 3,00% | 51,09 |
| | | Öresutjämnning | 11131 | | | | | -0,34 |

F.nr : 236321128 Arbetsordernu 77924 Serv.dat : 2016-11-09 Fakt.dat : 2016-11-10 Sum 41 021,00
 mmer:
 Kund : 90173 , BYGGCENTER I BORÅS BYGGNADS AB Mät.st : 255600
 Ref : Anv. tid :
 Avd : 400=Verkstad, Borås Dst : 123=123 Borås

| Kod | Lev. | Benämning | S | Grupp | Ant | A-pris | Rab% | Sum |
|-----|------|--|---|-------|-----|--------|------|-----|
| | | BYTE AV FJÄDERPAKET VÄNSTER FRAM/ BRUSTEN FJÄDER (LBC-AVTAL) | | | | | | |
| 540 | | Hissat upp bilen. | | | | | | |

SERVICEHISTORIK

Datum: 2024-07-03

Sida: 38

TKHUH_1.QRP

Period: 2010-01-01 - 2017-07-03

Valuta SEK

Lossat fjäderkrampor, fick värma muttrar för få dom att lossa.

Fick plocka ner stag till stabilisersstagsstag till plogfästet.

Ner med alla kåporna och sen ner med paketet.

Bytt paket.

Fick använda taljafjädern till rätt plats.

Momentdragit krampor.

| | | | | | | | | |
|----------|-----|------------------|-------|------|------|-----------|--------|-----------|
| 12015113 | 02 | FRAMFJÄDER BYTA | 12836 | N | 1,00 | 4 186,00 | 24,00% | 3 181,36 |
| 12018000 | 898 | LOSSVÄRMNING KRA | 12836 | | 0,60 | 1 820,00 | 24,00% | 829,93 |
| 2285560 | 02 | FRAMFJÄDER | 18907 | 0190 | 1,00 | 15 500,00 | 0,00% | 15 500,00 |
| 2096135 | 02 | FJÄDERBYGE | 18907 | 0935 | 2,00 | 1 412,50 | 0,00% | 2 825,00 |
| 0182929 | 02 | O-RING | 18907 | 0315 | 5,00 | 12,31 | 0,00% | 61,56 |
| 1390243 | 02 | MUTTER | 18907 | 0306 | 4,00 | 142,50 | 0,00% | 570,00 |

BYTE AV LÅSCYLINDER SATS/ GÅR EJ ATT ANVÄNDA NYCKLAR UTIFRÅN

540

Bytt alla cylindrar.

| | | | | | | | | |
|----------|----|-------------------|-------|------|------|----------|--------|----------|
| 18105114 | 02 | LÅSCYLINDERSATS B | 12836 | N | 1,00 | 803,25 | 34,00% | 530,15 |
| 1485072 | 02 | LÅSCYLINDE | 18907 | 0545 | 1,00 | 3 600,00 | 0,00% | 3 600,00 |

BYTE AV BATTERIER

540

Bytt batterier.

Fick kapa av dom främre bultarna.

| | | | | | | | | |
|-------------|-----|--------------------|-------|------|------|----------|--------|----------|
| 16255041 | 02 | BATTERIER BYTA 220 | 12836 | N | 1,00 | 1 472,63 | 34,00% | 971,94 |
| 122-1926223 | 122 | BATTERI 225 AH | 54768 | 122 | 2,00 | 3 787,50 | 0,00% | 7 575,00 |
| 0815615 | 02 | LÅSMUTTER | 54768 | 0306 | 2,00 | 15,75 | 0,00% | 31,50 |
| 0809837 | 02 | SKRUV | 54768 | 0824 | 2,00 | 8,13 | 0,00% | 16,25 |

REP AV REMSPÄNNARE FÖR INRE REM/ GLAPP

540

Tippat upp hytten.

Bytt remspännare.

| | | | | | | | | |
|----------|-----|--------------------|-------|------|------|----------|--------|----------|
| 02108000 | 898 | BYTE AV INRE REMSP | 12836 | | 0,70 | 1 820,00 | 24,00% | 968,24 |
| 2334403 | 02 | REMSPÄNNA< | 18907 | 0965 | 1,00 | 3 212,50 | 0,00% | 3 212,50 |

KALIBRERING AV ALKOLÅS (INTYG TILL BJÖRN SKOGLUND)

540

Kalibrerat alkolås.

Fasta paketpriser K17008003 ALKOLÅS KALIBRERA

| | | | | | | | | |
|----------|----|-------------------|-------|---|------|----------|--------|--------|
| 17005004 | 02 | ALKOLÅS KALIBRERA | 33540 | N | 1,00 | 1 189,13 | 22,21% | 925,00 |
| | | FÖRBRUKNINGSMAT | 12836 | | | | 3,00% | 222,20 |
| | | Öresutjämnning | 12836 | | | | | 0,37 |

F.nr : 236321388 Arbetsordernu 78264 Serv.dat : 2016-12-08 Fakt.dat : 2016-12-12 Sum 23 433,00

mmer:

Kund : 90173 , BYGGCENTER I BORÅS BYGGNADS AB

Ref : /TFK775 /KM:260390

Avd : 400=Verkstad, Borås

Mät.st : 260390

Anv. tid :

Dst : 123=123 Borås

| Kod | Lev. | Benämning | S | Grupp | Ant | A-pris | Rab% | Sum |
|-----|------|-----------|---|-------|-----|--------|------|-----|
|-----|------|-----------|---|-------|-----|--------|------|-----|

MEK 517 Byte kylarfläkt.

54686// Kollat felkoder på fläkt samt beställt delar.

| | | | | | | | | |
|----------|----|----------------------|-------|------|------|-----------|--------|-----------|
| 02105116 | 02 | BYTA FLÄKT, 1 ST, FÖ | 11131 | N | 1,00 | 7 898,63 | 24,00% | 6 002,95 |
| 2035611 | 02 | FLÄKT | 18907 | 0074 | 1,00 | 17 250,00 | 0,00% | 17 250,00 |
| | | FÖRBRUKNINGSMAT | 11131 | | | | 3,00% | 180,09 |
| | | Öresutjämnning | 11131 | | | | | -0,04 |

SERVICEHISTORIK

Datum: 2024-07-03

Sida: 39

TKHUH_1.QRP

Period: 2010-01-01 - 2017-07-03

Valuta SEK

| F.nr | : 236321461 | Arbetsordernu 78384 | Serv.dat | : 2016-12-15 | Fakt.dat | : 2016-12-19 | Sum | 16 745,00 |
|--|-------------|----------------------------------|----------|--------------|----------|--------------|--------|-----------|
| | | mmer: | | | | | | |
| Kund | : 90173 | , BYGGCENTER I BORÅS BYGGNADS AB | | | Mät.st | : 261356 | | |
| Ref | : | | | | Anv. tid | : | | |
| Avd | : 400= | Verkstad, Borås | | | Dst | : 123=123 | Borås | |
| Kod | Lev. | Benämning | S | Grupp | Ant | A-pris | Rab% | Sum |
| Resa Gässlösa, und av bil, har dött och har en massa kontrollampor som lyser 54028 åkte å bytte cordinator | | | | | | | | |
| 00008005 | 899 | UTRYCKN ASSISTANC | 12836 | | 1,00 | 1 000,00 | 0,00% | 1 000,00 |
| 00005074 | 02 | ÖVERTIDSAVGIFT | 12836 | N | 1,00 | 669,38 | 0,00% | 669,38 |
| 05005177 | 02 | FELKODER RADERA S | 12836 | N | 1,00 | 267,75 | 34,00% | 176,71 |
| 16155058 | 02 | ELEKTRONISK STYRE | 12836 | N | 1,00 | 1 820,00 | 34,00% | 1 201,20 |
| 2456999 | 02 | ECU COO | 54768 | 0846 | 1,00 | 13 375,00 | 0,00% | 13 375,00 |
| EGET UTTAG AV DELAR | | | | | | | | |
| 1921955 | 02 | FRYSSKYDD< | 54768 | 0468 | 5,00 | 52,25 | 0,00% | 261,25 |
| | | FÖRBRUKNINGSMAT | 12836 | | | | 3,00% | 61,41 |
| | | Öresutjämning | 12836 | | | | | 0,05 |

| | | | | | | | | |
|------|-------------|---------------------------------|----------|--------------|----------|--------------|-------|----------|
| F.nr | : 236423047 | Arbetsordernu 78647 | Serv.dat | : 2017-01-19 | Fakt.dat | : 2017-01-24 | Sum | 1 749,15 |
| | | mmer: | | | | | | |
| Kund | : 1358 | , Tillsynsavtal Ramas Vst Borås | | | Mät.st | : 265994 | | |
| Ref | : SML | | | | Anv. tid | : | | |
| Avd | : 400= | Verkstad, Borås | | | Dst | : 123=123 | Borås | |

| Kod | Lev. | Benämning | S | Grupp | Ant | A-pris | Rab% | Sum |
|---|------|--------------------|-------|-------|------|----------|-------|----------|
| 2017-01-31, 267780 km, X = X Inspection, 1 h 54686// Allt upptill samt fyllt på massor av vatten i batterierna. 487 X tillsyn . allt undertill Tilläggsarbete: Smörja lastväxlare Varaktighet: 0,4 | | | | | | | | |
| 00165015 | 02 | X-TILLSYN - | 11131 | N | 1,00 | 1 047,00 | 0,00% | 1 047,00 |
| 00165263 | 02 | X-UNDERHÅLL - SLÄP | 11131 | T | 1,00 | 104,70 | 0,00% | 104,70 |
| 2021365 | 800 | MOTOROLJA LDF3 10 | MEB23 | 800 | 4,00 | 47,00 | 0,00% | 188,00 |
| 1771735 | 800 | SPOLARVÅTSKA BLA | MEB23 | 800 | 5,00 | 19,07 | 0,00% | 95,35 |
| Nästa inspektion km: 280280 TILLSYN PÅBYGGNAD 487 smörjt påbyggnationen | | | | | | | | |
| 00168005 | 898 | SMÖRJNING LASTVÄ | 11131 | G | 0,30 | 1 047,00 | 0,00% | 314,10 |
| MOMS AVDRAGEN! | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|------|-------------|----------------------------------|----------|--------------|----------|--------------|-------|-----------|
| F.nr | : 236321684 | Arbetsordernu 78647 | Serv.dat | : 2017-01-19 | Fakt.dat | : 2017-01-24 | Sum | 19 577,99 |
| | | mmer: | | | | | | |
| Kund | : 90173 | , BYGGCENTER I BORÅS BYGGNADS AB | | | Mät.st | : 265994 | | |
| Ref | : SML | | | | Anv. tid | : | | |
| Avd | : 400= | Verkstad, Borås | | | Dst | : 123=123 | Borås | |

| Kod | Lev. | Benämning | S | Grupp | Ant | A-pris | Rab% | Sum |
|--|------|---------------------|-------|-------|------|----------|--------|----------|
| REFLEX (4.8) BAK, BÅDA SIDOR SAKNAS 54686// Tillverkat och klurat ut ett fäste för reflexer bak. popnitat fast med brickor i en gummiduks bit. | | | | | | | | |
| 00008000 | 898 | MONTERA REFLEXER | 11131 | A | 1,50 | 1 406,25 | 15,00% | 1 192,98 |
| 0417104 | 02 | BRICKA | 54686 | 0696 | 8,00 | 14,25 | 0,00% | 114,00 |
| 112-582980-100 | 112 | NIT FL 4,8X16 A2/A2 | 54686 | 112 | 4,00 | 3,75 | 0,00% | 15,00 |
| 0322821 | 02 | REFLEX | 54686 | 0452 | 2,00 | 39,25 | 0,00% | 78,50 |

SERVICEHISTORIK

Datum: 2024-07-03

Sida: 40

TKHUH_1.QRP

Period: 2010-01-01 - 2017-07-03

Valuta SEK

STYRLED (2.1.3) HÖGER GLAPP

MEK 517 Hjulinställning fram, efter byte av p,ände H sida,
54686// Demont höger styrled och lossat vänster så stag gick
justera. Lagt in överblivet material på lagret. Justerat in
rakt framläge och toe-in.

| | | | | | | | | |
|----------|-----|-------------------|-------|------|------|----------|--------|----------|
| 13008000 | 898 | BYTE STYRLED, HÖG | 11131 | L | 3,00 | 1 911,25 | 15,00% | 4 873,69 |
| 2082755 | 02 | KRONMUTTER | 54768 | 0306 | 1,00 | 47,50 | 0,00% | 47,50 |
| 1767328 | 02 | KULLED | 54768 | 0394 | 1,00 | 2 087,50 | 0,00% | 2 087,50 |

SIDOMARKERINGSLYKTA (4.2) HÖGER DELVIS UR FUNKTION

54686// Felsökt och hittat fel. Bytt lampa och hade ej rätt typ
hemma utan det blev en likvärdig lampa.

| | | | | | | | | |
|---------------|-----|--------------------|-------|------|------|----------|--------|----------|
| 00008000 | 898 | REP. SIDOMARK. LAM | 11131 | A | 1,20 | 1 406,25 | 15,00% | 1 434,38 |
| 210-2808.1201 | 210 | KRYMPSLANG 10CM | 54686 | 210 | 1,00 | 39,38 | 0,00% | 39,38 |
| 112-41600-100 | 112 | KRYMPSKO 2107 1525 | 54686 | 112 | 2,00 | 9,31 | 0,00% | 18,62 |
| 2416931 | 02 | SIDOMARK.L | 54686 | 1007 | 1,00 | 300,00 | 0,00% | 300,00 |

STRÅLKASTARE HALVLJUS (4.1) HÖGER INSTÄLLNING FÖR LÅG

54686// Demont plogfäste och kåpa för att komma åt att justera.

| | | | | | | | | |
|----------|-----|-------------------|-------|--|------|----------|--------|--------|
| 16008000 | 898 | JUSTERA HALVLJUS, | 11131 | | 0,60 | 1 911,25 | 15,00% | 974,74 |
|----------|-----|-------------------|-------|--|------|----------|--------|--------|

HASTIGHETSREGULATOR HASTIGHETSSKYLT (7.10) SAKNAS

54686// Gjort kontroll och upprättat kontrollrapport.

| | | | | | | | | |
|----------|-----|-------------------|-------|------|------|----------|--------|----------|
| 1792371 | 02 | SKYLT | MEB23 | 0289 | 1,00 | 38,13 | 0,00% | 38,13 |
| 17008000 | 898 | INSTALLATIONSKONT | 11131 | | 1,50 | 1 911,25 | 15,00% | 2 436,85 |

EFTERKONTROLL

| | | | | | | | | |
|----------|-----|------------------|-------|---|------|----------|-------|--------|
| 00008001 | 898 | EFTERKONTROLL AN | 11131 | F | 0,75 | 1 250,00 | 0,00% | 937,50 |
|----------|-----|------------------|-------|---|------|----------|-------|--------|

54686// Undersökt varför ratt glappa. Bytt kuggsegment i
rattjustering.

| | | | | | | | | |
|----------|-----|-------------------|-------|------|------|----------|--------|----------|
| 13008000 | 898 | UND.RATTJUSTERING | 11131 | L | 0,50 | 1 911,25 | 15,00% | 812,29 |
| 1921450 | 02 | KUGGSEGMENT | 54686 | 0157 | 1,00 | 1 387,50 | 0,00% | 1 387,50 |

487 bytt dämparna och haft loss hela luckan med ramen och
alltihopa och riktat gångjärnen

| | | | | | | | | |
|----------|-----|-------------------|-------|------|------|----------|--------|----------|
| 18008000 | 898 | UND/REP. SIDOLUCK | 11131 | L | 1,00 | 1 911,25 | 15,00% | 1 624,56 |
| 1761668 | 02 | GASFJÄDER | 33487 | 0481 | 2,00 | 126,25 | 0,00% | 252,50 |

54686// Provkört bil och dragit åt klämmor till EGR samt
intercooler. Provkört OK

| | | | | | | | | |
|----------|-----|-------------------|-------|--|------|----------|-------|--------|
| 01008000 | 898 | UND. VINANDE LJUD | 11131 | | 0,00 | 1 911,25 | 0,00% | 0,00 |
| | | FÖRBRUKNINGSMAT | 11131 | | | | 3,00% | 312,50 |
| | | Öresutjämning | 11131 | | | | | -0,13 |

F.nr : 236322006 Arbetsordernr 79212 Serv.dat : 2017-03-07 Fakt.dat : 2017-03-08 Sum 1 422,00

mmer:

Kund : 90173 , BYGGCENTER I BORÅS BYGGNADS AB

Ref :

Avd : 400=Verkstad, Borås

Mät.st : 273271

Anv. tid :

Dst : 123=123 Borås

| Kod | Lev. | Benämning | S | Grupp | Ant | A-pris | Rab% | Sum |
|-----|------|-----------|---|-------|-----|--------|------|-----|
|-----|------|-----------|---|-------|-----|--------|------|-----|

Und av låsning på div hjulbroms Orsak: Täta avluftningar på ebs
moduler

478/ Tagit bort samtliga ljuddämpare på ebs-moduler och rengjort.

Fulla med skit.

Koll/radering felkoder. tid 0,85

| | | | | | | | | |
|----------|-----|--------------------|-------|--|------|----------|--------|----------|
| 10208000 | 898 | RENG, AV TÄTA LJUD | 12836 | | 0,85 | 1 911,25 | 15,00% | 1 380,88 |
| | | FÖRBRUKNINGSMAT | 12836 | | | | 3,00% | 41,43 |
| | | Öresutjämning | 12836 | | | | | -0,31 |

SERVICEHISTORIK

Datum: 2024-07-03

Sida: 41

TKHUH_1.QRP

Period: 2010-01-01 - 2017-07-03

Valuta SEK

| | | | | | | |
|------|---|----------|-----------------|----------|--------------|----------|
| F.nr | : 236424084 Arbetsordernu 79488 | Serv.dat | : 2017-04-03 | Fakt.dat | : 2017-04-04 | Sum 0,00 |
| | mmer: | | | | | |
| Kund | : 1343 , Goodwill Kommersiell Vst Borås | Mät.st | : 276333 | | | |
| Ref | : | Anv. tid | : | | | |
| Avd | : 400=Verkstad, Borås | Dst | : 123=123 Borås | | | |

| Kod | Lev. | Benämning | S | Grupp | Ant | A-pris | Rab% | Sum |
|--|------|-------------------|-------|-------|------|----------|-------|------|
| Kontroll av kylarvätske läckage & påfyllning | | | | | | | | |
| 582 | | | | | | | | |
| koll kylläcka ,x-tank läcker | | | | | | | | |
| 02008000 | 898 | UNDERSÖKN. KONST | 11111 | | 0,00 | 1 529,00 | 0,00% | 0,00 |
| Und av koppling/ Individanpassning motor - växellåda | | | | | | | | |
| 582 | | | | | | | | |
| motor o opc | | | | | | | | |
| 05008000 | 898 | INDIVIDANPASSNING | 11111 | | 0,00 | 1 529,00 | 0,00% | 0,00 |
| MOMS AVDRAGEN! | | | | | | | | |

| | | | | | | |
|------|--|----------|-----------------|----------|--------------|---------------|
| F.nr | : 236424199 Arbetsordernu 79545 | Serv.dat | : 2017-04-12 | Fakt.dat | : 2017-04-18 | Sum 16 037,78 |
| | mmer: | | | | | |
| Kund | : 1358 , Tillsynsavtal Ramas Vst Borås | Mät.st | : 278474 | | | |
| Ref | : SML | Anv. tid | : | | | |
| Avd | : 400=Verkstad, Borås | Dst | : 123=123 Borås | | | |

| Kod | Lev. | Benämning | S | Grupp | Ant | A-pris | Rab% | Sum |
|---|------|------------------------------|-------|-------|-------|----------|--------|----------|
| 2017-04-18, 278960 km, L = L-Tillsyn, 8,4 h // FPL AK // | | | | | | | | |
| 487 686 L tillsyn klar | | | | | | | | |
| Bränsle: Engine : Scania LDF-3 10W-40 (2021365) , 41 | | | | | | | | |
| Bränsle: Retarder : ATF TQ III , 7,7 | | | | | | | | |
| Bränsle: Gearbox : Scana STO 2:0 G 75W-90 (2125305) , 17,5 | | | | | | | | |
| Bränsle: RearAxleGear : Scania STO 2:0 A 75W-140 (2125326) , 28 | | | | | | | | |
| 00165118 | 02 | L-tillsyn - DC12/DT12 H | 12836 | N | 1,00 | 6 596,10 | 29,21% | 4 669,38 |
| 00165079 | 02 | L-tillsyn - 6x6, 8x2, 8x4, | 12836 | T | 1,00 | 1 047,00 | 29,21% | 741,17 |
| 00165038 | 02 | L-tillsyn - Scania Retard | 12836 | T | 1,00 | 314,10 | 29,21% | 222,35 |
| 00165125 | 02 | L-tillsyn - Motorluftfilter. | 12836 | T | 1,00 | 209,40 | 29,21% | 148,23 |
| 00165171 | 02 | Bromsar, rullbromsprov | 12836 | N | 1,00 | 628,20 | 29,21% | 444,70 |
| 2189424 | 02 | TILLSYNSSA | 18907 | 0770 | 1,00 | 2 530,00 | 15,00% | 2 150,50 |
| 2240905 | 02 | FILTER< | 12836 | 0298 | 1,00 | 283,00 | 15,00% | 240,55 |
| 1869993 | 02 | LUFTFILTE< | 12836 | 0296 | 1,00 | 954,00 | 15,00% | 810,90 |
| 0349419 | 02 | O-RING | 12836 | 0315 | 2,00 | 27,00 | 15,00% | 45,90 |
| 1893214 | 02 | TILLSYNSSA | 12836 | 0770 | 1,00 | 342,00 | 15,00% | 290,70 |
| 1771740 | 800 | ATF OLJA TQ D3 | MEB23 | 800 | 6,00 | 67,00 | 0,00% | 402,00 |
| 2125305 | 800 | OLJA VÄXELLÅDA SY | MEB23 | 800 | 16,00 | 85,00 | 0,00% | 1 360,00 |
| 2125326 | 800 | TRANSM. SYNTET 75 | MEB23 | 800 | 24,00 | 85,00 | 0,00% | 2 040,00 |
| 1771735 | 800 | SPOLARVÄTSKA BLA | MEB23 | 800 | 5,00 | 19,07 | 0,00% | 95,35 |
| 2021365 | 800 | MOTOROLJA LDF3 10 | MEB23 | 800 | 42,00 | 47,00 | 0,00% | 1 974,00 |
| Nästa inspektion km: 291460 | | | | | | | | |
| 2002705 | 02 | OLJEFILTE< | 33487 | 0440 | 1,00 | 473,00 | 15,00% | 402,05 |
| MOMS AVDRAGEN! | | | | | | | | |

| | | | | | | |
|------|--|----------|-----------------|----------|--------------|------------|
| F.nr | : 236424200 Arbetsordernu 79545 | Serv.dat | : 2017-04-12 | Fakt.dat | : 2017-04-18 | Sum 222,35 |
| | mmer: | | | | | |
| Kund | : 1358 , Tillsynsavtal Ramas Vst Borås | Mät.st | : 278474 | | | |
| Ref | : SML | Anv. tid | : | | | |
| Avd | : 400=Verkstad, Borås | Dst | : 123=123 Borås | | | |

| Kod | Lev. | Benämning | S | Grupp | Ant | A-pris | Rab% | Sum |
|-----|------|-----------|---|-------|-----|--------|------|-----|
|-----|------|-----------|---|-------|-----|--------|------|-----|

SERVICEHISTORIK

Datum: 2024-07-03

Sida: 42

TKHUH_1.QRP

Period: 2010-01-01 - 2017-07-03

Valuta SEK

Tillsyn påbyggnation

Tilläggsarbete: Smörja lastväxlare Varaktighet: 0,4

00168005 898 SMÖRJNING LASTVÄ 11131 G 0,30 1 047,00 29,21% 222,35
MOMS AVDRAGEN!

F.nr : 236322308 Arbetsordernu 79545 Serv.dat : 2017-04-12 Fakt.dat : 2017-04-18 Sum 2 859,00
mmer:
Kund : 90173 , BYGGCENTER I BORÅS BYGGNADS AB Mät.st : 278474
Ref : SML Anv. tid :
Avd : 400=Verkstad, Borås Dst : 123=123 Borås

| Kod | Lev. | Benämning | S | Grupp | Ant | A-pris | Rab% | Sum |
|---|------|-------------------|-------|-------|------|----------|--------|----------|
| KNAPP I RATT FUNGERAR EJ (farthållare) | | | | | | | | |
| 54686// Lirka i knapp å det hoppa igång. Borde dock bytas men fanns ej hemma. | | | | | | | | |
| 00008000 | 898 | FELSÖKNING MENYK | 11131 | A | 1,00 | 1 406,25 | 15,00% | 1 195,31 |
| RATTILT OSÄKER FUNKTION | | | | | | | | |
| 54686// Bytt fjäder och skruvar i rattvikning. | | | | | | | | |
| 00008000 | 898 | ISÄRTAGNING RATTJ | 11131 | A | 0,60 | 1 406,25 | 15,00% | 717,19 |
| 1797974 | 02 | FJÄDER | MEB23 | 0157 | 1,00 | 888,75 | 0,00% | 888,75 |
| | | FÖRBRUKNINGSMAT | 11131 | | | | 3,00% | 57,38 |
| | | Öresutjämning | 11131 | | | | | 0,37 |

F.nr : 236322457 Arbetsordernu 79873 Serv.dat : 2017-05-11 Fakt.dat : 2017-05-13 Sum 16 433,00
mmer:
Kund : 90173 , BYGGCENTER I BORÅS BYGGNADS AB Mät.st : 283112
Ref : Anv. tid :
Avd : 400=Verkstad, Borås Dst : 123=123 Borås

| Kod | Lev. | Benämning | S | Grupp | Ant | A-pris | Rab% | Sum |
|---|------|--------------------|-------|-------|------|----------|--------|----------|
| Und ojämn värme i hytt. Kärvande vattenventil samt sprucket expansionskärl. | | | | | | | | |
| 582 | | | | | | | | |
| byte vattenventil+x-tank + individanpasning motor o växellåda+koll felkoder | | | | | | | | |
| 02015110 | 02 | EXPANSIONSTANK BY | 11137 | N | 1,00 | 4 204,75 | 20,00% | 3 363,80 |
| 18705064 | 02 | VATTENVENTIL BYTA | 11137 | N | 1,00 | 1 911,25 | 20,00% | 1 529,00 |
| 2160199 | 02 | VATTENVENT | 33582 | 0283 | 1,00 | 3 950,00 | 0,00% | 3 950,00 |
| 2394983 | 02 | TÄTNINGSLI | 33582 | 0490 | 1,00 | 196,25 | 0,00% | 196,25 |
| 2401669 | 02 | EXPANSIONS | 33582 | 0067 | 1,00 | 5 125,00 | 0,00% | 5 125,00 |
| DELAR UTTAGET AV KUND TFK775 OCH UOC354 | | | | | | | | |
| 2030449 | 02 | STÄNKSKYDD | 18907 | 0509 | 1,00 | 440,00 | 0,00% | 440,00 |
| 2030448 | 02 | STÄNKSKYDD | 18907 | 0509 | 1,00 | 535,00 | 0,00% | 535,00 |
| 1872116 | 02 | HJULMUTTER | 18907 | 0437 | 1,00 | 225,00 | 0,00% | 225,00 |
| 137-05162402586 | 137 | STÄNKSKYDD NORMA | 18907 | 137 | 2,00 | 146,25 | 0,00% | 292,50 |
| Individanpassning motor-växellåda. | | | | | | | | |
| 05008000 | 898 | KONTR. FELKODER. I | 11111 | | 0,40 | 1 911,25 | 20,00% | 611,60 |
| | | FÖRBRUKNINGSMAT | 11111 | | | | 3,00% | 165,14 |
| | | Öresutjämning | 11111 | | | | | -0,29 |

F.nr : 236424513 Arbetsordernu 79546 Serv.dat : 2017-04-12 Fakt.dat : 2017-05-18 Sum 0,00
mmer:
Kund : 1343 , Goodwill Kommersiell Vst Borås Mät.st : 277322
Ref : SÅ NR: PPD 438/REF. NR: 138832 Anv. tid :
Avd : 400=Verkstad, Borås Dst : 123=123 Borås

SERVICEHISTORIK

Datum: 2024-07-03

Sida: 43

TKHUH_1.QRP

Period: 2010-01-01 - 2017-07-03

Valuta SEK

| Kod | Lev. | Benämning | S | Grupp | Ant | A-pris | Rab% | Sum |
|--|------|-------------------------|-------|-------|-----|----------|--------|------|
| Byte av tryckplatta/lamell till modell nyare (lock 574867 och lamell 572952) enl Peter Asplund Scania Sverige // FPL AK // 54686// Bytt koppling och återfyllt kylvatten. Tog extra tid pga demont ECA så man fick ner lådan. Betaltare?? Kolla med Jonas Hjertberg | | | | | | | | |
| 04105059 | 02 | KOPPLINGSLAMELL B 11131 | N | | | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| 0574867 | 02 | KOPPLINGSL | 18907 | 0106 | | 7 250,00 | 15,00% | 0,00 |
| 0572952 | 02 | KOPPLINGSL | 18907 | 0110 | | 8 500,00 | 15,00% | 0,00 |
| MOMS AVDRAGEN! | | | | | | | | |

F.nr : 236424514 Arbetsordernu 79546 Serv.dat : 2017-04-12 Fakt.dat : 2017-05-18 Sum 13 197,75
 mmer:
 Kund : 998 , SCANIA GARANTI Mät.st : 277322
 Ref : SÅ NR: PPD 438/REF. NR: 138832 Anv. tid :
 Avd : 400=Verkstad, Borås Dst : 123=123 Borås

| Kod | Lev. | Benämning | S | Grupp | Ant | A-pris | Rab% | Sum |
|--|------|-------------------------|-------|-------|------|----------|--------|----------|
| Byte av tryckplatta/lamell till modell nyare (lock 574867 och lamell 572952) enl Peter Asplund Scania Sverige /SÅ NR: PPD 438, [1, 4, 19] Kundklagomål,Koppling,Ojämn gång/verkan [73, 1, 0] Byte av skadeorsakande artikel eftersom Slirar, Ej applicerbar | | | | | | | | |
| 04105059 | 02 | KOPPLINGSLAMELL B 11131 | N | | 0,75 | 7 635,12 | 0,00% | 5 726,34 |
| 0574867 | 02 | KOPPLINGSL | 18907 | 0106 | 0,75 | 7 250,00 | 36,75% | 3 439,22 |
| 0572952 | 02 | KOPPLINGSL | 18907 | 0110 | 0,75 | 8 500,00 | 36,75% | 4 032,19 |
| MOMS AVDRAGEN! | | | | | | | | |

F.nr : 236424515 Arbetsordernu 79546 Serv.dat : 2017-04-12 Fakt.dat : 2017-05-18 Sum 5 350,78
 mmer:
 Kund : 1344 , Goodwill Teknisk Vst Borås Mät.st : 277322
 Ref : SÅ NR: PPD 438/REF. NR: 138832 Anv. tid :
 Avd : 400=Verkstad, Borås Dst : 123=123 Borås

| Kod | Lev. | Benämning | S | Grupp | Ant | A-pris | Rab% | Sum |
|--|------|-------------------------|-------|-------|------|----------|--------|----------|
| Byte av tryckplatta/lamell till modell nyare (lock 574867 och lamell 572952) enl Peter Asplund Scania Sverige // FPL AK // | | | | | | | | |
| 04105059 | 02 | KOPPLINGSLAMELL B 11131 | N | | 0,25 | 8 015,60 | 0,00% | 2 003,90 |
| 0574867 | 02 | KOPPLINGSL | 18907 | 0106 | 0,25 | 7 250,00 | 15,00% | 1 540,63 |
| 0572952 | 02 | KOPPLINGSL | 18907 | 0110 | 0,25 | 8 500,00 | 15,00% | 1 806,25 |
| MOMS AVDRAGEN! | | | | | | | | |

Fakturor totalt: 110