

AO Borås Bil Lastvagnar AB



3

Kundnummer	5591949440	AO nr	7595819	Sida	1 / 5
Namn	Laxton Ghost Sweden AB Åsboholmsgatan 16B 50451 Borås	Biltyp	B12B	Vikt	
Adress		VIN			
		Motortyp	DH12E460 /		
		Växellåda	AT2412C /		
Telefon/Fax	1	Kundmottagare	PAA	Bakaxel	RS1228B /
Referens		Registreringsnr	STT772	Försäkring	
Lev. datum 1	08-07-04	Mätarställning	341720	<input type="checkbox"/> extern	<input type="checkbox"/> intern <input type="checkbox"/> reklamation
Anmärkning		Fordonsansv.			
Kontraktnummer	0000000000	Kontrakttext		Print datum	24-10-21

Eng. Öl :

Operationsnr.	Jobbrad	Tid	BK	Mek.	Text	Antal
001					Orderjobb 009	0.0
1790600		0,50		2664	Diagnostik med Tech Tool/GD.	1.0
2141300		6,00		2664	Ventiler och enhetsinsprutare, justeri	1.0
2373300		1,10		2664	Hylsa, enhetsinsprutare, byte.	1.0
2373100		0,60		2664	Hylsa, enhetsinsprutare, byte (Övriga	5.0
2602600		1,10		2664	Kylsystem, avtappning och påfyllning a	1.0
2332700		1,70		2664	Bränslefilterhus, byte	1.0
1783000		0,10		2664	Diagnostid	20.0
					VO 21351717 INSPRUTARHYLSA	6.0
					VO 1677370 TÄTNINGSRING	2.0
					VO 21123014 TÄTNINGSLIST	1.0
					VO 3964604 BUSSNING	16.0
					VO 21408723 AVGASRÖRKLAMMA	1.0
					VO 1629499 V-KLÄMMA	1.0
					VO 21900860 BRÄNSLEFILTERHU	1.0
					VO 969011 PACKNING	4.0
					VO 11996 PACKNING	2.0
					VO 947620 PACKNING	2.0
					VO 20852764 TÄTNINGSRING	2.0
					VO 11998 PACKNING	2.0
					SE3 EXX23068342 VDS-4.5 10W30 B	2.0
002					Orderjobb 002	20.0
					fortsättning	

2024-10-21 08:29:24 CET

M026630

M0000000B1

Fr.arb./Rekv.	Planl.	24-02-19	Klar	24-02-19
1. Mek.	2. Slutkontr.	3. AO kontroll	4. Faktura	

AO Borås Bil Lastvagnar AB



3

Kundnummer	5591949440	AO nr	7595819	Sida	2 / 5
Namn	Laxton Ghost Sweden AB	Biltyp	B12B	Vikt	
Adress	Åsboholmsgatan 16B	VIN			
	50451 Borås	Motortyp	/		
		Växellåda	/		
		Axel komb.	/		
Telefon/Fax	1	Bakaxel	/		
Referens		Registreringsnr	STT772		
Lev. datum 1		Mätarställning		<input type="checkbox"/> extern	<input type="checkbox"/> intern <input type="checkbox"/> reklamation
Anmärkning		Fordonsansv.			
Kontraktnummer	0000000000	Kontrakttext		Print datum	24-10-21

Operationsnr.	Jobbrad	Tid	BK	Mek.	Text	Antal
371		37,00		2664	Ledningar.	1.0
					Mycket data-länksproblem. Mycket mätningar och felsökning.	
					Vid uppstart tänds varningsblinkers.	
					Känns som CECM laddar mjukvara	
					I/O-modul 45 och 56 urkopplade vid ombyggnation.	
					Hittar inget fel men har dragit kablage vid sidan.	
					Matser_id urkopplat i detta nu.	
					Inga fel framme	
003					Orderjobb 003	1.0
561		2,00		2664	Kompressor, Regulator.	1.0
					Luftläckage bak.	
					Undersökning.	
					Slang till ac:kompressor läcker luft. Plockat ner	
					stötfångaren för att komma åt att byta.	
					Byte av luftslang.	
					VO 70347584 SLANG	1.0
004					Orderjobb 004	1.0
431		0,50		2664	Växellåda Manuell.	1.0
					Kund vill ha ändrat back och startväxel. Ändrat startväxel	
					till växel 3 istället för 4. Backväxel går inte ändra	
					fortsättning	

2024-10-21 08:29:24 CET

M026630

W0000000B2

AO Borås Bil Lastvagnar AB



3

Kundnummer	5591949440	AO nr	7595819	Sida	3 / 5
Namn	Laxton Ghost Sweden AB	Biltyp	B12B	Vikt	
Adress	Åsboholmsgatan 16B	VIN			
	50451 Borås	Motortyp	/		
		Växellåda	/		
		Axel komb.	/		
Telefon/Fax	1	Bakaxel	/		
Referens		Registreringsnr	STT772		
Lev. datum 1		Mätarställning		<input type="checkbox"/> extern	<input type="checkbox"/> intern <input type="checkbox"/> reklamation
Anmärkning		Fordonsansv.			
Kontraktnummer	0000000000	Kontrakttext		Print datum	24-10-21

Operationsnr.	Jobbrad	Tid	BK	Mek.	Text	Antal
					separat.	
005					Orderjobb 005	1.0
3630200		1,50		2664	Vindrutetorkarmotor, byte	1.0
					Låter illa från torkarmarna.	
					Undersökning. Kontroll leder och armar, ok.	
					Konstaterat fel i torkarmotor.	
					Byte torkarmotor.	
					Montering begagnad torkarmotor.	
10					Torkarmotor, begagnad	1.0
007					Orderjobb 007	1.0
390		4,00		2664	Övrigt	1.0
					Felsökt backkameran. Konstaterat kass kamera. Kameran var	
					utbytt mot en annan kamera och kablage. Tillverkat ett	
					fäste och dragit ner överblivet kablage under sängen bak.	
					VO 23347940 KAMERA	1.0
					VO 23353338 KABEL	1.0
					VO 21619972 ELLEDNING	1.0
008					Orderjobb 008	1.0
					fortsättning	

2024-10-21 08:29:24 CET

M026630

W0000000B2

AO Borås Bil Lastvagnar AB



3

Kundnummer	5591949440	AO nr	7595819	Sida	4 / 5
Namn	Laxton Ghost Sweden AB	Biltyp	B12B	Vikt	
Adress	Åsboholmsgatan 16B	VIN			
	50451 Borås	Motortyp	/		
		Växellåda	/		
		Axel komb.	/		
Telefon/Fax	1	Kundmottagare	PAA	Bakaxel	/
Referens		Registreringsnr	STT772	Försäkring	
Lev. datum 1		Mätarställning		<input type="checkbox"/> extern	<input type="checkbox"/> intern <input type="checkbox"/> reklamation
Anmärkning		Fordonsansv.			
Kontraktnummer	000000000	Kontrakttext		Print datum	24-10-21

Operationsnr.	Jobbrad	Tid	BK	Mek.	Text	Antal
372		2,00		2664	Elcentral.	1,0
					bakre elcentral sönderärgad	
					Byte elcentral.	
					Begagnad elcentral monterad.	
10					Elcentral	1,0
009					Orderjobb 009	1,0
1701000		0,20		2664	Inkoppling-urkoppling PC	1,0
					Låg i luftfjädring.	
					Undersökning. Kontroll bälghöjder	
					Höjt luftfjädringen nästan 5cm, och	
					kalibrerat om värdena.	
7200500		0,80		2664	Bälghöjd, justering	1,0
7288100		1,00		2664	Nivågivare, kalibrering	1,0
010					Orderjobb 010	1,0
6011000		2,50		2536	Hjolvinklar, kontrollmätning (samtliga	1,0
6430000		1,00		2536	Styrarm, p-stag med anslutningsdetalj	1,0
					VO 20589810 PARALLELLSTAG	1,0
					VO 60112752 KRONMUTTER	2,0
					VO 907861 SAXPINNE	2,0
FÖRBR					Förbrukningsmaterial	1,0
					fortsättning	

2024-10-21 08:29:24 CET

M026630

W0000000B2

AO Borås Bil Lastvagnar AB



3

Kundnummer	5591949440	AO nr	7595126	Sida	1 / 4
Namn	Laxton Ghost Sweden AB	Biltyp	B12B	Vikt	
Adress	Åsboholmsgatan 16B	VIN			
	50451 Borås	Motortyp	DH12E460 /		
		Växellåda	AT2412C /		
		Axel komb.	6*2 /		
Telefon/Fax	1	Bakaxel	RS1228B /		
Referens		Försäkring			
Lev. datum 1	08-07-04	Mätarställning	338255	<input type="checkbox"/> extern	<input type="checkbox"/> intern <input type="checkbox"/> reklamation
Anmärkning		Fordonsansv.			
Kontraktnummer	0000000000	Kontrakttext		Print datum	24-10-21

Eng. Oil :

Operationsnr.	Jobbrad	Tid	BK	Mek.	Text	Antal
001					Orderjobb 001	0.0
1770600		1,30		2664	Bilvärmare, underhållsservice. Enligt	1.0
8000000		1,00		2664	Allmänt, allmänt	1.0
					Gjort en värmarservice. Byte av vattenfilter. Tvättat motor och värmarlåda.	
					Kontakter till värmeventil ärgade.	
					Byte stift och kontakter.	
3711700		0,30		2664	Kontaktdon, byte (1-8 kablar)	3.0
					VO 85105015 TÄNDAPPARAT	1.0
					VO 85105025 BRÄNSLEFILTERIN	1.0
					VO 85105026 PACKNING	1.0
					VO 20923483 FILTERPATRON	1.0
					VO 20923480 O-RING	1.0
002					Orderjobb 002	3.0
831		2,00		2664	Dörrar, Gångar, Dörrstopp.	1.0
					Justering framdörr	
					Justering in framdörren, skiftat klackarna i bak och framkant. Satt dit en alu-list nedanför fotsteget och bytt	
					fortsättning	

2024-10-21 08:27:40 CET

M026630

W000000001

Fr. arb./Rekv.	Planl.	24-01-16	Klar	24-01-16
1. Mek.	2. Slutkontr.	3. AO kontroll	4. Faktura	

AO Borås Bil Lastvagnar AB



3

Kundnummer	5591949440	AO nr	7595126	Sida	2 / 4
Namn	Laxton Ghost Sweden AB	Biltyp	B12B	Vikt	
Adress	Åsboholmsgatan 16B	VIN			
	50451 Borås	Motortyp	/		
		Växellåda	/		
		Axel komb.	/		
Telefon/Fax	1	Kundmottagare	PAA	Bakaxel	/
Referens		Registreringsnr	STT772	Försäkring	
Lev. datum 1		Mätarställning		<input type="checkbox"/> extern	<input type="checkbox"/> intern <input type="checkbox"/> reklamation
Anmärkning		Fordonsansv.			
Kontraktnummer	0000000000	Kontrakttext		Print datum	24-10-21

Operationsnr.	Jobbrad	Tid	BK	Mek.	Text	Antal
					tättningslist i nedkant på framdörren, nu tätar det	
					riktigt. Justerat förardörren, försökt att knäcka in den i	
					överkant. Provkört bussen en bra sväng, all värme funkar	
					som den ska och vindbrus från framförallt framdörren är	
					borta. Kund får testa.	
1783000		0,10		2664	Diagnostid	10.0
					VO 20557474 PACKNING	1.0
004					Orderjobb 004	10.0
1790600		0,50		2664	Diagnostik med Tech Tool/GD.	1.0
					Kontroll felkoder i chassie och body.	
					Kolla parametrar p-ljus. Byte av obd-uttag för att kunna	
					koppla upp med techtool. Programmerat om motorstyrenheten	
					och efterbehandling. Raderat felkoder i både chassi och	
					kaross.	
3711800		0,60		2664	Kontaktton, byte (9-20 kablar)	1.0
1702600		0,30		2664	Programmera styrenhet	2.0
1703000		0,20		2664	Parameter, programmering	1.0
3711700		0,30		2664	Kontaktton, byte (1-8 kablar).	1.0
					VO 20707431 LEDNINGSSKO	4.0
					VO 20576321 HUS	1.0
					VO 20707431 LEDNINGSSKO	1.0
					fortsättning	

2024-10-21 08:27:40 CET

M026630

W0000000B2

AO Borås Bil Lastvagnar AB



3

Kundnummer	5591949440	AO nr	7595126	Sida	3 / 4
Namn	Laxton Ghost Sweden AB	Biltyp	B12B	Vikt	
Adress	Åsboholmsgatan 16B	VIN			
	50451 Borås	Motortyp	/		
		Växellåda	/		
		Axel komb.	/		
Telefon/Fax	1	Kundmottagare	PAA	Bakaxel	/
Referens		Registreringsnr	STT772	Försäkring	
Lev. datum 1		Mätarställning		<input type="checkbox"/> extern	<input type="checkbox"/> intern <input type="checkbox"/> reklamation
Anmärkning		Fordonsansv.			
Kontraktnummer	0000000000	Kontrakttext		Print datum	24-10-21

Operationsnr.	Jobbrad	Tid	BK	Mek.	Text	Antal
005			00		Orderjobb 005	1.0
2200000		0,50		2664	Smörj- och oljesystem, allmänt	1.0
					Kontroll oljeläcka. Läcker från oljekyl, lilla tråget och ventilkåpan.	
					Åtgärdas senare.	
006					Orderjobb 006	1.0
363		0,20		2664	Vindrutetorkare/ spolare.	1.0
					Rutspolning vänster sida går ej.	
					Undersökning.	
					Konstaterat kass spolarpump till vänster torkare.	
3632400		0,40		2664	Vindrutespolarpump, byte	1.0
					V0 70360547 SPOLARPUMP	1.0
008					Orderjobb 008	1.0
364		0,50		2664	Eldon, körvisaromkopplare.	1.0
					Satt dit en ny backsummer. Fick inte den nya att fungera, så vidare felsökning nästa gång.	
					V0 70357617 SUMMER	1.0
FÖRBR					Förbrukningsmaterial	1.0
					fortsättning	

2024-10-21 08:27:40 CET

M026630

W0000000B2

AO Borås Bil Lastvagnar AB



3

Kundnummer	5591949440	AO nr	7596374	Sida	1 / 3
Namn	Laxton Ghost Sweden AB	Biltyp	B12B	Vikt	
Adress	Åsboholmsgatan 16B	VIN	YV3R8L32181128057		
	50451 Borås	Motortyp	DH12E460 /		
		Växellåda	AT2412C /		
		Axel komb.	6*2 /		
Telefon/Fax	1	Bakaxel	RS1228B /		
Referens		Kundmottagare	PAA		
Lev. datum 1	08-07-04	Registreringsnr	STT772		
Anmärkning		Mätarställning	355882	<input type="checkbox"/> extern	<input type="checkbox"/> intern
Kontraktnummer	0000000000	Fordonsansv.		<input type="checkbox"/> reklamation	
Kontrakttext		Print datum	24-10-21		

Eng. Oil :

Operationsnr.	Jobbrad	Tid	BK	Mek.	Text	Antal
002					Orderjobb 002	0.0
873		5,00		2664	Klimatenhet.	1.0
					Värmeproblem. Kolla så ac fungerar.	
					Undersökning. Passagerartemperaturgivaren låg uppepå	
					elementet bak, inte alls bra inte konstigt innertempen är	
					låg. Flyttat tempgivaren till utsidan av garderob längst	
					bak i bussen. Fläktmotorn i värmaren låter väldigt illa.	
					Byte av fläktmotor. Luftat kylsystemet. Försökt ladda om	
					ccm, tog 3h innan den tog mjukvaran. Kollat	
					kondensorfläktar och kupéfläktarna allt fungerar som det	
					ska.	
					VO 85105013 DRIVENHET	1.0
					LO 29100010 Glykol Grön bul	3.0
003					Orderjobb 003	1.0
3860600		0,70		2664	Tryckgivare luft, byte	1.0
					Läcker luft ur säkerhetsventil på fyrkretsventilen. Byte	
					fortsättning	

2024-10-21 08:29:51 CET

M026630

W00000000B1

Fr. arb./Rekv.	Planl.	24-03-18	Klar	24-03-18
1. Mek.	2. Slutkontr.	3. AO kontroll	4. Faktura	

AO Borås Bil Lastvagnar AB



3

Kundnummer	5591949440	AO nr	7596374	Sida	2 / 3
Namn	Laxton Ghost Sweden AB	Biltyp	B12B	Vikt	
Adress	Åsboholmsgatan 16B	VIN	YV3R8L32181128057		
	50451 Borås	Motortyp	/		
		Växellåda	/		
		Axel komb.	/		
Telefon/Fax	1	Bakaxel	/		
Referens		Kundmottagare	PAA		
Lev. datum 1		Registreringsnr	STT772		
Anmärkning		Mätarställning		<input type="checkbox"/> extern	<input type="checkbox"/> intern <input type="checkbox"/> reklamation
Kontraktnummer	0000000000	Fordonsansv.			
Kontrakttext		Print datum	24-10-21		

Operationsnr.	Jobbrad	Tid	BK	Mek.	Text	Antal
			00		av säkerhetsventil. VO 3173104 SÄKERHETSVENTIL	1.0
004					Orderjobb 004	1.0
5935000		0,60		2664	Hjulhastighetsgivare, byte (bakaxel)	1.0
					Varnar för ABS fel.	
					Undersökning.	
					Konstaterat fel på absgivare vänster driv. Vid demontering	
					upptäcktes kass tandhjul och bromscylinder. Byte av	
					abs-givare, tandhjul och bromscylinder vänster driv.	
5132600		0,60		2664	Bromsok, borttagning. Losstaget hjul	1.0
5132700		1,00		2664	Bromsok, ditsättning. Losstaget hjul	1.0
7701400		0,60		2664	Drivhjul, borttagning-ditsättning	1.0
7730500		1,00		2664	Bakhjulsnav UNIT, borttagning	1.0
7730600		1,70		2664	Bakhjulsnav UNIT, ditsättning	1.0
5121800		0,60		2664	Fjäderbromscylinder drivhjul, byte	1.0
5937200		0,50		2664	Tandhjul, byte	1.0
					VO 21247147 SENSOR	1.0
					VO 1076656 TÄTNING	1.0
					VO 3199066 TÄTNINGSRING	1.0
					VO 3177336 FJÄDERBROMSCYLI	1.0
					VO 22537018 SENSORHJUL	1.0
					VO 60112018 LÅSMUTTER	2.0
FÖRBR					Förbrukningsmaterial	1.0
					fortsättning	

2024-10-21 08:29:51 CET

M026630

W0000000B2

AO Borås Bil Lastvagnar AB



3

Kundnummer	5591949440	AO nr	7595242	Sida	1 / 4	
Namn	Laxton Ghost Sweden AB Åsboholmsgatan 16B 50451 Borås	Biltyp	B12B	Vikt		
Adress		VIN				
		Motortyp	DH12E460	/		
		Växellåda	AT2412C	/		
		Axel komb.	6*2	/		
Telefon/Fax	1	Kundmottagare	PAA	Bakaxel	RS1228B /	
Referens		Registreringsnr	STT772	Försäkring		
Lev. datum 1	08-07-04	Mätarställning	341720	<input type="checkbox"/> extern	<input type="checkbox"/> intern <input type="checkbox"/> reklamation	
Anmärkning		Fordonsansv.				
Kontraktnummer	0000000000	Kontrakttext		Print datum	24-10-21	

Eng. Oil :

Operationsnr.	Jobbrad	Tid	BK	Mek.	Text	Antal
001					Orderjobb 003	0.0
8300000		3,00		2536	Dörrar och luckor, allmänt	1.0
					Centrallås går ej.	
					Undersökning. Kontroll av luckorna och det verkar som	
					låsen är låsta med nyckel. Tagit bort plastlås på alla	
					bagageluckor så centrallåset fungerar i väntan på nycklar.	
					Satt dit alla plastlås i handtagen. satt i ett nytt	
					nyckellås i framdörren. Byte av glödlampa ovanför föraren.	
					VO 20952492 GLÖDLAMPA	1.0
					SE3 BUS21620518 KEY, KEY CODE:	2.0
					SE3 BUS21620555 LOCK CYLINDER,	1.0
002					Orderjobb 007	1.0
256		0,50		2536	Luftrenare och Spjällhus.	1.0
					Rosthål i kåpan till luftburken.	
					Byte av kåpa.	
					VO 3037445 LOCK	1.0
003					Orderjobb 009	1.0

Fr. arb./Rekv.	Planl.	24-01-22	Klar	24-01-22
----------------	--------	----------	------	----------

1. Mek.	2. Slutkontr.	3. AO kontroll	4. Faktura
---------	---------------	----------------	------------

2024-10-21 08:28:23 CET

M026630

W0000000B1

AO Borås Bil Lastvagnar AB



3

Kundnummer	5591949440	AO nr	7595242	Sida	2 / 4
Namn	Laxton Ghost Sweden AB	Biltyp	B12B	Vikt	
Adress	Åsboholmsgatan 16B	VIN			
	50451 Borås	Motortyp	/		
		Växellåda	/		
		Axel komb.	/		
Telefon/Fax	1	Kundmottagare	PAA	Bakaxel	/
Referens		Registreringsnr	STT772	Försäkring	
Lev. datum 1		Mätarställning		<input type="checkbox"/> extern	<input type="checkbox"/> intern <input type="checkbox"/> reklamation
Anmärkning		Fordonsansv.			
Kontraktnummer	0000000000	Kontrakttext		Print datum	24-10-21

Operationsnr.	Jobbrad	Tid	BK	Mek.	Text	Antal
38311L		3,00		2508	Förnyad Installationskontroll. D. Färd	1.0
					SE3 A2C59511954 Backupbatteri t	1.0
004					Orderjobb 004	1.0
371		0,50		2536	Ledningar.	1.0
					Elfel mot kaross	
					VO 964197 HUS	1.0
					VO 964198 HUS	1.0
					VO 949490 ANSLUTNINGSSTIF	6.0
					VO 970746 ANSLUTNINGSSTIF	6.0
005					Orderjobb 005	1.0
1772400		1,30		2664	Fordonsinspektion	1.0
1751300		1,10		2664	Motor, olja och filter, byte. Smörjpla	1.0
2330600		0,50		2664	Bränslefilter, byte (ett)	1.0
2331100		0,40		2664	Filter, vattenavskiljare, byte	1.0
2634600		1,10		2664	Olja och filter, hydraulisk	1.0
2612300		0,20		2664	Kylvätskefilter, byte	1.0
5612500		0,60		2664	Lufttork, torkinsats byte	1.0
6451400		1,00		2664	Olja och filter, styrservo, byte	1.0
1783000		0,10		2664	Diagnostid	2.0
					VO 23658092 OLJEFILTER	3.0
					VO 21707132 OLJEFILTER	1.0
					VO 20579690 TÄTNINGSRING	1.0
					VO 24074626 OLJEFILTERSATS	1.0
					VO 957187 PACKNING	2.0
					fortsättning	

2024-10-21 08:28:23 CET

M026630

M0000000B2

AO Borås Bil Lastvagnar AB



3

Kundnummer	5591949440	AO nr	7595242	Sida	3 / 4
Namn	Laxton Ghost Sweden AB	Biltyp	B12B	Vikt	
Adress	Åsboholmsgatan 16B	VIN			
	50451 Borås	Motortyp	/		
		Växellåda	/		
		Axel komb.	/		
Telefon/Fax	1	Bakaxel	/		
Referens		Registreringsnr	STT772		
Lev. datum 1		Mätarställning		<input type="checkbox"/> extern	<input type="checkbox"/> intern <input type="checkbox"/> reklamation
Anmärkning		Fordonsansv.			
Kontraktnummer	0000000000	Kontrakttext		Print datum	24-10-21

Operationsnr.	Jobbrad	Tid	BK	Mek.	Text	Antal
			00		VO 20998367 BRÄNSLEFILTER	1.0
			00		VO 22480372 BRÄNSLEFILTER	1.0
			00		VO 20801559 FILTER	1.0
			00		VO 20532237 KYLVÄTSKEFILTER	1.0
			00		VO 323139 FILTERINSATS	1.0
			00		VO 20773824 FILTERPATRON	1.0
			00		VO 1544449 FILTERINSATS	1.0
			00		VO 23991740 PLUGG	1.0
			00		VO 981281 MAGNETPROPP	1.0
			00		SE3 EXX85136291 V SYN AO 97312	24.8
			00		SE3 EXX85142818 ATF AL Fat VOLV	3.4
			00		SE3 EXX23068342 VDS-4.5 10W30 B	40.0
			00		SE3 EXX153111 V SYN GO 97307	16.5
			00		LO 29100010 Glykol Grön bul	17.0
006					Orderjobb 006	2.0
2170500		1,30		2664	Packning oljetråg, byte. Motorolja	1.0
					Oljeläckage från lilla oljetråget.	
					Byte av list.	
					VO 8192235 GUMMLIST	2.0
008					Orderjobb 008	1.0
2620200		2,80		2664	Kylvätskepump, byte	1.0
					VO 85000657 KYLVÄTSKEPUMP,	1.0
					VO 948980 O-RING	1.0
					VO 925073 O-RING	2.0
					VO 984762 FLÄNSSKRUV	3.0
					VO 1547254 TÄTNINGSRING	1.0
010					Orderjobb 010	1.0
					fortsättning	

2024-10-21 08:28:23 CET

M026630

W0000000B2

