




Kontrolldetaljer/ Inspection Details



SERTIFISERINGSORGANET
for sakkyndig virksomhet as

PX Personløfter - iht. AT Forskrift 1360
§8-7

Eier/Owner:	Vadsø Installasjon AS
Lokasjon/Location:	
Rapport nr./Report No.:	2185
Dato/Date:	13.11.2024

Jobbtype/Job Type:	Periodisk kontroll/Periodic control	Sert. nr./Cert No.:	
Utstyr/Equipment:		Eiers ID nr./Owner's ID no.:	Scanlift
Plassering/Placement:		WLL / SWL:	200kg /
Serienr./Serial/Batch:	08024	Sert. dato/Cert. Date:	
Prod. År/Year:	/ 2009	Neste jobb/Next Job:	13.11.2025

01	Merking				
01.01	Produksjonsskilt	OK	01.02	Belastningsskilt	OK
01.03	Manøversymboler	OK	01.04	Oblat	OK
02	Dokumentasjon				
02.01	Instruksjonsbok med brukermanual	OK	02.02	Samsvarserklæring	C
				Kontakt produsent for å få ny	
02.03	Dokumentert vedlikehold	RC			
	Framvises ved etterkontroll vinter 2025				
03	Konstruksjon				
03.11	Sikring av bolter	OK	04.01	Bom	OK
04.02	Saks	NA	04.03	Ramme	OK
04.04	Sylinderfester	OK	04.05	Leddbolter	MO
				Bolter som står fast i foring må byttes ved neste service	
04.06	Plattform	OK	04.07	Rekkverk, port/tilkomst	OK
04.08	Deformasjoner og sprekker	OK	04.09	Hjul	OK
04.10	Glideplater for teleskoparm	OK			
04	Funksjon				
03.01	Funksjonssprøving	OK	03.02	Nødsenking	OK
03.03	Styreventil	OK	03.04	Støtteben	OK
03.05	Alarmer	OK	03.06	Lys	C
				Lys i kurv virker ikke	
03.07	Fremdrift	OK	03.08	Bremser	OK
03.09	Svingmaskineri	OK	03.10	Overlastsikring	OK
05	Hydraulikk				
05.01	Hydraulikkolje tilstand og nivå	C	05.02	Hydraulikkfilter	C
	Skal byttes ihht servicemanualens intervaller				
05.03	Hydrauliske anslutninger	OK	05.04	Rør og slanger	OK
05.05	Trykkbegrensningsventiler	OK			
06	Annet				
06.01	Ekstraustyr	OK	06.02	Elektroinstallasjon	OK
06.03	Timeteller	OK			

OK-Ingen kommentarer/No comments C-Kommentar/Comments MO-Merknad/Memorandum RC-Pålegg/Recommendation NC-Avvik (Ikke godkjent)/Non-conformity NA-Ikke aktuell/Not applicable ✓ -Løst/Solved

Kommentar/Comments

Det er generelt mye rust på maskinen, dette burde utbedres ved neste service.

Status Dato/Date RC13.11.2024	Utført av/Done By  Håvard Stensvold	Sign. Ansv. kunde/Resp. Owner	Ansvarlig/Responsible  Jørn Stensvold
----------------------------------	--	-------------------------------	--