

Status Oppdragsid  
Kalkulert 22007836-0

Bileier Mottager  
TROMSØ KOMMUNE  
Postboks 6900  
9299 TROMSØ  
123

Forsikringsnr.

Skadetype  
Privat reparasjonsoppdrag

Objektgruppe Skadeområde  
Personbil/ stasjonsvogn 1 M

Normal reparasjonstid (dager)

8

Alarm

Ikke vurdert

02-17135-2012 VW CADDY MAXI 2JG STV 2+2+1D

VH45073

Arbeidsordre nr.	Skadedato	Ankomst	Påbegynt	Ferdig dato	Registreringsdato
					10.09.2012
Besiktigelsesdato	Chassisnr.				Kilometerstand
05.01.2022	WV2ZZZ2KZDX019264				115 973

	<u>Tid</u>	<u>Deb.faktor</u>	<u>Rabatt</u>	<u>Beløp</u>
Karosseriarbeide - Skifte, De/Mo	1198	1 443,00		17 287,14
Karosseriarbeide - Målrette	77	1 443,00		1 111,11
Rustbeskyttelse	3	1 443,00		43,29
Reservedeler (rabatt 0,00)				45 671,81
Annet materiale (rabatt 0,00)				808,00
Understellsbehandling Materiale				100,00
Lakkarbeide	567	1 561,00		8 850,87
Lakkmateriell				4 186,74
Sum eks. mva				78 058,96
MVA 25,00 % av 78 058,96				19 514,74

**Totalbeløp 97 574,00**

Status Oppdragsid  
Kalkulert 22007836-0

Bileier  
TROMSØ KOMMUNE  
Postboks 6900  
9299 TROMSØ  
123

Mottager

Forsikringsnr.

Tlf.:

Skadetype

Privat reparasjonsoppdrag

Objektgruppe Skadeområde  
Personbil/ stasjonsvogn 1 M

Normal reparasjonstid (dager)

8

Alarm

Ikke vurdert

02-17135-2012 VW CADDY MAXI 2JG STV 2+2+1D

VH45073

Arbeidsordre nr.	Skadedato	Ankomst	Påbegynt	Ferdig dato	Registreringsdato
					10.09.2012
Besiktigelsesdato		Chassisnr.			Kilometerstand
05.01.2022		WV2ZZZ2KZDX019264			115 973

Skadetaksten beskriver de arbeider som skal utføres og er i overensstemmelse med det oppdraget jeg som kunde/oppdragsgiver har gitt til verkstedet.

Som kunde/oppdragsgiver er jeg innforstått med at prisen på reparasjonen er å regne som et prisoverslag og aksepterer eventuelle tillegg begrenset oppad til 15% av oppgitt prisoverslag.

Ved pristillegg utover dette plikter verkstedet å ta kontakt med meg for forhåndsgodkjennelse.

Det tas forbehold om prisendringer frem til timeavtale.

Dato:

Signatur kunde / oppdragsgiver \_\_\_\_\_

Oppdragsid  
22007836-0Bestillingsdato  
05.01.2022

Arbeidsordre nr.

Mottager

Skadenr.

02-17135-2012 VW CADDY MAXI 2JG STV 2+2+1D

VH45073

**Karosseriarbeide - Skifte, De/Mo**

	<u>Tiltak</u>	<u>Tid</u>
V FORSKJERM	Skift	
V SIDEBLINKLYKT	Skift	
V STAG FORSKJERM	Skift	
V PLASTINNERSKJERM FORAN	Skift	
STØTFANGERDEKSEL FORAN LYKTESPYLER GRUNNET (2JG)	Skift	
V DEKKLOKK STØTF.DEKSEL FORAN TÅKELYKT (2JG)	Skift	
V FESTE STØTF.DEKSEL FORAN YTRE	Skift	
V FESTE STØTF.DEKSEL FORAN INDRE H7	Skift	
SPOILER STØTFANGER FORAN (2JG)	Skift	
Lyskaster/Tåkelykt - Kontroll/justere		
V LYSKASTER XENON	Skift	
ALUMINIUMFELG 6X16 (EKS) <sup>1</sup>	Skift	
FIREHJULSJUSTERING - KONTROLL/JUSTERE <sup>1</sup>		
V SPINDEL FORAN <sup>1</sup>	Skift	
V STØTDEMPER FORAN 280X22MM SKIVE (EKS) <sup>1</sup>	Skift	
V HJULNAV FORAN KOMPLETT (EKS) <sup>1</sup>	Skift	
V BÆREARM FORAN <sup>1</sup>	Skift	
V OPPHENGSKULE FORAN <sup>1</sup>	Skift	
De/Mo i sammenheng med lakkering		
De/Mo lakk Dør fremre V		
Sum perioder i følge ovenstående		1073
V LYSKASTER - KALIBR./PROGRAMMERE <sup>2</sup>	Manuell tid	50
SLETT FEILKODER <sup>2</sup>	Manuell tid	50
Starttid		25
<b>Sum Karosseriarbeide - Skifte, De/Mo</b>		<b>1198</b>

Oppdragsid  
22007836-0

Bestillingsdato  
05.01.2022

Arbeidsordre nr.

Mottager

Skadenr.

02-17135-2012 VW CADDY MAXI 2JG STV 2+2+1D

VH45073

**Karosseri - Flaterette**

Tid

Målette, Innerskjerm V

Beregnete perioder målette MYSBY

77

Sum Karosseri - Flaterette

77

**Rustbeskyttelse**

Tid

Skjerm foran V, Rustbeskyttelse ved skift

3

Sum Rustbeskyttelse

3

**Sum perioder arbeide**

**1278**

1) Tidskilde: OEM

2) Tidskilde: Manuell

Oppdragsid  
22007836-0Bestillingsdato  
05.01.2022

Arbeidsordre nr.

Mottager

Skadenr.

02-17135-2012 VW CADDY MAXI 2JG STV 2+2+1D

VH45073

Chassisnr.	Fargekode	Påbegynt	Ferdig dato
WV2ZZZ2KZDX019264	Sølv		
			Faktor 1,200

Reservedelspriser i følge gjeldende prisliste med reservedelsvalg

<u>Delenummer</u>	<u>Reservedel/materiell</u>	<u>Listepris</u>	<u>Egen listepris</u>	<u>Rabatt.</u>	<u>Beløp</u>
2K5 821 021	V FORSKJERM	3 080,00			3 696,00
2K0 949 117 B	V SIDEBLINKLYKT	142,24			170,69
1T0 821 135 C	V STAG FORSKJERM	160,16			192,19
2K5 805 911	V PLASTINNERSKJERM FORAN	439,04			526,85
1T0 807 217 Q GRU	STØTFANGERDEKSEL FORAN LYKTESPYLER GRUNNET (2JG)	6 294,40			7 553,28
1T0 853 665 N 9B9	V DEKKLOKK STØTF.DEKSEL FORAN TÅKELYKT (2JG)	560,00			672,00
2K5 807 183	V FESTE STØTF.DEKSEL FORAN YTRE	276,64			331,97
1T0 941 231 A	V FESTE STØTF.DEKSEL FORAN INDRE H7	182,56			219,07
1T0 805 903 D 9B9	SPOILER STØTFANGER FORAN (2JG)	2 284,80			2 741,76
1T1 941 753 H	V LYSKASTER XENON	9 083,20			10 899,84
2K3 601 025 8Z8	ALUMINIUMFELG 6X16 (EKS)	3 964,80			4 757,76
1K0 407 255 AA	V SPINDEL FORAN	4 592,00			5 510,40
1K0 413 031 BA	V STØTDEMPE FORAN 280X22MM SKIVE (EKS)	1 786,40			2 143,68
5K0 498 621 A	V HJULNAV FORAN KOMPLETT (EKS)	2 212,00			2 654,40
1K0 407 151 BL	V BÆREARM FORAN	2 004,80			2 405,76
1K0 407 365 C	V OPPHENGSKULE FORAN	996,80			1 196,16
<b>Sum materialer</b>					<b>45 671,81</b>

Bilskadesenteret Tromsø AS  
Stakkevollvegen 323  
9019 TROMSØRef: Kjetil Dinessen  
Tlf.: 77606750  
E-post: kjetil@bokas.no

Oppdragsid  
22007836-0Bestillingsdato  
05.01.2022

Arbeidsordre nr.

Mottager

Skadenr.

02-17135-2012 VW CADDY MAXI 2JG STV 2+2+1D

VH45073

Chassisnr.	Fargekode	Påbegynt	Ferdig dato
WV2ZZZ2KZDX019264	Sølv		
			Faktor
			1,200

Reservedelspriser i følge gjeldende prisliste med reservedelsvalg

<u>Delenummer</u>	<u>Reservedel/materiell</u>	<u>Listepris</u>	<u>Egen listepris</u>	<u>Rabatt.</u>	<u>Beløp</u>
	12 stk. Klips	1,5	44,00		528,00
	Tape list	1,5	160,00		160,00
	Gjengelås	1,5	120,00		120,00
	<b>Sum materialer</b>				<b>808,00</b>

1) Manuelt prissatt  
5) Annetrad

Oppdragsid  
22007836-0Bestillingsdato  
05.01.2022

Arbeidsordre nr.

Mottager

Skadenr.

02-17135-2012 VW CADDY MAXI 2JG STV 2+2+1D

VH45073

Lakkverksted	Fargekode	Ferdig dato	
Bilskadesenteret Tromsø AS	Sølv		
Forsikringsselskap	Lakktype	Lakkmaterialer	Deb.faktor lakk
	2	1 151,00	1 561,00

Bileier

TROMSØ KOMMUNE  
123

<u>Kode</u>	<u>Flate</u>	<u>Utvendig lakk</u>	<u>dm<sup>2</sup></u>	<u>Fotnoter</u>	<u>Tid</u>
1000	N	V Forskjerm	45,3	5	117
1500	N	Plast,Løs	Støtfanger foran	1,4	121
2030	G	V Fordør, over begrensning	43,3		
2040	G	V Fordør, under begrensning	34,7		
	G	Sum av delflater V Fordør hel			209
		Sum Utvendig lakk			447
<u>Kode</u>	<u>Flate</u>	<u>Innvendig rustbeskyttelseslakkering</u>		<u>Fotnoter</u>	<u>Tid</u>
151	N	Løs	Skjerm foran V, Forskjerm innv. rustbesk. lakk		25
		Sum Innvendig rustbeskyttelseslakkering			25
		<u>Annet</u>	<u>dm<sup>2</sup></u>		<u>Tid</u>
		Starttid			56
		Støtfanger foran, Grunning plast	112,3		39
		Sum Annet			95
		Sum Lakk			567

Kontroll lekasje	Kontroll karosseri	Kontroll plast	Ankomstkontroll lakk	Grunning	Topplakk	Kontroll av lakk	Leveransekontroll
------------------	--------------------	----------------	----------------------	----------	----------	------------------	-------------------

Bilskadesenteret Tromsø AS  
Stakkevollvegen 323  
9019 TROMSØRef: Kjetil Dinessen  
Tlf.: 77606750  
E-post: kjetil@bokas.no

Oppdragsid

22007836-0

Bestillingsdato

05.01.2022

Arbeidsordre nr.

Mottager

Skadenr.

02-17135-2012 VW CADDY MAXI 2JG STV 2+2+1D

VH45073

Lakkverksted	Fargekode	Ferdig dato	
Bilskadesenteret Tromsø AS	Sølv		
Forsikringsselskap	Lakktype	Lakkmaterialer	Deb.faktor lakk
	2	1 151,00	1 561,00

Bileier

TROMSØ KOMMUNE

123

<u>Kostnad</u>	<u>Rabatt</u>	<u>Beløp</u>
Lakkarbeide		8 850,87
Lakkmateriell		4 186,74
Lakkmateriell annet		
Sum		13 037,61

- 1) Maskering av plast
- 4) Priming av plastdel
- 5) Endre verdi for montert/demontert del

Kontroll lekasje	Kontroll karosseri	Kontroll plast	Ankomstkontroll lakk	Grunning	Topplakk	Kontroll av lakk	Leveransekontroll
------------------	--------------------	----------------	----------------------	----------	----------	------------------	-------------------

Bilskadesenteret Tromsø AS

Stakkevollvegen 323

9019 TROMSØ

Ref: Kjetil Dinessen

Tlf.: 77606750

E-post: kjetil@bokas.no