



4930311

NAF Bruktbiltest

Testdato
02.10.2024



Kjøretøy

Bilmerke	BMW	Motorstørrelse	2979 cm ³
Modell	330 CI	Motoreffekt	170 kW
Type	346R	Aksler i drift	1
Registreringsnr.	RL61445	Drivstofftype	Bensin
Understellsnr.	WBABS51030EH30096	Kjøretøygruppe	101
Km.stand.	93483	Bruktimportert	Ja
Farge	Svart	Registreringsår	2000
		Registrert første gang	20.11.2000



Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler testen er utstedt til.



4930311

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
17.8	Lys	Feil lysbilde	Venstre tåkelys, Høyre tåkelys
17.17		Løs lykt:	Høyre tåkelys
17.22		Skadet nivåføler:	Høyre bak, Høyre foran
23.1	Full systemskann	Det finnes feilkoder, se rapport	
28.1	Utvendig tilstand motor	Oljelekkasje på motor - rengjør før nærmere kontroll	
48.1	Oppvarmet bakrute	Oppvarmet bakrute virker ikke:	
50.5	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	Svak kjølevirkning	
67.17	Ekstra hjulsett	Ekstra hjulsett mangler	
71.6	Ratt, rattaksel, ledd	Løs / slitt rattpolstring	
84.4	Lås	Feil ved låsesylinder	Venstre fordør
85.9	Takluke/Panoramatak	* nedfellbart tak (kabriolet) ikke funksjonsprøvd grunnet feil/mangler/skader.	
86.5	Lakk / karosseri utvendig	Pyntelist løs, skadet eller mangler:	Støtfanger foran
86.7		Rust / korrosjon i innvendig kant:	Bakluke
86.13		Lakkslipp/flassing	Bakluke
88.2	Underside	Skadet/løst plastdeksel:	Venstre foran
91.2	Dashbord / midtkonsoll	Manglende/løse deler eller deksler:	Dashbord
93.1	Taktrekk	Hull/rifter/flenger i taktrekk	
98.3	Seter	Hull/rift gjennom setetrekk:	Høyre foran
103.3	Interiør generelt	Manglende/løse/skadet deler eller deksler:	
104.2	Varseltrekant	Mangler.	

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
4.10	Service/ Dokum.	Servicedokumentasjon mangler	
17.29	Lys	Krakelert lykteglass	Venstre nærlys, Venstre baklys, Høyre nærlys
17.30		Dugg i lykt:	Venstre sideblinklys, Høyre baklys
17.31		Svakt lys:	Høyre nærlys, Venstre nærlys
27.18	Motor virkemåte	* noe ulyd samt noe lukt fra motor/eksos, nærmere kontroll anbefales.	
33.13	Eksosanlegg	Betydelig rust i eksosanlegg	
66.10	Felg	Ripe/slitasje på felg	Venstre bak
69.11	Reservehjul / dekkreparasjonssett	Ikke tilgjengelig for kontroll	
72.12	Styresnekke, tannstang	* noe ulyd tannstang, nærmere kontroll anbefales	
81.9	Frontrute	Noe steinsprut	



4930311

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
83.22	Dør-/panseråpner	* noe ulyd i dør høyre side.	
86.17	Lakk / karosseri utvendig	Diverse småbulker/lakkriper	
86.20		Steinsprut:	Panser, Støtfanger foran
86.26		Diverse lakkrust	
88.13	Underside	Stedvis rustdannelser i vognbunn/understell	
96.4	Dørtrekk	Liten skade i dørtrekk:	Venstre fordør
97.7	Døråpning	Rust:	Bakluke/-dør
98.9	Seter	* sprekker i setetrekk venstre foran.	

Servicehistorikk

Bilen mangler servicebok

Testforhold

Maks hastighet ved prøvekjøring	60 km/t
Utetemperatur ved prøvekjøring	14 °C
Føreforhold ved prøvekjøring	Tørt
Frist for neste EU kontroll	24.06.2026



4930311

Prøvekjøring

1 - Kjøreegenskaper ✓

Generell informasjon

3 - Nøkler / Utstyr ✓

4 - Service/ Dokum. O

Bremser

5 - Bremsbelegg ✓

6 - Bremseskiver ✓

8 - Parkeringsbrems ✓

9 - Bremsevirkning ✓

10 - Bremsevæsknivå ✓

11 - Bremsevæskens kokepunkt ✓

12 - Bremserør ✓

13 - Bremseslanger ✓

14 - Bremskraftforsterker ✓

15 - Brems pedal ✓

Lys og signaler

17 - Lys R

18 - Markeringslys/-lykter ✓

19 - Refleks ✓

20 - Lyd / lyssignaler ✓

21 - Varsellamper ✓

22 - Varsellamper utvidet ✓

e-Diagnose

23 - Full systemskann R

Motor

25 - Avgassanalyse (Bensin) ✓

27 - Motor virkemåte O

28 - Utvendig tilstand motor R

29 - Oljenivå motor ✓

30 - Kjølevæske ✓

31 - Kjølevifte ✓

32 - Kjølesystem ✓

33 - Eksosanlegg O

35 - Motorfester ✓

36 - Drivstofftank, rør, slange ✓

37 - Registerreim ✓

Drivverk

40 - Girkasse (automatisk) ✓

41 - Differensial ✓

42 - Drivaksler ✓

43 - Mellomaksel ✓

Elektriske anlegg

44 - Instrument belysning ✓

45 - Instrumenter ✓

46 - Radio / Multimedia ✓

47 - Elektrisk vindusheis ✓

48 - Oppvarmet bakrute R

49 - Kupevifte ✓

50 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC) R

51 - Vindusvisker, spyler (foran/bak) ✓

52 - Lyktespyler / Visker ✓

53 - Sentrallås ✓

54 - Setevarmer ✓

55 - Ladespenning generator ✓

56 - Drivrem generator ✓

57 - Batteri ytre tilstand ✓

58 - Tilstand 12 volt batteri ✓

Hjul, dekk, felg

65 - Dekk ✓

66 - Felg O

67 - Ekstra hjulsett R

Hjul, dekk, felg

68 - Hjullager ✓

69 - Reservehjul / dekkreparasjonssett O

70 - Hjulcapsler/navkopper ✓

Styring

71 - Ratt, rattaksel, ledd R

72 - Styresnekke, tannstang O

73 - Styrestag/ledd ✓

74 - Styreservo ✓



4930311

Hjuloppheng

75 - Støtdempere	✓
76 - Stabilisator	✓
77 - Fjærer / fjærbein	✓
78 - Opphengs- / bærearmer foraksel	✓
79 - Opphengs- / bærearmer bakaksel	✓
80 - Travers	✓

Karosseri

81 - Frontrute	O
82 - Siderute/bakrute	✓
83 - Dør-/panseråpner	O
84 - Lås	R
85 - Takluke/Panoramatak	R
86 - Lakk / karosseri utvendig	R
87 - Utvendig speil	✓
88 - Underside	R
89 - Understellsnummer	✓

Interiør

91 - Dashbord / midtkonsoll	R
92 - Luftdyse kupé	✓
93 - Taktrekk	R
94 - Solskjerm	✓
95 - Innvendig speil	✓
96 - Dørtrekk	O
97 - Døråpning	O
98 - Seter	R
99 - Bilbelte	✓
100 - Gulvmatter/-teppe	✓
102 - Laste-/bagasjerom	✓
103 - Interiør generelt	R
104 - Varseltrekant	R



4930311

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Fråse	Måleverdi
3.1	Nøkler / Utstyr	Antall nøkler:	2 stk
6.1	Bremsekiver	Min. bremsekivetykkelse før utskifting foran:	23,40 mm
6.2		Bremsekivetykkelse VF	24,10 mm
6.3		Bremsekivetykkelse HF	24,30 mm
6.4		Min. bremsekivetykkelse før utskifting bak:	18,40 mm
6.5		Bremsekivetykkelse VB	19,70 mm
6.6		Bremsekivetykkelse HB	19,80 mm
9.1	Bremsevirkning	Bremsevirkning, VF	270,00
9.2		Bremsevirkning, HF	280,00
9.3		Bremsevirkning, VB	240,00
9.4		Bremsevirkning, HB	220,00
25.1	Avgassanalyse (Bensin)	CO	0,30 %
25.2		CO2	20,45 %
25.3		HC	45,00 ppm
25.4		O2	0,20 %
25.5		CO ved forhøyet tomgang	0,20 %
25.6		Lambda ved forhøyet tomgang	0,99
30.1	Kjølevæske	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:	36 °C
37.1	Registerreim		Bilen har registerkjede
50.1	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	Temperatur på luft inn i klimaanlegg	21 °C
50.2		Temperatur på luft ut av klimaanlegg	16 °C
55.1	Ladespenning generator		Ikke målt grunnet manglende tilgjengelighet
58.1	Tilstand 12 volt batteri		Ikke målt grunnet manglende tilgjengelighet
65.1	Dekk	Mønsterdybde VF	7,40 mm
65.2		Mønsterdybde HF	7,50 mm
65.3		Mønsterdybde VB	7,50 mm
65.4		Mønsterdybde HB	7,30 mm
65.5		Bilen er utrustet med:	Sommerdekk
66.1	Felg	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
67.1	Ekstra hjulsett	Mønsterdybde	Ikke målt grunnet manglende tilgjengelighet
67.2		Mønsterdybde	Ikke målt grunnet manglende tilgjengelighet
67.3		Mønsterdybde	Ikke målt grunnet manglende tilgjengelighet
67.4		Mønsterdybde	Ikke målt grunnet manglende tilgjengelighet



4930311

Ref.Id	Punkt	Frase	Måleverdi
67.5		Ekstra hjulsett er utrustet med:	Piggfrie vinterdekk
67.6		Felg på ekstra hjulsett:	Lettmetallfelg

Bilder og vedlegg



1. Generelt



2. Generelt



3. Generelt



4. Generelt



5. Generelt



6. Generelt



4930311

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming-vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse framtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer (innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3.-part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.

NAF Senter Forus



4033 Stavanger

Telefon:

Fax:

E-mail:

Website:

2. okt. 2024

Køretøj: BMW 330Ci E46 Cabrio
Motorkode: M54 B30 (30 6 S3)
Produktionsår: 00-05
Kilometerstand: 93483 (skrevet af kontrolløren)
Registrering Nr: RL61445
VIN:
Testet: 2. okt. 2024 15:03:45

Fejlkode

OBD

OBD

2 Fejl

Fejlkode: P0171
Blanding række 1
Blanding for mager.

Fejlkode: P0174
Blanding række 2
Blanding for mager.

Motor

MS 4x/BMS 4x 20-pol./OBD

3 Fejl

Fejlkode: 128
Startspærre
Interface/forbindelse styreenhed startspærre - motor defekt.

Fejlkode: 228
Lambdaregulering række 2
Reguleringsafvigelse for stor.

Fejlkode: 227
Lambdaregulering række 1
Reguleringsafvigelse for stor.

ABS

ABS/DSC 20-pol./OBD

1 Fejl

Fejlkode: 65
Hjulføler BH ikke i orden.
Hjulføler BH ikke i orden.

ABS

LWS Ratvinkelsensor

ikke tilgængelig

Airbag	Airbag 20-pol./OBD	0 Fejl
Klimaanlæg	Klimaanlæg IHKA 20-pol./OBD	2 Fejl
Fejlkode: 25 kølevandscirkulationspumpe Funktion ukorrekt.		
Fejlkode: 30 Luftkvalitetsføler Funktion ukorrekt.		
Komfort	IKE 20-pol./OBD	2 Fejl
Fejlkode: 17 Motoroliesensor Funktion ukorrekt.		
Fejlkode: 190 Lysmodul intern fejl lysmodul		
Komfort	ZKE 5 20-pol./OBD	0 Fejl
Komfort	LSZ 20-pol./OBD	0 Fejl
Komfort	PDC 20-pol./OBD	ikke tilgængelig
Komfort	AIC 20-pol./OBD	ikke tilgængelig
Komfort	CVM Kalechestyreenhed	2 Fejl
Fejlkode: 18 Kalechebetjeningskontakt "åbn" Funktion ukorrekt.		
Fejlkode: 19 Kalechebetjeningskontakt "luk" Funktion ukorrekt.		
Gearkasse	EGS GS 20 20-pol.	ikke tilgængelig
Gearkasse	EGS Gearkassestyreenhed	ikke tilgængelig
Gearkasse	EGS Gearkassestyreenhed	ikke tilgængelig
Gearkasse	EGS Gearkassestyreenhed	1 Fejl
Fejlkode: 60 Gearstangsstilling ikke plausibel Gearstangsstilling ikke plausibel.		
Gearkasse	EGS Gearkassestyreenhed	ikke tilgængelig

Gearkasse	SMG Gearkassestyreenhed	ikke tilgængelig
Tyverisikring	CAS Startspærrestyreenhed	ikke tilgængelig
Tyverisikring	EWS Startspærre	2 Fejl
Fejlkode: 3 Ingen fejlkode Fejlkode uden betydning Fejlkode: 15 styreenhed Batterispændingsforsyning med fejl.		
Dæktryksovervågning	RDC Dæktryksstyreenhed	ikke tilgængelig